

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	DG58055	Stelnummer	LSJA24390MN135843		
Mærke	MG	Model	EHS Plug-in Hybrid	Version	1.5 5-dørs Aut. 6
Karosseritype	Hatchback	Farve	Sort	Reg. dato	24-02-2022
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	41315	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7210169

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

Lædersæder	40:60 Splitbagsæder	Bluetooth
Adaptiv fartpilot	Hastighedsassistent SAS	El-ruder i for- og bagdøre
Aut. fjernlys	Højdejusterbart førersæde	Navigation
Farvetillæg	Tågelygter foran	Panorama El-Soltag
Kollisionsadvarsel forud FCW	360 Kamera	Dynamisk blinklys foran og bagtil
LED Kørellys	Aktiv vognbaneassistent LKA	El-justerbart passagersæde
Skiltegenkendelse TSR	Køassistent TJA	Elektrisk justerbart førersæde
Vejbaneassistent LDW	Tågelygter bagved	10.1" Touchskærm
LED-forlygter med niveauregulering	12,3 " Digitalt instrumentpanel	Parkeringsensor foran og bagved
Sportssæder	EL-bagklap	Sportspedaler i alu
LED-baglygter	Automatisk nødbremse AEB	

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Nokian	235/50-18	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Nokian	235/50-18	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Nokian	235/50-18	06 mm	Vinter
Højre, For	Nokian	235/50-18	06 mm	Vinter

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede  Ja

Position	Mærke	Dæktype
----------	-------	---------



Ekstrahjul

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede  Ja  Reserverhjul tilstede  Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reserverhjul		/-	

## Præsentationsbilleder





## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle		Ikke tilstede	K5
#2	Nøgle		Ikke tilstede	K5
#3	Nøgle		Ikke tilstede	K3



3  
 Sted Nøgle  
 Del  
 Type Ikke tilstede



3A  
 Sted Nøgle  
 Del  
 Type Ikke tilstede


## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	V. forskærm	Skærm	Utilfredsstillende reparation	K4
#3	V. fordør	Dør	Ridser	K4
#4	V. fordør	Dør	Bule(r)	K4
#5	V. fordør	B-stolpe	Bule(r)	K4
#6	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#7	H. bagdør	Dør	Ridser	K4
#8	H. fordør	Dør	Bule(r)	K4

#9	Bagklap	Bagklap	Bule(r)	K4
#10	Bagkofanger	Kofanger	Bule(r)	K4
#11	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#12	H. fordør	Blinklys	Ridser	K4
#13	Motorhjelm	Hjelm	Bulet/Ridset	K4




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Utilfredsstillende reparation



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Utilfredsstillende reparation




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



4  
 Sted V. forløb  
 Del Dør  
 Type Bule(r)




4A  
 Sted V. forløb  
 Del Dør  
 Type Bule(r)



5  
 Sted V. forløb  
 Del B-stolpe  
 Type Bule(r)



5A  
 Sted V. forløb  
 Del B-stolpe  
 Type Bule(r)




6  
 Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Ridser




6A  
 Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Ridser



7  
 Sted H. bagdør  
 Del Dør  
 Type Ridser



7A  
 Sted H. bagdør  
 Del Dør  
 Type Ridser



8  
 Sted H. forløb  
 Del Dør  
 Type Bule(r)





8A  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Bule(r)



9  
 Sted Bagklap  
 Del Bagklap  
 Type Bule(r)




9A  
 Sted Bagklap  
 Del Bagklap  
 Type Bule(r)



10  
 Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Bule(r)



10A  
 Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Bule(r)




11  
 Sted H. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)



11A  
 Sted H. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)



12  
 Sted H. fordør  
 Del Blinklys  
 Type Ridser




12A  
 Sted H. fordør  
 Del Blinklys  
 Type Ridser





Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl