

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DG96063	Stelnummer	LSJA24392MN134712		
Mærke	MG	Model	EHS Plug-in Hybrid	Version	1.5 5-dørs Aut. 6
Karosseritype	Hatchback	Farve	Sort	Reg. dato	17-02-2022
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	72261	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Automatisk nødbremse AEB	Tågelygter bagved	El-justerbart passagersæde
40:60 Splitbagsæder	Navigation	Skiltegenkendelse TSR
Lædersæder	Tågelygter foran	Elektrisk justerbart førersæde
Aktiv vognbaneassistent LKA	Farvetillæg	Vejbaneassistent LDW
Bluetooth	12,3 " Digitalt instrumentpanel	10.1" Touchskærm
Hastighedsassistent SAS	Panorama El-Soltag	LED-forlygter med niveauregulering
Adaptiv fartpilot	360 Kamera	Parkeringsensor foran og bagved
Køassistent TJA	Kollisionsadvarsel forud FCW	Sportssæder
El-ruder i for- og bagdøre	EL-bagklap	Sportspedaler i alu
Højdejusterbart førersæde	Dynamisk blinklys foran og bagtil	LED-baglygter
Aut. fjernlys	LED Kørelys	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/50-18	06 mm	Helårs
Venstre, Bag	Continental	235/50-18	06 mm	Helårs
Højre, Bag	Continental	235/50-18	06 mm	Helårs
Højre, For	Continental	235/50-18	06 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
----------	-------	---------



Ekstrahjul

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K4
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#3	V. forskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#4	V. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#5	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#6	H. fordør	Dør	Bule(r)	K3



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser




Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl