

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CU67570	Stelnummer	TMDAH7NP3L7075976		
Mærke	SKODA	Model	SUPERB	Version	2.0 TDI 150 DSG7
Karosseritype	Sedan	Farve	Sort	Reg. dato	02-09-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	160550	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7216301

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

ESC	Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
7 airbags	Aufkleber/Schilder in englisch	Prestige package
El-soltag	Bordliteratur in Dänisch	Care Connect 1 Jahr+Infotainment Online 1 Jahr
Metallak - Black Magic	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Linkslenker
Ablagefach für Regenschirm	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Dämpfung hinten,Basis 1	Wartungsintervallverlängerung
Akustikglas Türscheiben vorn	Abdeckungen für Leichtmetallräder	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Anti-Blockier-System (ABS)	Radschrauben Standard	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ	Nichtraucherausführung
Antriebsart: Frontantrieb	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Schwarz-Magic Perleffekt
Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung	Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Ausstattungs-Paket: Green tec	Scheibenbremsen vorn	Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory	Ohne Elektromotor (Hybrid)	Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Außenspiegel Wagenfarbe	Ohne Überführungsausrüstung	Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar
Bremsassistent	Scheibenbremsen hinten	Side Assist
Bremsenergieerückgewinnung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Außenspiegel links, konvex
Chromzierleisten an Seitenfenstern	Ohne "drive select"	Außenspiegel rechts, konvex
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	3-Speichen-Multifunktionslederlenkrad	Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	Ohne zusätzliche Bereifung	Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Ohne Trennwand	Spoilerdach
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Elektrisches Glasschiebedach PAD
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Ohne Ladeboden	Matrix-Beam
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)

Fernbedienung für Zentralverriegelung	Besondere Innengeräuschdämpfung	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	Ohne Durchladeeinrichtung	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	Ohne Sonnenschutzrollo	"LIGHT ASSISTANT" ("COMMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Mit Verkehrszeichenerkennung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	TOP LED Rückleuchte
Handschuhfach beleuchtet	Chromrahmen um die Seitenfenster	Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
Innenspiegel mit Ablendautomatik	Ohne Heckspoiler	Stoßfänger in Wagenfarbe
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Transportschutzfolie mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Karosserie: 5-türig	Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Knieairbag Fahrerseite	Lane Assist + Stau Assist + Emergency Assist	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Kopf-Airbag-System	Ohne Schmutzfänger	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Kopfstützen hinten	Formteilhimmel ungeteilt	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Kopfstützen vorn	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	12 Volt-Steckdose(n)	DAB - Digitaler Radioempfang
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Einstiegsleisten vorne und hinten	"SOUND SYSTEM CANTON"
Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	SD-Karte (Europa)	Privater Notruf Emergency Call
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Motorenstart Standard	"SMART LINK+"
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Ohne erweitertem Sicherheitssystem	"Virtual Cockpit"
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-	Navi Amundsen
Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	Ohne 2. Batterie	"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion
LM-Felgen	Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt	Reifendruckkontrolle
Mittelarmlehne vorn	Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage	Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
Modellpflege	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung	Fahrerknieairbag
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	2 Leseleuchten vorn	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Nebelscheinwerfer LED	Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Nebelscheinwerfer mit Abbieglicht	Nebelschlussleuchte	Mittelarmlehne vorn

Notrufsystem	Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Radioempfang digital (DAB+)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Reifen-Reparaturkit	Akku Lampe im Gepäckraum	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
Reifendruck-Kontrollsystem	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige	Kältemittel R1234yf
Rußpartikelfilter	Komforttelefonie mit WLAN und LTE und Wireless charging	Elektrische Zusatzheizung
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Ohne Zusatz-/Standheizung	Beheizbare Vordersitze
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Sitzbezüge in Leder
Scheibenwaschdüsen heizbar	Warnleuchten Türen vorn und Rückstrahler Türen hinten	Komfortsitze vorn
Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	Betriebsspannung 12 V	Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory
Scheibenwischer mit Regensensor	Ausstattungsstufe - Style	Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	Rechtsverkehr	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Seitenairbag vorn	Typprüfland Dänemark	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Servolenkung	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Beifahrersitzverstellung vom Fond
Servolenkung elektronisch (Servotronic)	Betriebserlaubnis Nachtrag	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Sitz vorn links höhenverstellbar	4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/T19/T11/T3C	Kopfstützen vorn
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Keine Aktionsausführung	"KESSY FULL" ohne "SAFE" System
Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	Ohne ECO-Funktion	Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung,(mit Spindel-antrieb, ohne Virtuelles Pedal)
Sitzheizung vorn	Care Connect + Infotainment Online	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Sitzlehne vorn rechts klappbar	Regionscode " ECE " für Radio	Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
Sitzlängsverstellung Beifahrersitz, vom Fond elektr. verstellbar	Ohne Ladedose	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	Ohne Ladekabel	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Sonnenblende links mit Spiegel	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Sonnenblende rechts mit Spiegel	Normal-Lackierung	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Start/Stop-Anlage	Variante Grundausrüstung	Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Dämpfung vorn	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Radio "BOLERO" / Navigation "AMUNDSEN"	Wegfahrsperr elektronisch
Verglasung getönt	Ohne Halter	Doppelton-Signalhorn
Verzurrösen Koffer-/Laderaum	Leergewichtsbereich 1	Außen-Sound Standard
Wegfahrsperr	Batterie 420A (70Ah)	Mittelkonsole
Zentralverriegelung	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)	Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar- Assistent (bis 210 km/h)	Stufenheck	Textilfußmatten
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Ohne Kameranetze/Umfeldsensorik	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent	Ohne Head-Up Display	Mit Multifunktionskamera
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Feststellbremse
Innenausstattung: Dekoreinlagen Argento Zebrano	Schwarz	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Innenausstattung: Leder	Ohne Adapter	"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung
Klimaanlage Climatronic 3- Zonen	SKODA AUTO a.s., Kvasiny	Leichtmetallräder "STRATOS" 7Jx17"
Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	Ohne Kindersitz	Pannen-Set
Panorama-Schiebedach elektrisch	Sprachsteuerung plus ICC (InCarCommunication)	Bordwerkzeug
Perleffekt-Lackierung	Chrom-Paket (Ausführung 2)	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Schließ-/Startsystem Kessy	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen	Frontantrieb
Sound-System Canton	Ambientelicht Ausführung 2	Berganfahrassistent
Description not found	Steuerung FAVAS 1	Drehstromgenerator 140 A
Radstand	4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	7-Gang-Automatikgetriebe
Kraftstoffsystem Diesel	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Fertigungsablauf Standard	Entriegelung Hintersitz Standard	Abgaskonzept, EU6 DG
Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --	Ohne Uhr	Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Ohne alternativ- Antriebssystem	Extern, USB Typ-A, 2x USB Buchsen	Nicht Heissland
Kraftstoffbehälter	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Standard-Klimazonen
Schriftzugsatz in Grundausführung	Ohne Garagentoröffner	DSRB
Abgasrohr hinten (Standard)	Fußhebelwerk "Standard"	Description not found

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/60-16	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	215/60-16	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	215/60-16	04 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	215/60-16	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle		Ikke tilstede	K5
#2	Nøgle		Ikke tilstede	K5


Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Interiør	Instrument bord	Defekt	K5
#2	Interiør	Gulv beklædning	Hul	K5
#3	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#4	Motorhjelm	Hjelm	Rust plet	K4
#5	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#6	V. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K3
#7	V. bagdør	Dør	Ridser	K3
#8	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#9	Bagklap	Bagagerums klap	Ridser	K4
#10	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#11	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#12	H. bagdør	Dør	Ridser	K4
#13	H. fordør	Dør	Ridser	K3
#14	H. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K3



1

Sted Interiør
 Del Instrument bord
 Type Defekt



2

Sted Interiør
 Del Gulv beklædning
 Type Hul



2A

Sted Interiør
 Del Gulv beklædning
 Type Hul



3

Sted Forrhude
 Del Rude
 Type Stenslag



3A

Sted Forrhude
 Del Rude
 Type Stenslag



3B

Sted Forrhude
 Del Rude
 Type Stenslag




4

Sted Motorhjeml
 Del Hjelm
 Type Rust plet



4A

Sted Motorhjeml
 Del Hjelm
 Type Rust plet



4B

Sted Motorhjeml
 Del Hjelm
 Type Rust plet



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere



Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser




Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



8A
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Ridser



8B
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Ridser




8C
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Ridser



9
 Sted Bagklap
 Del Bagagerums klap
 Type Ridser



9A
 Sted Bagklap
 Del Bagagerums klap
 Type Ridser



10
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser



10A
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser



10B
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser



10C
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
