

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DL62679	Stelnummer	U5YH581AGNL030018		
Mærke	KIA	Model	CEED	Version	1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	06-07-2022
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	17597	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7218658

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Unik PHEV front grill	Aut. nedblændeligt bakspejl	El-indklappelige sidespejle m/LED blink
16" Alufælge	High Glossy sorte detaljer	Multifunktionel Smart Key
Varme i forsæder	Bakkamera	Højdejust.bart passagersæde
Tågelygter for	Klimaanlæg & Regnsensor	LED forlygter
Varme i rattet	EL-sideruder i for & bag	Farvetillæg
Armlæn foran, skydbart	Højdejust.bart føresæde	Parkeringsensor bag
8" Touch Skærm	Cruise control med Speed Limiter	LED baglygter
DAB+ RADIO	Læderrat og gearknob	Icecube LED kørelys
Apple CarPlay m.stemmestyring	Elektronisk P-bremse	Lane Following Assist
Bluetooth	ISG	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	205/55-16	06 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	205/55-16	06 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	205/55-16	06 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	205/55-16	06 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede




Ja

Reservehjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle		Ikke tilstede	K5
#2	Nøgle		Ikke tilstede	K4

2

Sted

Nøgle

Del

Type

Ikke tilstede

2A

Sted

Nøgle

Del

Type

Ikke tilstede

2B

Sted

Nøgle

Del

Type

Ikke tilstede

2C

Sted

Nøgle

Del

Type

Ikke tilstede

2D

Sted

Nøgle

Del

Type


Ikke tilstede

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Rids	K4
#3	Bagkofanger	Kofanger	Skadet	K5
#4	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#5	Front	Forkofanger	Rids	K4



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag




Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre Bag
Type	Rids




Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre Bag
Type	Rids



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Skadet



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Skadet



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



Sted Front
Del Forkofanger
Type Rids



Sted Front
Del Forkofanger
Type Rids

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl