

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DP21874	Stelnummer	VF7PSCFB5KR516440		
Mærke	CITROËN	Model	C1	Version	1.0 VTi 72 hk 5D
Karrosseritype	Hatchback	Farve	Grå	Reg. dato	22-11-2019
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	64923	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	7225649

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	-	AUSSENSPIEGEL KAROSSERIEFARBE+FUSS DURCHGEFÄRBT
Anti-Blockier-System (ABS)	EINTEILUNG 190 KM/H - 120 M/H WEISSER GRUND	AUSSENSPIEGEL KAROSSERIEFARBE+FUSS DURCHGEFÄRBT
Antislupfregelung (ASR)	-	LEUCHTKENNZEICHNUNG
Außenspiegel Wagenfarbe	-	AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
Bordcomputer	AUßER KALTE LÄNDER	TAGESLEUCHTE
Elektro-Paket	INTERVALL-SCHEIBENWISCHER 2 STUFEN	LEUCHTKENNZEICHNUNG
Elektron. Stabilitäts- Programm (ESP)	HEIZUNGSKANAL VORNE	TUERZIERLEISTE SCHWARZ MATT
Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent	-	ZIERBLLENDE SCHEIBE DURCHGEFÄRBT SCHWARZ
Geschwindigkeits- Begrenzeranlage	MONTAGE REIFEN 14 INCH	STOSSFAENGERLEISTE EINGEFAERBT
Getriebe 5-Gang	OHNE SCHMUTZFÄNGER	SCHEIBE GETOENT
Heckscheibenwischer	CONTINENTAL REIFEN	SCHEIBE GETOENT
Isfix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	REIFEN 165/65 R14 83T NICHT VERSTÄRKT	DREHSCHLEIBE
Karosserie: 5-türig	RAD SCRIN B3/B4 ANA TRIPLE PLAY	FERNBEDIENUNG AUTORADIO STANDARD
Kopf-Airbag-System	OHNE FUSSMATTE	2 LAUTSPRECHER VORN + 2 HOCHTOENER VORN
Kopfstützen hinten	MIT MARKIERUNG SCHRAUBE ISO	MIT FREISPRECHSET
Kopfstützen vorn	OHNE	MIT FREISPRECHSET
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	FALTENBALG/SCHALTKNOPF+PLÄTTCHEN PLAST	1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB
Motor 1,0 Ltr. - 53 kW VTi	OHNE VERDECK	ANZEIGE VORN BILDSCHIRM DGT7C
Otto-Partikelfilter (GPF)	1 VENTILATOR 100 W	MIT BORDCOMPUTER
Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher	-	INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG
Reifen-Reparaturkit	OHNE INDIVIDUELLE GESTALTUNG KLEBEBAND AUSSEN/INNEN	SEITENAIRBAG BRUSTKORB
Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)	-	AUTOMATISCHE KLIMA- ANLAGE
Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar)	-	AUTOMATISCHE KLIMA- ANLAGE
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	DÄNEMARK	-
Seitenairbag vorn	-	KÄLTEMITTEL 1234 YF

Servolenkung	-	GAS VORWAERMER GEHAEUSE
Sitz vorn links höhenverstellbar	-	HEIZBARER SITZ
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	-	PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
Sonderlackierung Lipizan- Weiß	-	SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT
Stahlfelgen 4,5x15	-	SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT
Stop-Start-Anlage	-	MONTAGE 2 KOPFSTUETZE HINTEN
Stoßfänger Wagenfarbe	-	VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
Tagfahrlicht LED	-	FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE ELEKTRISCH
Wegfahrsperre mit Transponder	-	FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH
Klimaautomatik	-	FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE ELEKTRISCH
Sitzheizung vorn	-	FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH
WS-IC: 0	-	TUER INNENBETTIGUNG DECOR NEUTRAL
PRIVAT FAHRZEUG	-	1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ- FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL
CITROEN	-	AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE
C1 (B4)	-	AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE
K0	MIT SELBSTDIAGNOSE "OBD"	ANZEIGEN OPTISCH + AKUSTISCH SICHERHEITSGURTE VORNE UND 2 HINTEN
STANDARD	LINIE INITIALE	GUTE STRASSE
HAUPTINDEX „06“	OHNE AFIL SPURASSISTENTEN	NORMALE AUFHAENGUNG
NEBENINDEX "00"	OHNE HINDERNISERKENNUNG	MONTAGE STAHL-RAEDER
KTB - ZU LACKIEREN SILVER GREY 1E7	MITTEL HOCH	ZIERKAPPE STAR 14 ZOLL
STOFF HARPER "IL"	CITROEN	BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR
"FK"	OHNE TEMPO-MAT	OHNE RESERVERAD
BATTERIE H5 60HA	OHNE SCHLÜSSELLOSEN ZUGANG/START	STANDARD-LENKRAD
SCHALTGETRIEBE C551	OHNE ZUSATZ MONOGRAM	LENKSÄULE HÖHENVERSTELLBAR
GEPÄCKABDECKUNG TYP TABLETT	OHNE SCHIEBEDACH	SERVO-LENKUNG
GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H	OHNE PACK AUSSTATTUNG	DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
OHNE DREHZAHLMESSER	OHNE AUTOMATISCHES BREMSSEN BEI KOLLISIONSGEFAHR (FARC)	GENERATOR KLASSE 12 TMC
ACHSANTRIEB 20 X 71	OHNE NEBELSCHEINWERFER	SCHALTGETRIEBE C551
LINKSLENKER	ZENTRAL VERRIEGELUNG	MECHANISCHES GETRIEBE 5 GÄNGE TYP STT

MIT FERNBEDIENUNG	LIMOUSINE 5 TÜREN	ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.3
OHNE UMRÜSTUNG	METALLIC KLARLACK	ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.2
TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE	DACH KAROSSERIEFARBE	ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.3
DEKORATION LACKIERT NIVEAU A	GERUSCHDMMUNG STIRWAND+MOTORHAUBE+ANTRIEBSBLOCK	SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN
STAHLFELGE 14"	STOSSFÄNGER V/H STD KAROSSERIEFARBE+GRILL LACKIERT V	BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
OHNE LESEN SCHILD	DACHANTENNE LANG	MIT STOP AND START ANLASSER
OHNE SCHUTZ KAROSSERIEBODEN	AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL	MIT STOP AND START ANLASSER
OHNE KOFFERRAMM BELEUCHTTUNG	AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER, MANUELL	KÜHLER STÄRKE 11,5 ALU GELÖTET
ARMATURENBRETT KONSOLE SCHWARZ+BD INJ	AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL	KALTE LAENDER
PERSONALISIERUNG VERKLEIDUNG HARPER ROT	AUSSENSPIEGEL KAROSSERIEFARBE+FUSS DURCHGEFÄRBT	EINSPRITZUNG 1KR EURO 6D TEMP VERDAMPFER

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	BF Goodrich	165/65-14	02 mm	Sommer
Venstre, Bag	BF Goodrich	165/65-14	04 mm	Sommer
Højre, Bag	BF Goodrich	165/65-14	04 mm	Sommer
Højre, For	BF Goodrich	165/65-14	02 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede


Ja

Reservehjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle		Ikke tilstede	K5
#2	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#3	Nøgle		Ikke tilstede	K5
#4	Nøgle		Ikke tilstede	K4

2



Sted

Nøgle

Del

Nøgle

Type

Ikke tilstede

4



Sted

Nøgle

Del

Type

Ikke tilstede

4A



Sted

Nøgle

Del

Type

Ikke tilstede

4B



Sted

Nøgle

Del

Type

Ikke tilstede

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. panel	Indstigning Højre Bag	Ridser	K4
#2	H. panel	Indstigning Højre Bag	Ridser	K4
#3	V. fordør	Dør	Ridser	K4
#4	Forrude	Rude	Stenslag	K5

1

Sted

V. panel

Del

Indstigning Højre Bag

Type

Ridser

1A

Sted

V. panel

Del

Indstigning Højre Bag

Type

Ridser

1B

Sted

V. panel

Del

Indstigning Højre Bag

Type

Ridser

2

Sted

H. panel

Del

Indstigning Højre Bag

Type

Ridser

2A

Sted

H. panel

Del

Indstigning Højre Bag

Type

Ridser

3

Sted

V. fordør


Del

Dør

Type

Ridser

3A



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser

4



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

4A



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

4B



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl