

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

| | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| Registreringsnummer | CY31877 | Stelnummer | W1K2052141G067966 | | |
| Mærke | MERCEDES-BENZ | Model | C-Klasse | Version | 220 d Stationcar 9G-TRONIC |
| Karosseritype | Stationcar | Farve | Sort | Reg. dato | 08-01-2021 |
| Drivkraft | Diesel | Drivlinje | Rear wheel drive | Geartype | Automatisk |
| KM. stand | 158263 | Antal nøgler | 2 | Kontraktnummer | 7231837 |

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

| | | |
|---|--|--|
| Standardpakke I | Media-Display | KUEHLERMASKE IN DIAMANTOPTIK |
| AMG night edition | Reifen-Reparaturset (Tirefit) | EINSTIEGSCHIENE BELEUCHTET |
| Active Distance Assist DISTRONIC | Service-System: Erweiterte Navigationsdienste | ANHAENGEVORRICHTUNG |
| Adaptives Bremslicht | Spiegel-Paket | TELEFONANTENNE |
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | Model: T-Modell C 220 d | GPS ANTENNE |
| Aktive Motorhaube | BEDIENUNGSANLEITUNG U. SERVICEHEFT-DAENISCH | AUSSENSPIEGEL LI. U. RE. ABKLAPPBAR |
| Ambiente-Beleuchtung | FOLIE RUNDUM GRUEN, FUER POLIZEI-FZG. | INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR |
| AMG-Line Interieur | UMSTELL. WELTHERSTELLER AUF MERCEDES-BENZ AG (ASF) | DACHRELING |
| Anti-Blockier-System (ABS) | UMSTELLUNG WELTHERSTELLER AUF MERCEDES-BENZ AG | DACHRELING |
| Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico | UMSTELLUNG ECO-INNOVATIONEN (COC-PAPIERSTEUERUNG) | SCHEINWERFER LED STATISCH RECHTSVERKEHR |
| Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | PRODUKTIONSSTANDORT FAHRZEUG BREMEN | ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND |
| Beckenairbag vorn (Pelvisbag) | VORRUESTUNG SMARTPHONE INTEGRATION MB-LINK | REGENSENSOR |
| Blinkeleuchte in Außenspiegel integriert | WANDLER 4ZYL. DIESEL | RADLAUFVERBREITERUNG |
| Bremsanlage mit großen Brems Scheiben (Hochleistungs-Bremssystem) | KOMMUNIKATIONSMODUL ECE-AUSFUEHRUNG | GEWICHTSOPTIMIERTE WINDSCHUTZSCHEIBE |
| DAB-Tuner (Radioempfang digital) | STEUERCODE VERTRIEB | GLAS DUNKEL GETOENT |
| Dachreling | FAHRZEUGBEWACHSUNG | DIGITALER RADIO-STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.) |
| Design- und Ausstattungslinie AMG Line | GENERATION EHS | RADIO AUDIO20 NAVIGATIONSFAEHIG NTG5.5 |
| Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | MB-MOBIL0 MIT DSB UND GGD | VORRUESTUNG DIGITALER RADIO-STANDARD DAB |
| Edelstahlpedale Sportdesign | WANDLERVARIANTE 9 | TELEFONANTENNE |
| Einschaltautomatik für Fahrlicht | SPRACHE KOMBIINSTRUMENT/ HU - DAENISCH | ECALL-NOTRUFSYSTEM (HERMES) |
| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | BESTUECKUNG SCHALTELEMENTE (DREI RAEDER) | LIVE TRAFFIC - FAEHIGKEIT (HERMES) |

| | | |
|--|--|--|
| Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | DAENEMARK | MBCONNECT - DIENSTE FUER FAHRZEUG-SETUP (HERMES) |
| Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs- Sensor) | SPEED- + LOADINDEX 95Y XL + 97Y XL | HERMES- KOMMUNIKATIONSMODUL LTE |
| Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | AEJ 04/2 | USB-LADESTECKDOSE IM FOND |
| Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | EL.HYDR.STEU.EINHEIT- WANDLER | VORRUESTUNG FUER NAVIGATIONSNACHRUESTUNG |
| Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps) | STEUERCODE VERTRIEB | KOMBIINSTRUMENT 12,3 " DIAGONALE |
| Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem) | EUROPA | AKTIVER PARKASSISTENT |
| Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung | STOFF / KUNSTLEDER / MIKROFASER | SD-KARTENNAVIGATION |
| Feststellbremse elektrisch | GELENKFLANSCH M. GW 110 / 3, 3-ARM X 110 | MB-CONNECT-DIENSTE FUER NAVIGATION |
| Gepäck- /Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz | STEUERCODE VERTRIEB | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| Getriebe Automatik - (9- Stufen) | HALTER HI AUS KUNSTSTOFF | ZENTRALDISPLAY MID (9 ZOLL BIS 11,5 ZOLL) |
| Infotainment-System: Mercedes me connect | ANSCHRAUBAUGEN WANDLERGEHÄUSE FÜR DRUCKOELFILTER | I-TAFEL UND BORDKANTE BELEDERT (KUNSTL. GEPRAEGT) |
| Innenhimmel schwarz | REDUZIERUNG AKTIVER PARKASSISTENT (UN R79) | ZIERELEMENTE - ALUMINIUM |
| Innenraumlicht-Paket | UMSTELLUNG LENKRADBEDIENUNG ASSISTENZSYSTEM | HEADUNIT EUROPA/GUS- STAATEN/MONGOLEI |
| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | COC-PAPIER EURO6 TECH.OHNE ZULASS.BESCHEIN. TEIL 2 | KNIEBAG |
| Karosserie: 5-türig | IDENTIFIZIERUNGSSCHILD UNTER WINDSCHUTZSCHEIBE | ABSTANDSREGELTEMPOMAT PRO "DISTRONIC PRO" |
| Keyless Go Startanlage | OEL-OFFSETMENGE +200GR OEL | BEIFAHRSITZ MIT GEWICHTSERKENNUNG |
| Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) | VERZAHNUNG GERAEUSCHOPTIMIERT | DACHINNENVERKLEIDUNG STOFF SCHWARZ |
| Knieairbag Fahrerseite | GEWELLTE LAMELLEN B08 | FUSSMATTEN - AMG |
| Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect | KAELEMITTELVERDICHTER MIT MAGNETKUPPLUNG | KLIMAAANLAGE |
| Kopf-Airbag-System (Windowbag) | STEUERCODE VERTRIEB | KAELEMITTEL ALTERNATIV |
| Ladekantenschutz (Edelstahl) | BAUREIHE 205 | MOTOR RESTWAERMEAUSNUTZUNG (MRA) |
| Lenkrad (Sport) mit Multifunktion | KOMBI - WAGEN | SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS |
| LM-Felgen | GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 11 | STOFF / KUNSTLEDER / MIKROFASER - SCHWARZ / ANTH. |

| | | |
|--|--|---|
| Mercedes-Benz Notrufsystem | GETRIEBE AUTOMATISCH | MITTELKONSOLE IN HOLZ ESCHESCHWARZ OFFENP. (2A70) |
| Mittelarmlehne vorn mit Fach | GETRIEBE AUTOMATISCH UEBERTRAGUNGSMOMENT 700NM | LORDOSENVERSTELLUNG |
| Modellpflege mit Code | HINTERACHSE | DURCHLADEMOEGELICHKEIT |
| Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT | STEUERCODE WERK | DURCHLADEMOEGELICHKEIT |
| Night-Paket | STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM | DURCHLADEMOEGELICHKEIT |
| Reifendruck-Kontrollsystem | SOFTWARESTEUERUNG FUER KRAFTFREI IN STELLUNG "D" | KEYLESS-START |
| Reiserechner | LINKS-LENKUNG | AUTOMATISCHE RUECKWANDTUER |
| Rußpartikelfilter | STEUERCODE VERTRIEB | LENKRADSCHALT. / LENKRADSCHALTPADDEL GALVANISIERT |
| Rücksitzlehne geteilt / klappbar | STEUERCODE VERTRIEB | FONDGURTSTATUSANZEIGE |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | SOMMERREIFEN | AMBIENTENBELEUCHTUNG |
| Scheibenwischer mit Regensensor | PLAKETTE FUER SONDERMODELL | UMFELDBELEUCHTUNG |
| Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | VORDERACHSHAELFTE LINKS | INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR |
| SCR-System (AdBlue-Technologie) | VORDERACHSHAELFTE RECHTS | FUSSGAENGERSCHUTZ - SCHEIBENAIRBAG |
| Seitenairbag (Sidebag) vorn | AEJ 20/1 | INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR |
| Sitz vorn links elektr. verstellbar | DIEBSTAHLSCHUTZ-PAKET | EINBRUCH- UND DIEBSTAHLWARNANLAGE BASIS (EDW) |
| Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | STEUERCODE VERTRIEB | INNENRAUMABSICHERUNG |
| Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | STEUERCODE VERTRIEB | MB CONNECT- FAHRZEUG-MONITORING (HERMES) |
| Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica | AMG-STYLING - FRONTSPOILER, SEITENSCHWELLER | INNENRAUMABSICHERUNG |
| Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | NIGHTPAKET | CUPHOLDER |
| Sport-Fahrwerk | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR | I-SIZE-MARKING (ISOFIX-NACHFOLGER) |
| Start/Stop-Anlage | SPIEGEL PAKET | RUECKFAHRKAMERA |
| Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | AMG SPORTPAKET INTERIEUR | SPORT-BREMSANLAGE |
| Steckdose (12V-Anschluß) | ERGONOMIE-PAKET | SPORTFAHRWERK |
| Tagfahrlicht LED | STEUERCODE VERTRIEB | AMG-DOPPELSPEICHENRAEDER 18" MISCHBEREIFUNG |
| Tempomat | INNENRAUM-LICHTPAKET | TIREFIT |
| Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | KONNEKTIVITAETSPAKET MID | SUPERSPORT-LENKRAD - LEDER / MICROFASER |

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG | STEUERCODE VERTRIEB | FAHRPROGRAMMWAHLSCHALTER (AGILITY SELECT) |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | AMG SPORTPAKET INTERIEUR | GETRIEBE AUTOMATISCH 9-GANG |
| Ablage-Paket | AMG SPORTPAKET INTERIEUR | DIESEL - ABGASREINIGUNG BLUETEC SCR GENERATION 3 |
| Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) | EINPARK-PAKET | ABGASREINIGUNG EURO 6 TECHNIK |
| Diebstahlschutz-Paket | ABLAGEPAKET | KRAFTSTOFFBEHAELTER MIT GROSSEM INHALT - VOLUMEN1 |
| Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | AMG SPORTPAKET INTERIEUR | GROSSER SCR-TANKBEHAELTER |
| Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz / Aluminium | SONDERMODELL "NIGHT EDITION" | ABGASANLAGE MIT DPF GENERATION 1.5 |
| Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit) | SALES CODE | GEKUERZTES KUEHLMODUL |
| Konnektivität-Paket | FUSSGAENGERSCHUTZ - AKTIVE MOTORHAUBE | HUBRAUM 2,0 LITER |
| Kraftstofftank: vergrößert | STEUER-CODE UMSTELLUNG WLTP MIT RDE | R4-DIESELMOTOR OM654 |
| Lenkrad (Dinamica, Leder Nappa, unten abgeflacht) | SCHWARZ - UNILACK | |

Dæk og mønster

| Position | Mærke | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Venstre, For | Continental | 225/45-18 | 03 mm | Vinter |
| Venstre, Bag | Michelin | 225/45-18 | 03 mm | Vinter |
| Højre, Bag | Michelin | 225/45-18 | 03 mm | Vinter |
| Højre, For | Continental | 225/45-18 | 03 mm | Vinter |

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Ja

| Position | Mærke | Dæktype |
|----------|-------|---------|
|----------|-------|---------|

Ekstrahjul

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reserverhjul tilstede Nej

| Position | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|--------------|-------|-----------|----------|
| Reserverhjul | | /- | |

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|-------|-----|---------------|----------|
| #1 | Nøgle | | Ikke tilstede | K5 |

Skader


| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|-------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| #1 | Fælge | Højre, For | Hak | K4 |
| #2 | Forrude | Rude | Stenslag | K2 |
| #3 | Motorhjelm | Hjelm | Stenslag flere | K3 |
| #4 | Front | Forkofanger | Stenslag flere | K3 |
| #5 | Forrude | Lister | Risiko for følgeskade | K4 |
| #6 | V. panel | Indstigning Venstre For | Bulet/Ridset | K3 |
| #7 | V. panel | Indstigning Venstre Bag | Ridser | K3 |
| #8 | Bagkofanger | Kofanger | Ridser | K4 |
| #9 | H. bagskærm | Benzin dæksel | Ridser | K3 |
| #10 | H. bagdør | Dør | Ridser | K3 |
| #11 | H. fordør | Dør | Ridser | K3 |
| #12 | Interiør | Sædebetræk, flere | Plettet | K1 |

1




| | |
|------|------------|
| Sted | Fælge |
| Del | Højre, For |
| Type | Hak |

1A




| | |
|------|------------|
| Sted | Fælge |
| Del | Højre, For |
| Type | Hak |

1B




| | |
|------|------------|
| Sted | Fælge |
| Del | Højre, For |
| Type | Hak |

2




| | |
|------|----------|
| Sted | Forrude |
| Del | Rude |
| Type | Stenslag |

2A




| | |
|------|----------|
| Sted | Forrude |
| Del | Rude |
| Type | Stenslag |

3




| | |
|------|----------------|
| Sted | Motorhjelm |
| Del | Hjelm |
| Type | Stenslag flere |

3A




| | |
|------|----------------|
| Sted | Motorhjelm |
| Del | Hjelm |
| Type | Stenslag flere |

4



| | |
|------|----------------|
| Sted | Front |
| Del | Forkofanger |
| Type | Stenslag flere |

5



| | |
|------|-----------------------|
| Sted | Forrude |
| Del | Lister |
| Type | Risiko for følgeskade |

5A



Sted Forrude
 Del Lister
 Type Risiko for følgeskade

5B



Sted Forrude
 Del Lister
 Type Risiko for følgeskade

6




Sted V. panel
 Del Indstigning Venstre For
 Type Bulet/Ridset

7



Sted V. panel
 Del Indstigning Venstre Bag
 Type Ridser

8



Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser

8A



Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser

8B



Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser

8C




Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser

8D




Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser

9




| | |
|------|---------------|
| Sted | H. bagskærm |
| Del | Benzin dæksel |
| Type | Ridser |

10




| | |
|------|-----------|
| Sted | H. bagdør |
| Del | Dør |
| Type | Ridser |

10A




| | |
|------|-----------|
| Sted | H. bagdør |
| Del | Dør |
| Type | Ridser |

11




| | |
|------|-----------|
| Sted | H. fordør |
| Del | Dør |
| Type | Ridser |

11A




| | |
|------|-----------|
| Sted | H. fordør |
| Del | Dør |
| Type | Ridser |

12



| | |
|------|-------------------|
| Sted | Interiør |
| Del | Sædebetræk, flere |
| Type | Plettet |

12A



| | |
|------|-------------------|
| Sted | Interiør |
| Del | Sædebetræk, flere |
| Type | Plettet |

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
