

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

| | | | | | |
|---------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|---|
| Registreringsnummer | DL34524 | Stelnummer | WF0PXXGCHPKC40473 | | |
| Mærke | FORD | Model | FOCUS | Version | 1.0 EcoBoost (125 HK) Stationcar FWD M6 |
| Karrosseritype | Stationcar | Farve | Blå | Reg. dato | 27-03-2019 |
| Drivkraft | Benzin | Drivlinje | Front wheel drive | Geartype | Manuel |
| KM. stand | 117535 | Antal nøgler | 2 | Kontraktnummer | 1005224 |

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

[Fuld liste](#)

Dæk og mønster

| Position | Mærke | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Venstre, For | Continental | 205/60-16 | 06 mm | Sommer |
| Venstre, Bag | Continental | 205/60-16 | 07 mm | Sommer |
| Højre, Bag | Continental | 205/60-16 | 06 mm | Sommer |
| Højre, For | Continental | 205/60-16 | 06 mm | Sommer |

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej




| Position | Mærke | Dæktype |
|------------|-------|---------|
| Ekstrahjul | | |

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

| Position | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|-------------|-------|-----------|----------|
| Reservehjul | | /- | |

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|------|-----|------|----------|
|-----|------|-----|------|----------|

Skader

| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|-------------|-------------|---------|----------|
| #1 | Front | Forkofanger | Ridser | K4 |
| #2 | Interiør | Måtter | Hul | K5 |
| #3 | Bagklap | Bagklap | Bule(r) | K3 |
| #4 | Bagkofanger | Kofanger | Ridser | K4 |
| #5 | H. bagdør | Pynteliste | Ridser | K5 |
| #6 | H. bagskærm | Pynteliste | Ridser | K5 |




| | |
|------|-------------|
| Sted | Front |
| Del | Forkofanger |
| Type | Ridser |



| | |
|------|-------------|
| Sted | Front |
| Del | Forkofanger |
| Type | Ridser |



| | |
|------|-------------|
| Sted | Front |
| Del | Forkofanger |
| Type | Ridser |



| | |
|------|-------------|
| Sted | Front |
| Del | Forkofanger |
| Type | Ridser |



| | |
|------|-------------|
| Sted | Front |
| Del | Forkofanger |
| Type | Ridser |



| | |
|------|----------|
| Sted | Interiør |
| Del | Måtter |
| Type | Hul |



| | |
|------|----------|
| Sted | Interiør |
| Del | Måtter |
| Type | Hul |



| | |
|------|---------|
| Sted | Bagklap |
| Del | Bagklap |
| Type | Bule(r) |



| | |
|------|---------|
| Sted | Bagklap |
| Del | Bagklap |
| Type | Bule(r) |




| | |
|------|-------------|
| Sted | Bagkofanger |
| Del | Kofanger |
| Type | Ridser |




| | |
|------|-------------|
| Sted | Bagkofanger |
| Del | Kofanger |
| Type | Ridser |



| | |
|------|------------|
| Sted | H. bagdør |
| Del | Pynteliste |
| Type | Ridser |



| | |
|------|------------|
| Sted | H. bagdør |
| Del | Pynteliste |
| Type | Ridser |



| | |
|------|-------------|
| Sted | H. bagskærm |
| Del | Pynteliste |
| Type | Ridser |



| | |
|------|-------------|
| Sted | H. bagskærm |
| Del | Pynteliste |
| Type | Ridser |

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl