

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH74132	Stelnummer	WVGZZZ5NZKW364423		
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	TIGUAN	Version	2.0 TDI SCR 150 4Motion DSG7
Karosseritype		Farve		Reg. dato	26-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	4 wheels drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	134611	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1020986

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Tågelygter med drejelys	Make-up spejle belyst i solskærme	Baglygte
Baglygter, LED	Start/stop-system	Nummerpladelys i LED-teknologi
City Emergency Brake, Front assist og Lane Assist	12V stikkontakt i bagagerummet	Regnsensor
Climatronic	Kørellys	Frontbelysningsdyser automatisk opvarmet
Adaptiv fartpilot	Udvendige håndtag i bilens farve	Stødfangere i bilens farve, støddabsorberende sorte underdele
Træthedsregistrering	Førstehjælpkasse og advarselstrekant	Sideruder bag og bagrude mørktonet
Mørktone på bagerste sideruder og bagrude	Advarselsanlæg for sikkerhedsseler foran og bagved	Forrude i varmeafskærmende glas
Multifunktionslæderrat	Elektronisk tyverisikring	Radio "Composition Media"
Skuffer under forsæder, klapbord og lommer på forsædets ryglæn	Grønt tonede termoruder	Radio "Composition Media"
Krom-detaller, rude- og spejlbetjening	Fjernbetjent central lås	8 højttalere
Fjernlysassistent	Svingbar anhængertræk	USB-interface også til iPod/iPhone
Midterarm læn, foran	Composition Media lydsystem (touchscreen, radio/CD-afspiller, MP3, Bluetooth)	Telefoninterface
"Composition Media"	Fahrprofil auswahl assistance system	Online-tjeneste, uden OCU, med Head Unit-kodning, uden WFS-sammensætning
Tagræling, sort	Verkehrszeichenerkennung assistance system	"Guide & Inform" løbetid på 3 år
17" Letmetalfælge	Klimaanlæg Climatronic 3-zoner	"Volkswagen Media Control"
Aflæggerrum i loft	Metallic-lakering	Dørhåndtag indvendigt i mat krom
Højdejusterbare forsæder med lændestøtte	Discover Media navigationsmodul (til lydsystem)	Multifunktionsdisplay "Premium" med flerfarvet display
Komfort forsæder	Ryger-pakke	Parkeringshjælp - advarselssignaler ved hindringer i for- og bagområde
Parkeringsensorer, for og bag	Dæk-reparationskit (Tire Mobility Set)	Parkeringshjælp - advarselssignaler ved hindringer i for- og bagområde
Nedklappeligt passagersæde	Dæktrykskontrolsystem	Navigationsfunktion "Discover Media" (til "Composition Media")
premium	Bagrude mørktonet (65%)	Advarsel om vaskevandsniveau
Svingbart anhængertræk med el-frigørelse	Dieselbrændstofs system	Dæktryk indikator

Reflex sølv metallic	Standard fremstillingsproces	Tidssvarende dekorindlæg "Titansølv" til instrumentpanelet og dørbeklædning foran
Navigationspakke DK	Dobbeltkoblingstransmission DQ381	Hovedairbagsystem til fører og bagsædepassagerer inkl. sideairbags foran
3-Punkts-sikkerhedssele bag midt	Uden klistermærker og emblemer	Airbag til fører og passager, med deaktivering af passagerairbag, inkl. knæairbag på førersiden
Opbevaringsrum i loft	Fjernelse af motorbeskrivelse på bagklappen	Midterarm læn foran
Opbevaringsrum på instrumentbræt med låg	Uden elektronisk ratlås (ELV)	Loftshimmel
Airbag på passagerside som kan slukkes	Uden gulvmåtter	Klimaanlæg "Air Care Climatronic" med 3-zoners temperaturregulering, allergenfilter og betjeningsenheder bagpå
Airbag på fører-/passagerside	Bordlitteratur på dansk	Kølemiddel R1234yf
Aktiv frontklap	Vægtområde 15 kun montering, ingen behovsprogno	Elektrisk luftopvarmer
Anti-blokeringsystem (ABS)	Specielt typeplade til EG til M1-personbil	Forreste sæder med varme
Trækkontrolsystem (ASR)	Bagaffjedring, basis 1	Sædebetæk i stof, mønster "Rhombus"
Firehjulstræk	Afdækninger til letmetalfølge	Komfortsæder foran
Visning af vaskevandsniveau	Værktøjssæt	Forreste sæder med højdejustering
Automatisk kørelys med Leaving Home / Coming Home-lys funktion	Uden yderligere motorskjold	Passagersæderyglæn helt nedklappeligt
Asfærisk sidespejl, venstre	Advarselstrekant	Lændestøtte for forsæderne
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle	Standard brændstof påfyldning	Bagsædebænk asymmetrisk opdelt; længdejusterbar og foldbar; med mulighed for gennemlæsning og midterarm læn
Konvekst sidespejl, højre	Uden overførselsudstyr	Sikkerhedsoptimerede nakkestøtter foran, længde- og højdejusterbar
Lakerede sidespejle	Stickers / skilte, dansk-finsk-svensk	3 Nakkestøtter bag
Blinklys integreret i sidespejl	Uden ekstra dæk	Central lås uden sikkerhedsfunktion, med fjernbetjening og 2 fjernklapp nøgler
Bremseassistent	Nummerpladeholder foran og bag (ECE)	Sidespejlhus og dørhåndtag i bilens farve
Kromlister på sideruder	Uden tagskygge	Trepunkts automatiksikkerhedssele til midterste bagsædeplads
Tagræling	Bagagerumsbund	Automatiksikkerhedssele foran med højdejustering og strammer

Dobbelttonehorn	Dør- og sidebeklædning skumfolie og stof	Advarselsmelding og lyst for uhhånderede sikkerhedsseler foran og bagved
Gennemlæsningsanordning (midterarmælæn bag)	Uden ventilations- / massagestole	Proaktivt Passagerbeskyttelsessystem i forbindelse med "Front Assist"
Parkeringshjælp bag	Låsbar bagklap fra ydersiden	Automatiksikkerhedssele med strammer for de ydre bagsædepladser
Parkeringshjælp foran og bag	Uden særlige karosseriforanstaltninger	Kabinelys i fodrummet
Elektronisk differentialespærre (EDS)	Frekvensbånd 433,92 til 434,42 MHz	2 Læselamper foran og 2 bagpå
Elektronisk differentialespærre (XDS)	Uden bagspoiler	Bagagerumslys
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Transportbeskyttelsesfolie (minimal beskyttelse) med ekstra transportbeskyttelsesforanstaltninger	Automatisk nedblænding i bakspejlet
Anhængerstabiliseringsprogram	Uden brandslukker	Make-up-spejl belyst i solskærmene
Bergafkørselsassistent	Kølergitter	Elektronisk startspærre
Fjernlysassistent (Light Assist)	Uden spider / net / taske til bagage	Todelt signalhorn
Fodgængerregistrering	Bilklasse differentiering -550-	12V stikkontakt i midterkonsollen bagpå og i bagagerummet
Multikollisionsbremse	Uden trinstærk beskyttelsesfolie til dørindtrædning	Sklapborde på bagsiden af forsæderne
Træthedsregistrering	Navigationdata for Vesteuropa på SD-kort	Gearstangsknap i læder
Vejbaneassistent (Lane Assist)	Navigationssystem "Discover Media"	ISOFIX-monteringsstropper til fastgørelse af 2 barnesæder på bagsæderne, også til i-Size-barnesæder
Omkringssensor (Front assist) med City-Notbremsfunktion	Uden 2. batteri	Skuffer under forsæderne
Elektriske vinduer foran og bag	Adaptiv cruisekontrol ACC "stop & go", med hastighedsbegrænser	Opbevaringsrum i loftet
Forrude i tonet laminerglas	Uden lygtevaskesystem	Multikamera
Tekstilfodmætter	Uden ekstra / standvarme	Bremser foran
Fodrumsbelysning foran	Driftsspænding 12 V	Elektronisk parkeringsbremse inkl. Auto-Hold-funktion
Bagageafdækning	Kategori 0	Bremser bagest
Bagagebelysning	Komfortudstyr	Omkringvågenssystem "Front Assist", City-Notbremsfunktion (for adaptiv cruisekontrol ACC op til 210 km/t)
Dobbeltkoblingstransmission DSG	Set med dele uden landspecifik bygningsforskrift	Fodgængerregistrering og aktiv frontklap
Låsbart og oplyst handskerum	Titansort/titansort/sort/stormgrå	Stabilisator foran

Kølefunktion i handskerum	Typetilladelse i henhold til WLTP (ny prøvncyklus)	Stabilisator bagved
LED baglygter	Højrestyret	Vejbaneassistent "Lane Assist"
Bagrudeviser	Venstrestyret	Træthedsregistrering
Titan-sølv dekorelementer	Typetestland Danmark	4 letmetalfælle "Montana" 7 J x 17
Interiørfilter: Støv- og pollenfilter med aktivt kulfilter	Beskrivelse ikke fundet	Hjulsikringer med udvidet tyveribeskyttelse
Kørelaysautomatik	Vedligeholdelsesintervalforlængelse	Dæk 215/65 R 17, rullemodstandsoptimeret
LM-fælle	Serviceindikator 30000 km eller 2 år (fleksibel)	Tire Mobility Set: 12-volts kompressor og dækforseglingsmiddel
Højde- og længdejusterbart forreste midterarm læn	Uden skillevæg	Multifunktionsrat i læder, med skiftepadler
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Uden alternativt køresystem	Multifunktionsrat i læder, med skiftepadler
Premium multifunktionsdisplay (farveskærm)	Rygerudgave - Askebæger og cigarettænder foran	Elektromekanisk servostyring, hastighedsafhængig
Tågeforlygter med integreret drejelys	Fodgængerregistrering og aktiv frontklap	Elektronisk stabilitetsprogram med modreguleringsstøtte, ABS, ASR, EDS, MSR og vognstabilisering
Nærbelysning	Reflexsølv metallic	All-wheel drive
Elektronisk parkeringsbremse	Kromlister på sideruderne	Bjergnedkørselsassistent
Akselafstand 2677 mm	Foldbart anhængertræk med elektrisk frigivelse	Fahrprofilwahl
Partikelfilter	Diversitetsantenne til FM-modtagelse	Akselafstand
Delt / foldbart og skydbart bagsæde	Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle	Batteri 420A (70Ah)
Fernentriegelung umklappbare Rücksitzlehnen	Konveks sidespejl til højre	Trehastigheds generator 140 A
Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Sidespejlhus og dørhåndtag i bilens farve	7-trins automatgear eller DSG til firehjulstræk Bemærk: Fam. EDF
Skifte-/vælgegreb læder	Asfærisk sidespejl på førersiden	Uden aktivt kulfilter med SCR
Vinduesviskere med regnsensor	Sort tagræling	Udstødningsnorm EU6 AG/H/I
Lomme / opbevaringsrum under forsæderne	Halogenforlygter og blinklys under fælles klar glasafdækning	Start-stop-system med energisamling ved opbremsning
SCR-system (AdBlue-teknologi)	Lysafstandssregulering	Ikke varmeområde
Frontairbag med hovedbeskyttelse	Automatisk forlygteregulering, med kørelays, "Leaving home"-funktion og manuel "Coming home"-funktion	Standard klimazoner
Elektromekanisk servostyring med hastighedsafhængig styring	Tågelygter og svinglys	DFGA
Ydersikkerhedssæle med strammer	Adaptiv fjernlysassistent	Typeprøveland Danmark

Forreste komfortsæder	Traffic Sign Recognition	Beskrivelse ikke fundet
Forsæde højre foldbart	Traffic Sign Recognition	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/60-17	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	215/60-17	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	215/60-17	04 mm	Sommer
Højre, For	Continental	215/60-17	04 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K2



Sted	Stor folie
Del	Stor folie
Type	Ikke afmonteret

Sted	Stor folie
Del	Stor folie
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Interiør	Sæde	Brændt	K5
#2	H. A-stolpe	Kant	Rust plet	K4
#3	Forrude	Visker	Risiko for følgeskade	K4
#4	Front	Kølegitter	Skadet	K5
#5	V. forskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#6	Bagkofanger	Kofanger	Rids	K4
#7	Bagkofanger	Kofanger	Bulet/Ridset	K5
#8	Bagkofanger	Baglygte, Venstre	Defekt	K5
#9	Bagkofanger	Baklygte	Defekt	K5
#10	H. fordør	Dør	Bule(r)	K4
#11	H. forskærm	Skærm	Bulet/Ridset	



1

Sted	Interiør
Del	Sæde
Type	Brændt



1A

Sted	Interiør
Del	Sæde
Type	Brændt



2

Sted	H. A-stolpe
Del	Kant
Type	Rust plet



2A

Sted	H. A-stolpe
Del	Kant
Type	Rust plet



3

Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade



3A

Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade




4

Sted	Front
Del	Kølegitter
Type	Skadet



4A

Sted	Front
Del	Kølegitter
Type	Skadet



4B

Sted	Front
Del	Kølegitter
Type	Skadet



5

Sted V. forsikærm
 Del Skærm
 Type Bule(r)



5A

Sted V. forsikærm
 Del Skærm
 Type Bule(r)




5B

Sted V. forsikærm
 Del Skærm
 Type Bule(r)



6

Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Rids



6A

Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Rids



7

Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



7A

Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



7B

Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



7C

Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



8	Sted	Bagkofanger
	Del	Baglygte, Venstre
	Type	Defekt



8A	Sted	Bagkofanger
	Del	Baglygte, Venstre
	Type	Defekt



9	Sted	Bagkofanger
	Del	Baklygte
	Type	Defekt



9A	Sted	Bagkofanger
	Del	Baklygte
	Type	Defekt




9B	Sted	Bagkofanger
	Del	Baklygte
	Type	Defekt



10	Sted	H. fordør
	Del	Dør
	Type	Bule(r)



10A	Sted	H. fordør
	Del	Dør
	Type	Bule(r)



10B	Sted	H. fordør
	Del	Dør
	Type	Bule(r)



10C	Sted	H. fordør
	Del	Dør
	Type	Bule(r)



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl