

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH74354	Stelnummer	WF0SXXWPGSKC77999		
Mærke	FORD	Model	TRANSIT CONNECT	Version	1.5 TDCi (100 HK) Lang Van FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	13-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	128284	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1005933

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

[Fuld liste](#)

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/60-16	06 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/60-16	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K4


Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K2
#3	Front	Forkofanger	Bule(r)	K4
#4	V. forskærm	Skærm	Stenslag	K2
#5	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K2
#6	V. panel	Indstigning Venstre For	Rids	K2
#7	Bagklap	Fløjdør Venstre	Stenslag	K2
#8	Bagklap	Fløjdør Højre	Ridser	K4
#9	Bagklap	Bagrude	Rids	K5
#10	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K5
#11	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#12	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K4
#13	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5




1

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



1A

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



2

Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Stenslag



3

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bule(r)




3A

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bule(r)




4

Sted V. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag



5

Sted V. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Stenslag



5A

Sted V. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Stenslag



6

Sted V. panel
 Del Indstigning Venstre For
 Type Rids




7
 Sted Bagklap
 Del Fløjdør Venstre
 Type Stenslag



7A
 Sted Bagklap
 Del Fløjdør Venstre
 Type Stenslag




8
 Sted Bagklap
 Del Fløjdør Højre
 Type Ridser



8A
 Sted Bagklap
 Del Fløjdør Højre
 Type Ridser




9
 Sted Bagklap
 Del Bagrude
 Type Rids




10
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser



10A
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser




11
 Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bule(r)




11A
 Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bule(r)

11B




Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)

12




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)

12A




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)

13




Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Hul

13A



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Hul

13B



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl