

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR85933	Stelnummer	WV1ZZZ7HZLH019860		
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	TRANSPORTER	Version	2.0 TDI BMT 110 KASSEVOGN LANG
Karosseritype		Farve		Reg. dato	06-02-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	100476	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1012907

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Uden siderude i venstre side af varerummet	Uden tagræling/tagbøjle	Uden børnesikring i passagerområdet
Airbag passagerside kan slås fra	Uden bagagerumsafdækning	Ikke-ryger udførelse
Airbag fører-/passagerside	Uden ekstra indvendig støjdemning	Uden sæder i 3. sæderække
Antiblokeringsystem (ABS)	Uden solafskærmning	Lys & Syn
Trækkontrolsystem (ASR)	Uden vinduer (lukket sidevæg) i lastrummet, foran og bagpå til venstre	Tilladt totalvægt 3.000 kg
Drivanordning: Forhjulstræk	Uden bagrude	Normaltag (med fastgørelsespunkter til tagbærsystemer: 8 i kort akselafstand, 10 i lang akselafstand)
Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-kort-interface, MP3-afspilningsfunktion)	Instrumentbræt Standard (nederste del i farven Palladium)	Varevogn
Sidespejl konveks, venstre	Uden siderairbags, foran	Normaltag (med fastgørelsespunkter til tagbærsystemer: 8 i kort akselafstand, 10 i lang akselafstand)
Sidespejl konveks, højre	Uden tagbagagenet og opbevarings-/værdiboks	Normaltag (med fastgørelsespunkter til tagbærsystemer: 8 i kort akselafstand, 10 i lang akselafstand)
Gummibelægning i førerhuset	Uden foliebeklædning	Candy White
Værktøjssæt	Uden gulvbelægning i passager-/lastrum med beklædning til bagklap/bagklapper for lukkemekanisme	Kølerskærmgitter, usprøjtet, med to kromlister
Elektronisk stabilitetskontrol (ESP) med bremseassistent, ASR/ABS, EDS og bakkestartshjælp	Uden specielle karosseriforanstaltninger	Anhængertræk, fast (inkl. trailerstabilisering)
Førerstøtte-system: Bremseassistent (HBA)	Komforthimmel i førerhus, tagindtræk lavet af hårdt træplade i passager-/lastrummet	Sidespejl, elektrisk juster-, opvarm- og foldbar, inkl. foldbare funktion via bilnøgle
Førerstøtte-system: Multi-kollisionbremse (Multi Collision Brake)	Frekvensområde 433,92 til 434,42 MHz	Venstre sidespejl, konveks
Førerstøtte-system: Sidevindsassistent	Uden ekstra lommer i førerhuset	Højre sidespejl, konveks
Elektriske vinduer	Uden gardiner	Sidespejlhus og dørhåndtag i sort
Forrude i laminatglas	Transportbeskyttelsesforanstaltninger uden overfladebeskyttelsesfilm	H7-halogendobbeltforlygter
Foldeknøgle (2 stk.)	Håndtag på tagrammen, foldbare	Lyshøjdejustering

Gearkasse 5-trins	Uden dekorbånd og dekorkant	Kørelys med lygtetænding (automatisk), "Leaving home"-funktion og manuel "Coming home"-funktion
Handskerum låsbart	Hængsler til bagdøre/-klap i standardudførelse	Vinduesvisker-intervalstyring med regnsensor til forrudensviskerne
LED-indvendig belysning i lasterum	Uden varme-/ventilationskanal i lastrummet	Skrift "Transporter" på forsikrings og bagklap
Pollenfilter	Solvisirer med billetlomme på førersiden samt airbag-mærkat på passagersolvisir	Varmebeskyttelsesglas (grøn)
Karosseri/opbygning: Kasse	Uden C-skiner	Lamineret forrude i varmeafskydningsglas
Karosserivariant: Normal taghøjde	Uden stænklapper	Uden navigationssystem
Brændstoftank: 70 L	Uden ekstra støvbeskyttelsespakninger udvendigt	4 højttalere: 2 diskant, 2 bas
Kølergitter med kromlister	Uden greb til indstigning på A-stolpen	Nødopkaldssystem eCall
Justerbar ratstamme (ratstamme)	Uden stikkontakt	2 USB-interface (Type C) i instrumentbrættet
Motor 2,0 L - 81 kW TDI	Køretøjsklassedifferentiering -7EP-	Forberedt til "We Connect" og "We Connect Plus"
Tågebaglygte	Instrumentbelysning, dæmpbar	App-Connect
Ikke-ryger pakke	Vejbaneassistent "Lane Assist"	Multifunktionsdisplay "Plus" med træthedsgenkendelse
Akselafstand 3400 mm	Uden 2. batteri	ParkPilot foran og bagved
Dækreparationskit	Uden lysassistent	Dæktryksovervågning (efter EU-typprøvning)
Partikelfilter	Baglygter i standardudførelse	Fartpilot inklusive hastighedsbegrænsere
Lav emission iht. Euro 6d-TEMP udstødningsnorm	Uden sprinklervandniveauindikator og opvarmede sprinklerdysere	Airbags til fører og passager, med deaktivering af passagerairbag
Skydedør i last-/passagerum til højre	Uden tågeforlygter	Låg til skillevæg, høj
Servostyring elektromekanisk	En-tone signalhorn	Høj skillevæg uden vindue samt 8 surringsøjer til lastsikring
Sædebetræk/stof	Uden tagbelysning	Gummibelægning i førerhuset
Stålfølge 7x17	Uden yderligere fejlindikator	Siderbeklædning med hårdtræplader i passager-/lastrummet (halvhøj for køretøjer med vinduesudskæringer)
Start/stop-system til motor	Uden advarselslys	Vandtilsætningsvarme med programmerbar standvarmefunktion
Kørelys	Uden roterende advarselslys	Klimaanlæg i førerhuset med elektronisk styring
Advarselsanlæg for sikkerhedssele (førerside)	Uden trinlampe	Kølemiddel R134a
Varmebeskyttelsesglas	Uden tachograf	Støv- og pollenfilter
Fjernbetjening og intern låsning	Multifunktionsdisplay "Plus" med sort-hvidt display	Sædevarme til sædet i førerhuset, venstre, justerbar

Trækstang: Fast kuglehoved	Driftsspænding 12 V	Sædebetræk i stof, design "Double Grid"
Lys + syn udstyrspakke	Mobiltelefoninterface	Højdejustering til venstre enkeltstående i førerhuset
El-justerbare, opvarmede og foldbare sidespejle	Varevogn	Sæde til venstre, i 1. sæderække
Førerstøtte-system: Parkeringshjælp foran og bagpå	Uden opbevaringsplads	Passagersædebænk til højre, med underlastfunktion
Førerstøtte-system: Vejbaneassistent (Lane Assist)	Komponenter uden landspecifik byggebestemmelse	Lændestøtte til venstre enkeltstående i 1. sæderække (manuelt justerbar)
Førerstøtte-system: Miljøovervågningssystem (Front Assist) med City-Nødbremsefunktion	Tillæg til driftstilladelse	Armlæn til venstre sæde i førerhuset
Køretøj uden børnesikring i last-/passagerum	4-cylindret turbodieselmotor 2,0 L/81 KW(4V) TDI Common-Rail grundmotor: TS1/TR1/T19/T0P/T0N/T37/T29	Uden sæder, i 2. sæderække
Bagklapper uden ruder	Ingen aktionsmodel	Uden sæder i 4. sæderække
Klimaanlæg Climatic (i førerhuset)	Online-tjeneste, med OCU, uden hovedenhedskodning, uden WFS-netværk	Nakkestøtter, foran og bagpå, højdejusterbare
Leveringsvæg uden vindue	Træthedsgenkendelse	Central lås med fjernbetjening og intern betjening
Varebilregistrering	Regionskode " ECE " for radio	Lukning af bagklapper med lås for ind- og udløsning indefra
Multifunktionsdisplay Plus	1 12-volts stikkontakt i instrumentbrættet	2 fjernbetjeningsklapper
Dæktryksovervågning	Ikke speciel køretøj, standardudførelse	Bagklapper uden vinduesudskæringer
Skydedør i last-/passagerum til venstre	Grundudstyrvariant	Bagklapper uden vinduer
Sæder i førerhus: Armlæn, førersæde	Registrering med op til 3 sæder	Skydedør til venstre, i last-/passagerum
Sæder i førerhus: Passagersæde med mulighed for nedfældning af bagsæde nedenfor	Radio "Composition Colour" med 16,51 cm (6,5 tommer) touch farvedisplay	Skydedør til højre, i last-/passagerum
Sæder i førerhus: Opvarmet førersæde	Tomvægtområde 1	Trepunktssikkerhedssele, justerbar i højden på de ydre sæder i førerhuset, med elektrisk selestrammer
Sæder i førerhus: Justerbart førersæde	Uden skab	Advarselslyd og -lys, hvis førersikkerhedsselen ikke er fastspændt
Sæder i førerhus: Lændestøtte til førersæde	Standard forakselvægt	Indvendig belysning med LED-teknologi i last-/passagerummet
Beklædning i last-/FG-rum: Hårdt træ halvhøjt	Standard bagakselvægt	Handskerum med lys
Fastgørelsesøjer forstærket	Uden elektrisk klemmestød og uden funktionsstyring	Sikkerhedsindvendigt spejl, automatisk nedblændende
Totalvægt 3,00 t	Uden kameraovervågning/omgivelsessensorik	Startspærre (elektronisk)

Tillegningsvarme med programmerbar standvarmefunktion	Uden markise	Surringsøjer til lastsikring, forstærket (ISO 27956)
Produktionsprocessen Standard	Uden emblemer (indvendigt)	Værktøjsæt
Vægtklasse for forakslen Vægtområde 5	Batteri/generator	Omgivelsesovervågningssystem "Front Assist" med City-Nødbremsefunktion
Uden måtter	Volkswagen AG, Hannover	16"-undervogn med 16" bremses
Bordlitteratur på dansk	Titansort/Titansort-Palladium/Sort	4 stålfølge 6,5 J x 16 i 20-huls design
Vægtområde 2 kun indbygningskontrol ingen behovsprognose	Uden børnesæde	Lang akselafstand
Fjedring og dæmpning, standard	Uden opbevaringspakke	Helårsdæk 215/65 R 16 C 106/104 T, optimeret mod rullemodstand
Mærkeplade til erhvervskøretøj med typegodkendelse, med vægtangivelse, med COC-papirer	Uden talestyring	Helårsdæk 215/65 R 16 C 106/104 T, optimeret mod rullemodstand
Advarselskiver uden landegruppe	Uden krompakke	Dæk reparationsæt: 12-volts kompressor og dækforsegling
Standard luftfilter	Uden trafikskiltgenkendelse	Servostyring elektromekanisk, hastighedsafhængig, ratstamme kan justeres i højde og længde
Rat	Uden TV-modtagelse/Digital radio modtagelse	Servostyring elektromekanisk, hastighedsafhængig, ratstamme kan justeres i højde og længde
Navkapsel midt	Fleet Order	Elektronisk stabilitetsprogram, ABS, ASR, EDS, bakkestartassistent, bremseassistent
Hjulbolte uden hjulkapper	4-cylindret dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.G	Sidevindsassistent
Uden førstehjælpsudstyr og advarselstrekanter	Instrumentpanel (km/t); indikatorer for hastighed, samlet/daglig kørsel, omdrejninger, brændstofreserve og klokkeslæt	Sporhalteassistent "Lane Assist"
Uden isoleringsboks og uden køling af handskerum	Dæk uden fastlæggelse af dækfabrikat	Bakkestartsassistent
Uden mekanisk differentialespærre på bagakslen	Beskrivelse ikke fundet	Batteri 520A (92Ah)
Højere brændstofførstefyldning (14 l)	Markedsorienteret prisstyring	Batteri 520A (92Ah)
Transportreklame aktiveret	Radio "Composition Colour"	Trefaset generator 180 A
Uden "drive select"	Højrekørsel	5-trins manuel gearkasse
Kofangere i grå	Venstrestyret	Udstødningsnorm Euro 6d TEMP-EVAP-ISC
Standard støjdemping	Registrering som varevogn	Brændstoftank med 70 l tankkapacitet
Læssekantbeskyttelse (indvendig) i plast	Forlængelse af vedligeholdelsesintervaller	Ikke varmt klima

Uden modulært sædefastgørelsessystem	Serviceanvisning 40000 km eller 2 år (variabel)	Standard klimazoner
Uden ekstra dæk	Uden sæder, i 2. sæderække	Start-stop-system med bremseenergigenvinding
Uden ekstra børnesædeforankring ISOFIX og Top Tether	Uden sæder i 3. sæderække	CXHC
Uden glid-/vippeglastag i førerhuset	Uden bord (ved Multivan LR med to skydedøre: med føringsspor i gulvet til et multifunktionelt bord	Typeprøvningsland Danmark
Dørpanel uklarlakeret	Uden vinduesåbninger i passager-/lastrum, til højre	Danmark

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/65-16	07 mm	Helårs
Venstre, Bag	Continental	215/65-16	07 mm	Helårs
Højre, Bag	Continental	215/65-16	07 mm	Helårs
Højre, For	Continental	215/65-16	07 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit



Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
----------	-------	-----------	----------

Reservehjul

/-


Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5

1




Sted	Nøgle
Del	Nøgle
Type	Ikke tilstede

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	V. fordør	Dør	Rust plet	K4
#4	Bagklap	Fløjdør Venstre	Bule(r)	K4
#5	H. bagskærm	Sidevæg	Bulet/Ridset	K4
#6	H. bagdør	Skydedør	Rust plet	K4
#7	H. fordør	Dør	Afskrabning	K4

1




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

1A




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

1B




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

2




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2A




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2B




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2C




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

3




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Rust plet

3A




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Rust plet




4
 Sted Bagklap
 Del Fløjdør Venstre
 Type Bule(r)




4A
 Sted Bagklap
 Del Fløjdør Venstre
 Type Bule(r)




5
 Sted H. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Bulet/Ridset




5A
 Sted H. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Bulet/Ridset




6
 Sted H. bagdør
 Del Skydedør
 Type Rust plet



6A
 Sted H. bagdør
 Del Skydedør
 Type Rust plet



7
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Afskrabning



7A
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Afskrabning

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
