

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

|                     |         |              |                    |                |   |
|---------------------|---------|--------------|--------------------|----------------|---|
| Registreringsnummer | CM97781 | Stelnummer   | WF0YXXTTGYKT29884  |                |   |
| Mærke               | FORD    | Model        | Transit Custom Van | Version        | 2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD M6 |
| Karrosseritype      |         | Farve        |                    | Reg. dato      | 26-09-2019                              |
| Drivkraft           | Diesel  | Drivlinje    | Front wheel drive  | Geartype       | Manuel                                  |
| KM. stand           | 125676  | Antal nøgler | 2                  | Kontraktnummer | 1022862                                 |

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

| Trend  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| LED lys i varerum  | Uden støjbekyttelsespakker            | Uden programmerbar skæreomformermodul             |
| Frozen White   | Uden opbevaring - Taghimmel - Fører   | Uden batterifrakoblingsrelæ                       |
| Abbiegelicht im Scheinwerfer                             | Uden adgangsstige                     | Uden kabelsæt                                     |
| Airbag Fahrerseite                                       | Uden trinbræt                         | Uden ledningsføring til tagkennellys              |
| Anti-Blockier-System (ABS)                               | Med udvendig farvepakke 2             | Uden ekstra stikdåsefelt                          |
| Antriebsart: Frontantrieb                                | Grill - 3 ribber, fuldt farvet        | Uden intelligent sikringsboks                     |
| Audiosystem: Radio med USB og Bluetooth håndfri telefoni | Uden tagbagagebærer                   | Frost White                                       |
| Blinklys integreret i sidespejlene                       | Grå karosseriform del - Grå           | Produktionsværk Otosan (Tyrkiet)                  |
| Vinylgulv i laste-/passagerum                            | Mindre bagrudesbeskytter              | Uden kamera                                       |
| Bordcomputer   | Uden spoiler                          | Uden vognbaneskifte-advarselsystem                |
| Velkommen lys  | Uden bagtrin                          | Uden mediedatabaseinterface                       |
| Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)                   | Uden automatisk spejljusteringssystem | Uden blind spot information system                |
| Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)                     | Uden armlæn på passagersædet          | Programmabel brændstofadditionsvarme              |
| Elektronisk trækkontrol                                  | Med 2-vejs justerbar knæstøtte, foran | Koldstart -29 grader C                            |
| Førerassistentsystem: Bakkestartsassistent               | Bord - Førersæde                      | Med synlighedspakke Base                          |
| Førerassistentsystem: Nødbremsningsassistent             | Uden nakkestøtter, bag                | Sædepakke 15                                      |
| Førerassistentsystem: Sidevindsassistent                 | Uden midterarm-læn - Bagsæde          | Mindre specielle merværdipakker                   |
| Elektriske vinduer                                       | Uden bagsæde-ryglænjustering          | Med lavt tag                                      |
| Fartpilot  | Uden lændestøtte på passagersædet     | Standard kassevogn                                |
| 6-trins gearkasse  | Selealarm - Førersæde                 | Standard kassevogn                                |
| Handskerum med lås                                       | Uden bagsæde på 2. række              | Med lavt tag                                      |
| Bagklapper uden glas (åbningsvinkel 180 grader)          | Uden bagsæde på 4. række              | Med karosserifarvet sidespejl                     |
| Pollenfilter   | Førersæde 4-vejs justerbar pudevinkel | Halogen projekteringsforlygter                    |
| Karosseri/type: Kassevogn                                | Uden bagsædepakker                    | Med forlygtestyring foran                         |
| Karosserivariant: Normal tag                             | Uden anhængertrækbeslag               | Elektrisk opvarmede udvendige spejle med blinklys |
| Aircondition   | Mindre trailerfittingsvugge (TSC)     | Dagkørselslys niveau 2                            |
|  | Uden tablet-holder                    | Med automatisk forlygter                          |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Justerbar ratstamme (højde/længde)                 | Uden brændstofforbrugspakke               | Med ekstra bremselys                             |
| Lastbilregistrering                                | Sorte ydre dørhåndtag                     | Kun for intervalvisker forreste rude - Justerbar |
| Modelopdatering                                    | Bagklap-/bagagerumsgreb ude - sort        | Med mudderflapper, foran                         |
| Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT                    | Med plastgearstangknop                    | Med mudderflapper, bagpå                         |
| Parkeringsensorer                                  | Uden firmakodelås                         | Med farvede stødfangere, foran - Karrosserifarve |
| Parkeringsensorer foran og bagpå                   | Med automatisk dørlås - Aktiveret         | Stødfanger bagpå delvist karrosserifarve         |
| Akselafstand 2933 mm                               | Mindre zonal modsatte dørlåsning          | Med standard tonede ruder                        |
| Reservehjul med køreklar dæk                       | Konfigurerbar oplåsning - Conf 1          | Med tonede ruder, standard                       |
| Partikelfilter                                     | Gruppelukkning med hastighed              | Kun for opvarmet forrude                         |
| Euro 6-udledningsstandard                          | Advarselslampe - Vaskemiddelstand         | Med multimediesystempakke 12                     |
| Euro 6d-TEMP udledningsstandard                    | Uden tofarvet karrosserilakering          | Med radioknapper - rat                           |
| Vinduesviskere med interval og justerbar hastighed | Uden underkropsbeskyttelse mod korrosion  | Radiohøjtalere - 2 lave-/2 højtaler              |
| Forlygter H4                                       | Uden striber - Karrosseriside             | Med bordcomputer                                 |
| Skydedør til laste-/passagerummet til højre        | Uden motorhjelmets akcentstriber          | Med bagparkeringshjælp                           |
| Mudguards foran og bagpå                           | Uden hovedbeskyttelsesairbag              | Med forparkeringshjælp                           |
| Sidebeskyttelseslister                             | Uden hovedbeskyttelsesairbag i højre side | Med bagparkeringshjælp                           |
| Sigt-pakke 2                                       | Med forrulleselebeslag                    | Med fartpilot                                    |
| Stålfælg 6,5x16                                    | Uden passagersikkerhedssele på bagsædet   | Med førerairbag                                  |
| Start/stop-system                                  | Uden passagerairbag                       | Med deaktivering af passagerairbag               |
| Delvist lakerede stødfangere                       | Sort sikkerhedsseler                      | Grill - bagvæg/skot                              |
| Style farvepakke                                   | Uden Isofix-montering                     | Adskillelsesvæg med dør + vindue                 |
| LED kørelys  | Sikkerhedsselestrammer fører/passagersæde | Gulvbelægning - Kunststoff; delvis               |
| Trend  | Uden sideairbag fører/passager            | Lasteområdebeklædning - Formdel                  |
| Beklædning i laste-/passagerum: Halvhøj            | Reservehjulsås                            | Med låsbar handskerumsklap                       |
| Surreskinner (8)                                   | Uden dæktrykssensorer                     | Lasteområdebeklædning - Formdel                  |
| Lettonet varmedæmpende glas                        | 215/65R15 H BSW dæk                       | Dørbeklædning - Side/bag - Trin 1                |
| Fjernstyret centrallås                             | Hjilmøtrikker uden fælgelåse              | Dørbeklædning - Side/bag - Trin 1                |
| Armlæn foran                                       | Uden motorturtalstyring                   | Programabel brændstofadditionsvarme              |
| Dockingstation (MyFord Dock)                       | Med standardophæng                        | Manuel styring - klimaanlæg                      |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Generator 240 A   | Med støvforsynings skjold -<br>Bremse           | Med pollenfilter                         |
| LED lastelys  | Akseloverførsel 4,429/3,263                     | Med omkringsvarme                        |
| Adskillelsesvæg høj bag fører og passager, med vindue og mulighed for at læsse igennem nedenfor | Med mekanisk håndbremse                         | Programabel brændstofadditionsvarme      |
| Sædepakke 9/15 Førersæde (4-vejs justerbart) - Passagersæde med varme, stof                     | Uden kollisionssystem                           | Programabel brændstofadditionsvarme      |
| Standvarme  | Uden premiumbremser                             | Programabel brændstofadditionsvarme      |
| Capitol/City Ebony  | Uden klimakontrol - bagsæde                     | Med opvarmet førersæde                   |
| Uden undervognsbeskyttelse  | Uden ventilationssystem                         | Med opvarmet passagersæde                |
| Uden tagombygning   | Kølemiddel - Klima anlæg R134A                  | Med manuel 2-vejs justerbar passagersæde |
| Uden lastegodsudstyr  | Uden ekstra brændstofsugerør                    | Med manuel lændestøtte til førersæde     |
| Tilbehør 1 USB-port-1 fjernbetjening  | Med enkel brændstoftank                         | Med armlæn til førersæde                 |
| Med ubegrænset sidedøråbning  | Brændstofforsyning uden adskilt uden tankdæksel | Uden tredje række bagsæde                |
| Uden klappbart trinbræt til bagdør  | Med dieselomskiftningsmulighed                  | Med centrallås                           |
| MINDRE MANUEL REGNITIERING  | Brændstofsugestuds med lås                      | Med centrallås                           |
| Uden bagklap  | Uden elektronisk hastighedsbegrænsning          | Fjernbetjening af døråbning - 2 Fob      |
| Med standard totalvægt  | Uden afstandssensor - hastighedsregulering      | To-trins indgangssystem - Dør            |
| Uden sikkerhedslås  | Uden indvendig varme bag                        | To-trins indgangssystem - Dør            |
| Uden specialudstyrsæt   | Med enkelt instrumentbræt                       | Fjernbetjening døråbning - 2 Fob         |
| Fuldt udstyret køretøj  | Med hastighedometer (km/t)                      | Med 180° låsetilstande for døre          |
| Uden tilbehørsmarkedsføringsforberedelse  | Uden kørebog                                    | Med bagdøre                              |
| Uden speciellakering  | Elektrisk to-tone horn                          | Uden bagrude                             |
| Uden SVO-applikation/mærkat   | Uden multifunktionsdisplay                      | Uden visker-/vasker til bagrude          |
| Mindre diagnoseovervågning  | Uden navigationssystem                          | Med bagdøre                              |
| Uden RSO-udstyr   | Uden køretøjsnødssystem                         | Med sideskredørenheder                   |
| Ensfarvet udendørs lak  | Uden advarselsmeddelelse i baglæns              | Lasteområdebelysning - LED               |
| Uden SVO undtagen pakker  | Uden overvågning - chaufførførstyrrelse         | Uden bakspejl                            |
| Uden mærkat - VP-applikation  | Mindre massebevægelsessensor                    | Ubelyst solskærm - Førerside             |
| Uden certificeringsmærkat   | Uden vognbanefølgeassistent                     | Sidespejl solskærm uoplyst spejl         |
| Uden brandslukkerbeslag   | Uden hastighedstavlegenkendelse                 | 8 surringsringe - Lasteområdet           |
| Med værktøjssæt   | Uden tyverialarm                                | 8 surringsringe - Lasteområdet           |

| Uden sæt   | Uden køretøjskrængningsgenkendelse       | Med enhedsdock                          |
|--|--|---|
| Uden dækreparationskit   | Uden sideparkeringssensorer              | Med antiblokeringsystem & ESP+          |
| Vendbar forreste passagersæde med hurtig adgang til kørestilling | Uden automatisk parkeringshjælp          | 6 1/2J x 15 stålhjul                    |
| Uden andet ruder på 2. række, højre                              | Mindre dybdischarge-batterier            | Med fuld hjulkapsel                     |
| Uden andet ruder på 2. række, venstre                            | Uden A/V-stik                            | Med stålreserverad                      |
| Uden andet ruder på 3. række, højre                              | Audio/navigation niveau 3                | Med læderbetrukket rat                  |
| Uden andet ruder på 3. række, venstre                            | Uden integreret kontrolenhed             | Med manuel justerbar ratstamme          |
| Uden opvarmet bagrude  | Uden multimedie-/telematiksystem         | Med antiblokeringsystem & ESP+          |
| Uden midterkonsol-askebæger                                      | Uden mobiltelefon-interface              | LHD FWD                                 |
| Med lille tagkonsol  | Mikrofon                                 | Højtydende batteri                      |
| Indvendig farve Dark Palazzo Grey                                | Spændingsudgang                          | Højtydende batteri                      |
| Indvendig farve - Ebony  | Uden stikkontakt                         | Højtydende batteri                      |
| Uden taghimmelopbevaring   | Uden stikkontakt - bagpå                 | Med særlig højtydelige trefasegenerator |
| Indtræks-akzentpakke B   | Uden pengeskab                           | Med særlig højtydelses drejestrømsgener |
| Uden solskærme   | Med firefarvede forlygter                | 6-trins manuel gearkasse - VMT6         |
| Med delvis tagbeklædning - Formdel                               | Tågelygter - kurvebelysning              | Med partikelfilter                      |
| Uden bagerste tøjkrug  | Advarsel reflektorer hjørne bagdør       | Udstødningsstandard 6.2                 |
| Uden håndtag - B-stolpe  | Uden lyspakker                           | Udstødningsstandard 6.2                 |
| Uden bagagerumsopbevaring  | Uden indvendige lys                      | Start/stop-system                       |
| Uden bagagerumsbagagesæt   | Med fodrumslys                           | CVH 1,6 EFI (110 HK)                    |
| Uden førstehjælpskasseholder                                     | Med tagmonterede indvendige/kortlys      | Uden motorturtalregulering              |
| Uden bagagerumsbeskyttelsessæt                                   | Uden bagholds-læselampe                  | Markedsføringsniveau 4                  |
| Uden lastskilt   | Uden tagmonterede blinklys               |   |
| Indvendige håndtag - 2   | Uden justeringsanordning til forlygterne |   |

## Dæk og mønster

| Position | Mærke | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|----------|-------|-----------|----------|---------|
|----------|-------|-----------|----------|---------|

|              |         |           |       |        |
|--------------|---------|-----------|-------|--------|
| Venstre, For | Hankook | 205/70-15 | 02 mm | Vinter |
| Venstre, Bag | Hankook | 205/70-15 | 09 mm | Vinter |
| Højre, Bag   | Hankook | 205/70-15 | 09 mm | Vinter |
| Højre, For   | Hankook | 205/70-15 | 04 mm | Vinter |

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



| Position   | Mærke | Dæktype |
|------------|-------|---------|
| Ekstrahjul |       |         |

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ja

| Position    | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|-------------|-------|-----------|----------|
| Reservehjul |       | /-        |          |

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

| Ref | Sted         | Del          | Type            | Handling |
|-----|--------------|--------------|-----------------|----------|
| #1  | Mellem folie | Mellem folie | Ikke afmonteret | K5       |












|      |                 |
|------|-----------------|
| Sted | Mellem folie    |
| Del  | Mellem folie    |
| Type | Ikke afmonteret |

## Skader

| Ref | Sted        | Del                     | Type         | Handling |
|-----|-------------|-------------------------|--------------|----------|
| #1  | Forrude     | Rude                    | Stenslag     | K4       |
| #2  | Front       | Forkofanger             | Skadet       | K5       |
| #3  | Bagklap     | Fløjdør Venstre         | Bule(r)      | K4       |
| #4  | Bagkofanger | Kofanger                | Skadet       | K5       |
| #5  | Bagkofanger | Kofanger                | Bulet/Ridset | K4       |
| #6  | H. bagskærm | Skærm                   | Bule(r)      | K4       |
| #7  | Interiør    | Sædebetræk, Venstre For | Hul          | K5       |







4A  
 Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Skadet



5  
 Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Bulet/Ridset




5A  
 Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Bulet/Ridset




6  
 Sted H. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)



6A  
 Sted H. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)



7  
 Sted Interiør  
 Del Sædebetræk, Venstre For  
 Type Hul



7A  
 Sted Interiør  
 Del Sædebetræk, Venstre For  
 Type Hul

## Evt. Mekaniske fejl

---

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

---