



# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CR84586	Stelnummer	TMBJG7NU7L2032974		
Mærke	SKODA	Model	KAROQ	Version	1.6 TDI 115 DSG7
Karrosseritype	Stationcar	Farve	Hvid	Reg. dato	26-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	171494	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1013051

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

ESC	Vægtområde 6 kun installering, ingen behovsforudsigelse	Udvendige spejle til venstre, konvekse
7 airbags	Speciel plade med EG-mærkning til M1-biler	Udvendige spejle til højre, konvekse
Metallak - Moon White	Luftfilter til støvfyldte lande	Udvendige spejlhus og diverse tilbehørsdele i bilens farve
8 højttalere	Afdækninger til letmetalfælg	Udvendige spejlhus og diverse tilbehørsdele i bilens farve
Opbevaringslomme på forsædernes ryglæn	Standardhjulbolte	LED-forlygter
Airbag fører-/passagerside	Uden yderligere motorklapbeskyttelse	Automatisk/dynamisk lysjustering med kurvekørselslys (AFS 1)
Anti-blokeringsystem (ABS)	Uden klapsædebord på forsædernes ryglæn	Automatisk/dynamisk lysjustering med kurvekørselslys (AFS 1)
Trækkontrolsystem (ASR)	Standard brændstoftankbefyldning	Tågeforlygter med drejelys
Drivlinje: Forhjulstræk	Forbremser med skive	Fjernlysassistent
Udvendige spejle el-justerbare, opvarmede og klapbare, med automatisk nedblænding	Uden elmotor (hybrid)	Forlygtevaskesystem
Udvendige spejle i bilens farve	Uden transportudstyr	Vaskemiddelstandindikator
Bremseassistent	Bagbremser med skive	Vinduesvisker-intervalstyring med lygtel-/regnsensor
Grå loftshimmel	Uden "drive select"	Sprinklerdyser opvarmede, foran
Tagbøjler	Støbfånger standard	Bagrudevisker-/vivasker med intervalfunktion
Parkeringsensor for og bag	Mærkatser/skilte, dansk-finsk-svensk	Tagspoiler
Elektronisk tværsperredifferentiale (XDS)	Tankdæksel	Forrude, varmebeskyttelsesglas
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden skillevæg	Forrude, varmebeskyttelsesglas
Førerassistent-system: Kollisionsadvarselssystem med City-Nødstopfunktion (Frontradarsassistent)	Uden ISOFIX-anker til barnestolsmontering foran	Forrude, varmebeskyttelsesglas
Førerassistent-system: Bakkestartassistent (Hill-Holder)	Uden bagagerumsbund	Sideruder i varmeisoleret glas, fra B-stolpe og bag mørkt farvet
Førerassistent-system: Automatisk lyskontrol (Lysassistent)	Uden ryglås for forsæder	DAB - Digital radio modtagelse
Førerassistent-system: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Døralbeklædning	8 Højttalere (passiv)
Elektriske vinduer foran + bag	Tagbøjler, blanke	Talestyring
Bagagerumsafdækning	Særlig indervibrationsdæmpning	Komforttelefoni med LTE og trådløs opladning
Bagagefastgørelse / bagagebund (Cargo-elementer)	Uden gennemlæsningsmulighed	Funktion "SMART LINK"

Fartpilot inkl. hastighedsbegrænselanlæg	Tre punkt-sikkerhedssele, ydre bagerst med ECE-mærke	Multifunktionsdisplay/bordcomputer "Colour"
Gearkasse 7-trins - Dobbeltkoblingsgearkasse DSG	Låsning af bagklap/bagklap indefra (elektrisk)	Ambientelys udførelse 2
Oplyst handskerum	Instrumentpanel standard	Uden navigationssystem
Baglygter LED (Krystalglas-optik)	Mellemdel bagud udførelse 7	Parkeringsensor
Infotainment-pakke Bolero	Uden særlige karrosseritiltag	Dæktrykkontrol
Interiør: Dekorationsegenskaber Mythos Glossy black (Piano Black)	Frekvensbærer 433,92 til 434,42 MHz	Dekorindlæg
Interiørfilter: Støv- og pollenfilter	Transportsbeskyttelsesfolie med ekstra transportsbeskyttelsesforanstaltninger	Dekorindlæg
Indvendigt bakspejl med automatisk nedblænding	Foldbare håndtag, flerdelte	Førerknæairbag
Isofix-monteringsbeslag til barnestol på bagsædet	Uden ekstra karrosseridækninger på siderne (stenbeskyttelse)	Hovedairbags inkl. Sideairbags foran
Karrosseri: 5-dørs	Uden dekorationsfolier/emblemer	Hovedairbags inkl. Sideairbags foran
Nummerpladebelysning LED	Kølgitterbeskyttelse	Mellemlæn foran
Klimaanlæg Climatronic 2-zoner	Uden snavsfangere	Udeladelig bagsæde, ryglæn delbart foldbart med armlæn
Knieairbag for fører	Bagagerumsbund, nålefilt	Bagagenet
Hoved-airbagsystem	Indvendig belysning ved fodrum foran og bagtil	Aftagelig LED-lys og lastrumselementer i bagagerummet
Udløsning af ryglæen for bagsæderyglæn i bagagerummet	Køretøjsklassedifferentiering -5EP-	Climatronic med strømstyring, CFC-fri
Rat (længdejusterbar)	Indstigningslister i døråbninger af plast	Climatronic med strømstyring, CFC-fri
Læselampe	Uden CD/DVD til navigation	Kølemiddel R1234yf
Maxi-DOT farvedisplay	Uden udvidet sikkerhedssystem	Elektrisk tilskudsvarmer
Mellemlæn bag	Lysassistent samt Coming- og Leaving Home-funktion	Opvarmede forsæder
Mellemlæn foran	Nøgle til låsesystem med fjernbetjening	Sædebetræk i stof
Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI DPF	Automatisk afstandsstyring (med føl til stop) og hastighedsbegrænsere	Komfortsæder foran
Multifunktionsdisplay	Tågebaglygte	Manuel højdejustering af forsæder
Netprogram i bagagerummet	Antenne kun til FM-modtagelse, Diversity	Lændestøtte, manuelt justerbar i forsæderyglæn
Nødopkaldssystem	Uden ekstra funktionsfejlvisning	Udeladelig bagsæde, ryglæn delbart foldbart med armlæn
Digital radiomodtagelse (DAB+)	Uden højtaltaler-/tonefølgeraskontrol	Mekanisk frilægning af bagsædet
Akselafstand 2638 mm	Uden ekstra/varmeapparat	Udeladelig bagsæde, ryglæn delbart foldbart med armlæn
Dækreparationssæt	Tilbagestråler (område i døren)	3. Nakkestøtte bagtil
Dæktrykovervågningssystem	Driftsspænding 12 V	Nakkestøtter foran

Partikelfilter	Højrefrafik	
Delt/klapbar bagsæderyglæn	Typegodkendelsesland Danmark	Elektriske vinduer med komfortfunktion og frakoblingssikring, elektriske
Udstødningsnorm Euro 6d-TEMP	Delkomponent sæt uden landespecifik bygningsforordning	Elektriske vinduer med komfortfunktion og frakoblingssikring, elektriske
Gearstang/gribehandtag i læder	Legetilladelsespost	Elektriske vinduer med komfortfunktion og frakoblingssikring, elektriske
Opvarmede sprinklerdyser	4-cylindret turbodieselmotor 1,6 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail grundmotor er: TJ1/TI7	Centrallås "Keyless Entry" uden sikkerhedslås
Vinduesviskere Aero (Fladbue-vinduesviskere)	Ingen aktionsudførelse	Børnesikring, manuel
Vinduesvisker med regnsensor	Uden ECO-funktion	Udvendige spejlhus og diverse tilbehørsdele i bilens farve
Låse-/startsystem Kessy	Uden online tjeneste	Tre-punkts-automatiksele foran med selestrammer og højdeindstilling
Sideairbags foran	Regionskode "ECE" til radio	Selekontrol, E-kontakt i selelåsen, udvidet sikkerhedsudstyr
Elektronisk servostyring (Servotronic)	Uden opladningsport	Tre-punkts-automatiksele foran med selestrammer og højdeindstilling
Forsæde til venstre højdejusterbart	Ingen specialkøretøj, standardudførelse	2 læselamper foran
Forsæde til højre højdejusterbart	Normal lakering	Sikkerhedsindvendigt spejl automatisk nedblændbar
Sædebetræk / polstring: Stof Style Beige	Basisudstøvsvariant	Solskærme med make-up-spejl oplyst på fører- og passagerside
Sædevarme foran	Dæmpning fortil	Elektronisk startspærre
Venstre solskærm med spejl	Radio "BOLERO" eller navigationssystem "AMUNDSEN"	Dobbeltsignalhorn
Højre solskærm med spejl	Uden holder	Standard udstødningstone
Start/stop-system	Tomvægtområde 1	12 volt-stikudtag i bagagerummet
Stikdåse (12V-stik) i bagagerummet	Udformning af bagaksevægt 1	Gearstangsknap/-håndtag i læder
Stikdåse (12V-stik) i midterkonsollen foran	Batteri 420A (70Ah)	Tekstilmåtter
Støbfånger i bilens farve	MPV	Barnestolsmontering til ISO FIX-børnesikringsystem
Dørhåndtag udvendigt i bilens farve	Beige	Uden tagindsats (hel tag)
Dørhåndtag indvendigt krom	Uden kamera-/omgivelsessensorik	Brillelomme/holder
Tonede ruder	Fjerområde 02 kun installation, ingen behovsprognose	Med multifunktionskamera
Spændebeslag bagagerum	Uden adapter	Håndbremse
Centrallås	Uden opkaldsfunktion	Bremsekivebelægningslidindikator
Ambiente belysning LED	SKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav	Front Assist inkl. City ANB til ACC lav
Forberedelse til anhængertræk	Dæk 215/50 R18 92W med lav rullemodstand	Affjedring bagtil, højtstående undervogn
Førerassistent-system: Fjernlysassistent	Opbevaringspakke 3	"LANE ASSIST" - Vognbaneassistent
		Træthedsgenkendelse

Førerassistent-system: Træthedsgenkendelse	Krompakke (Udførelse 2)	Letmetalfælg "BRAGA" sølv 7J x 18" - 4 stk.
Førerassistent-system: Vognbaneskiftsassistent (Lane Assist)	Uden genkendelse af trafikskilte	Nødsæt
Rat (Sport/læder - 3-eget med kromelementer, nederst afkortet) med multifunktion og skiftfunktion	4-cyl. dieselmotor 1,6L Aggr. 04L.1	Bordværktøj
LM-fælg 7x18 (Braga)	Instrumentdisplay, visning i KM/H	Lædersportsmultifunktionsrat med Tiptronic
Perleeffekt-lakering	Ekstern, USB Type-A, 1x USB-stik	Servostyring, hastighedsafhængig (Servotronic)
LED-forlygter	Dæk uden fastlæggelse af dækfabrikat	ESC
Forlygterrensningssystem (SRA)	Pedaler "Standard"	Forhjulstræk
Ruder bag og bagrude tonet (SunSet)	Forlænget og forudseende fodgængerbeskyttelse	Bakkestartsassistent
Stabilisator fortil	Venstrestyret	Drejestrømgenerator 140 A
Akselafstand	Extended serviceinterval	7-trins automatgearkasse
Uden stabilisator bagtil	Serviceindikator 30000 km eller 2 år (variabel)	Uden aktivt kulfilter med SCR
Differentielsystem til transmission "DQ 200" -- Køretøjsdele --	Luksusudstyr	Udstødningskoncept, EU6 DG
Brændstofsysteem Diesel	Særpris	Start/stop-system med rekypering
Produktionsproces Mladá Boleslav	Ikke-ryger udførelse	Ikke varmtland
Uden alternativt fremdriftssystem	4 døre	Standard klimazoner
Bagaksel "Standard"	Moon-Weiss Metal	Yderligere udvendig støjdemning
Typebogstav i standardudførelse	Lister i blank finish	DGTE
Udstødningsrør bagtil (Standard)	Forberedelse til anhængertræk	
Bordlitteratur på dansk	Udvendige spejle, automatisk nedblændbare elektriske klap-/juster-/opvarmbare	

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/60-16	07 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	215/60-16	08 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	215/60-16	08 mm	Vinter
Højre, For	Continental	215/60-16	07 mm	Vinter

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede


Ja

Reservehjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder




## Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#2	V. bagskærm	Skærm	Rids	K4
#3	H. panel	Indstigning Højre Bag	Bulet/Ridset	K4
#4	H. fordør	Dør	Bule(r)	K3



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Rids






2A  
 Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Rids




3  
 Sted H. panel  
 Del Indstigning Højre Bag  
 Type Bulet/Ridset




3A  
 Sted H. panel  
 Del Indstigning Højre Bag  
 Type Bulet/Ridset




4  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Bule(r)



4A  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Bule(r)



4B  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Bule(r)



4C  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Bule(r)

## Evt. Mekaniske fejl

---

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

---