

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DE49830	Stelnummer	WF0KXXWPCHMK89575		
Mærke	FORD	Model	GALAXY	Version	Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	03-12-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	138447	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7246756

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Panoramatag	Hastighedsassistent: Fjernlysassistent (lygter med automatisk nedblænding)	Elektrisk håndbremse
X-Pakke	Hastighedsassistent: Nødbremseassistent	Parkeringsensor foran og bag
Agate Sort	Hastighedsassistent: Vognbaneassistent med træthedsregistreringssensor	Power KeyFree startfunktion
Ergo Sæder	Farvedisplay (4,2 tommer)	Rygerpakke
Bagagerumsdækken	Elektriske vinduer foran + bag med komfortlukning	Dækreparationskit
Mørktonede ruder	Vinduesrammer med kromdetaljer (kromdetalsæt)	Dæktrykssystem
2. Sæderække med 3 enkeltsæder (FoldFlatSystem)	Premium måtter	Lavt udledningsniveau i henhold til Euro 6d emissionsstandard
3. Sæderække med enkeltsæder, foldbar (Easy FoldFlatSystem, FFS)	Bagagerumsafdækning / rulle	Gearskifte-/vælgergreb i læder
3. Sæderække, enkeltsæder elektrisk foldbare (2 sæder)	Fartpilot	Vinduesvisker med regnsensor
Aktiv støjrreduktion	Automatgearkasse - ECVT	Forlygter med forsinket slukning
Ambientebelysning foran (LED)	Intelligent beskyttelsessystem (IPS)	Forlygterassistent med dag-/natsensor
Antiblokeringsystem (ABS)	Isofix-beslag til autostol	Sideairbag på 2. sæderække
Antispinregulering (ASR)	Karosseri: 5-dørs	Elektrisk servostyring
Drivlinje: Forhjulstræk	KeyFree-system	Justerbare forsæder (4-vejs)
El-klapbare sidespejle	Børnesikring elektrisk	Sportsæder foran
El-justerbare og opvarmede sidespejle	Foldbart bord integreret i fører- og passagersædehynde	Start/stop-system
Sidespejle i bilens farve	2-zone klimaanlæg	Opbevaringsrum under forsæde, venstre
Blinklys integreret i sidespejle	Justerbare forstole (4-vejs)	Opbevaringsrum under forsæde, højre
Fodlys i sidespejle	Lædermat med multifunktion	Stikdåse (12V-stik) i bagagerummet
Boardcomputer	Læselamper bag	Stikdåse 230V
Tagbøjler (Aluminium)	Alufælge	LED kørellys
Dobbeltudgangs udstødningsanlæg	Midterarm læn foran med opbevaringsrum og 12V-stik	Vinterpakke
Elektronisk bremsekraftfordeling	Modelopgradering	Fjernbetjent centrallås

Elektromotor 98 kW (hybrid)	Motor 2,5 Ltr. - 110 kW Hybrid	Forberedelse til anhængertræk
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	My Key (programmerbar 2. bilnøgle)	Businesspakk...
Hastighedsassistent: Bakkestartsassistent (Hill-Holder)	LED tågelygter	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/55-17	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	235/55-17	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	235/55-17	06 mm	Vinter
Højre, For	Continental	235/55-17	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Nej


Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle			




Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Spoile	Bule(r)	K4
#2	V. bagdør		Bule(r)	K4
#3	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Bule(r)	K4
#4	V. bagskærm		Bule(r)	K3
#5	H. panel	Indstigning Højre Bag	Ridser	K4




1
 Sted Front
 Del Spoile
 Type Bule(r)



1A
 Sted Front
 Del Spoile
 Type Bule(r)



1B
 Sted Front
 Del Spoile
 Type Bule(r)



2
 Sted V. bagdør
 Del
 Type Bule(r)



2A
 Sted V. bagdør
 Del
 Type Bule(r)




2B
 Sted V. bagdør
 Del
 Type Bule(r)




3
 Sted V. panel
 Del Indstigning Venstre Bag
 Type Bule(r)



3A
 Sted V. panel
 Del Indstigning Venstre Bag
 Type Bule(r)



3B
 Sted V. panel
 Del Indstigning Venstre Bag
 Type Bule(r)



4

Sted V. bagskærm
 Del
 Type Bule(r)



4A

Sted V. bagskærm
 Del
 Type Bule(r)



4B

Sted V. bagskærm
 Del
 Type Bule(r)



5

Sted H. panel
 Del Indstigning Højre Bag
 Type Ridser



5A

Sted H. panel
 Del Indstigning Højre Bag
 Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl