

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CM23007	Stelnummer	VSSZZKNZKW017012		
Mærke	SEAT	Model	Tarraco	Version	2.0 TSI 190 4x4 SUV DSG7
Karosseritype		Farve		Reg. dato	05-08-2019
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	4 wheels drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	101914	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	1010629

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

El. sæder med hukommelse	Uden instruktionsbog	Uden tv-modtagelse/digital radiomodtagelse
DEEP BLACK	Standard klimazoner	4-cylindret benzinmotor 2,0l Aggr. 06K.M
Opbevaringstaske på forsæderyg	Vægtområde 15 kun monteringsstyring ingen behovsprognose	Instrumentpanel, visning i km/t
Passagerairbag kan slås fra	Uden trækstang	3 x USB Type A og AUX-IN
Fører-/passagerairbag	Særlig typeplade for EG til M1-personbil	Dæk uden fastlæggelse af dækfabrikat
Antiblokeringsystem (ABS)	Dæmpning bagpå, basis 1	Uden garageportåbner
Trækkraftkontrol (ASR)	Afdækning til letmetalfælge	Standard fodopererede værktøj
Træktype: Firehjulstræk	Standard hjulbolte	Fodgænger- og cyklistbeskyttelsesforanstaltninger udvidet og forudseende
Auto-Hold funktion	Uden dæmpervægt til rattet	WLTP
Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle der kan foldes ind med spejlnedblænding	Værktøjssæt og donkraft	Venstrestyret
Sidespejle og dørhåndtag i bilens farve	Uden ekstra motorbeskyttelse	Serviceintervalforlængelse
Brillehylde	Uden førstehjælpsudstyr, uden advarselstrekant	Serviceindikator 30000 km eller 2 år (variabel)
Sort loftbeklædning	Lædersportmultifunktionsrat med tiptronic	Uden skilt eller emblemer
Tagræling i sølv	Standard brændstofpåfyldning	Alcantara sædebetræk
Indstigningslister i aluminium	Uden transportsæt	"Deep" sort perleeffekt
Elektronisk tværsperre (XDS)	Forskelsdannelse i køretøjsklasser -5FL-	"Deep" sort perleeffekt
Elektronisk stabilitetskontrol (ESC)	Køreprofilindstilling og konv. Støddæmpere	Stødfangere lakeret
Førerstøttesystem: Automatisk afstandsregulering (ACC)	Mærkater/skilte, dansk-finsk-svensk	Lister blanke
Førerstøttesystem: Køreprofilvalg (SEAT Drive Profile)	Uden ekstra dækning	Indstigningslister i dørafsnitene (belyst)
Førerstøttesystem: Træthedsregistrering	Uden nummerpladeholder	Venstre sidespejl, konveks
Førerstøttesystem: Parkeringsassistent med parkeringshjælp foran og bagpå	Barnesæde-anker til barnesædesystem I-Size, 2 x toplænke og barnesæde-anker foran BF-side	Højre sidespejl, konveks
Førerstøttesystem: Vognbaneassistent	Uden skillevæg	Sidespejlhuse i bilens farve
Førerstøttesystem: Områdebemærkningssystem (Front assist) med bynødbremsesystem	Uden tagdækning (hel tag)	Tagræling, blank

Elektriske vinduer foran + bag	Ladegulv med delingsfunktion	LED-forlygter med linse
Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay og Android Auto)	Dør- og sidedækning	Lysstyring, automatiske dynamisk (regulerer sig under kørslen)
Fodrumsbelysning foran LED	Treatut. Sikkerhedsseler foran m.gurtstraffer og højdejustering	Nebel- og drejelys
Bagagerumsdækken / rullegardin	Nakkestøtter bagpå (3 stk.)	SBBR-lys i LED-teknologi
Gearkasse 7-trins - DSG dobbeltkoblingsgearkasse	Treatut. Sikkerhedsseler bagpå udvendigt med ECE-mærkat	Vinduesvisker-intervalfunktion med lys-/regnsensor
Belyst handskerum	Sædevarme foran/bagsæder, separat justerbar	Sprinklerdyser opvarmet, foran
Bagklap/-låg elektrisk betjent (åbne + lukke, sensorstyret)	Uden sædeventilation/massagesæder	Stødfangere lakeret
LED-baglygter med dynamisk blinklys	Uden specielle karosseriforanstillinger	Stødfangere lakeret
Interiør: Chrom-applikationer	Bærebånd 433,92 til 434,42 MHz	Forrude, varmebeskyttelsesglas
Bakspejl med automatisk nedblænding	Uden bagspoiler	Ruder på siderne i varmebeskyttelsesglas, fra B-stolpen og bag mørkt tonet
Isofix beslag til børnesæde	Uden overfladebeskyttelse med ekstra transportsbeskyttelsesforanstaltninger	8 højttalere (passive)
Karosseri: 5-dørs	Bagsæde/bagsæderyg, delt, nedklappelig	8 højttalere (passive)
Bord i fører- og passagersæde integreret	Nakkestøtter til forsæder (X-justering)	Stemmestyring
Klimaanlæg Climatronic 3-zoner	Uden brandslukker	Pan-europæisk eCall
Knæairbag på førersiden	Kølerhættebeskyttelse	Mirror Link
Digital instrumentering (virtuel cockpit)	Uden bagagewebspind/net/taske	Parkeringsassistent
Hoved-airbagsystem	Formhimmel, udelelig	Dæktryksovervågning
Nakkestøtter bag (3-vejs)	Sidespejle med hukommelsesfunktion elektrisk indklappelig/indstillbar, separat opvarmbar	Airbag FS og BFS, knæairbag på FS og BFS, med BFS-fracobling
Kølgitter i krom-diamantdesign	SD-kort (Europa) 1 års kortopdatering	Airbag FS og BFS, knæairbag på FS og BFS, med BFS-fracobling
Variabel og aftagelig bagagebund	12 Volt stikkontakt(er)	Automatisk afstandsregulering (med follow to stop) og hastighedsbegrænser
Lændestøtte sæde foran til venstre, justerbar	Uden varmelager-/ekstravarme	Sidesikkerhedspude foran, med hovedpude
Lændestøtte sæde foran til højre, justerbar	Aflæggebakke på loftet	Midterarm læn foran
Sport/Læder rat med multifunktion	Standard navigationssystem	Bagageafskærmning, skydelig
Rat med skiftepadler/-knapper	Uden udvidet sikkerhedssystem	Climatronic (3-zoner) med klimabedjening bagpå
Lysindstilling	Uden 2. batteri	Kølemiddel R1234yf
Lys- og regnsensor	Uden lysassistent	Sport-komfortsæder foran
Lys- og Style-pakke	Dagskørselslys med assistanskørselslys og manuel Coming-Leaving-home-funktion	Sædeindstilling, elektrisk venstre med hukommelse, højde justerbar højre mekanisk
Lysassistent (Coming Home, Leaving Home)	2 læselamper foran	Elektrisk justerbart førersæde

Letmetalfølge	Tågeslæbelampe	Løsfjernelse af ryglænet til højre forreste sæde
Midterkonsol foran med armlæn, kopholder, opbevaringsboks og luftdyser bagpå	Vaskemiddelstandsmål	Bagagetasker på ryglæn
Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI	Uden forlygtevaskesystem	Lændestøtte, elektrisk justerbar for venstre forreste sæderyglæn
LED tågelygter	To-tone signalhorn	Løsning af bagsæderyglæn, mekanisk
Nødopkaldssystem	Antenne kun til FM-modtagelse, Diversity	Central oplåsning "Keyless-Entry" uden sikkerhedsbremse
Partikelfilter til benzinmotor (OPF)	Ikke-rygerudgave	Komfortåbning bagklap (Virtual pedal)
Akselafstand 2790 mm	Uden ekstra/standvarmer	Tre-punkts automatiksele til midterste bageste sæde
Dæktryksadvarsel	Selekontrol, E-kontakt foran og bagpå, visuel og akustisk	Indendørs lys i fodrummet
Bakkamera	Multifunktionsdisplay/bordcomputer "FPK" Entry	Automatisk nedblændeligt sikkerhedsbakspejl
Forsæde kan justeres	Driftsspænding 12 V	Solskærme med spejl, belyst, med Airbag-mærkat på solskærm og B-stolpe
Forsæder kan lægges ned med fjernlås i bagagerummet	Telefonforberedelse til mobiltelefon	Solskærme med spejl, belyst, med Airbag-mærkat på solskærm og B-stolpe
Miljøvenlig ifølge udstødningsnorm Euro 6d-TEMP	Kategori 0	Elektronisk startspærre
Lædergearstang	Luksusudstyr	Bord i fører- og passagersæde integreret
Fuld LED-forlygter	Højretrafik	Læder skifteknop/håndtag
SEAT Media-System Plus	Typegodkendelsesland Danmark	Med bakkamerasystem (Udf. 2)
Sideairbag	Komponent sæt uden landspecifik konstruktionskrav	Med multifunktionskamera
Elektronisk servostyring (Servotronic)	Fritagelsescertifikat Efterskrift	Skivebremser foran
Sæde foran til venstre højdejusterbart	4-cylindret benzinmotor 2,0L/140 KW, TFSI, homogen, GM. er: T06/T2C/T2J/T2W/T3I/T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V/T3Q	Skivebremser bagpå
Sæde foran til højre højdejusterbart	Ingen aktionsudgave	Parkeringskive
Sæderyg foran til højre kan lægges ned	Uden forlænget garanti	Front Assist inkl. City ANB for ACC high
Venstre solskærm med spejl (belyst)	Uden online service	Vognbaneassist (Heading Control Assist)
Højre solskærm med spejl (belyst)	Regionskode "ECE" for radio	Træthedsregistrering
Sport-Komfortsæder foran	Uden opladningsstik	Letmetalhjul 7J x 19
Start/Stop system	Ingen specialkøretøj, standard udgave	Pladsbesparende reserveskive, radialkonstruktion (5-huls)
Stikkontakt (12V) foran	Standard maling	Dynamisk styring
LED kørellys	Uden individuel installation	Elektronisk stabiliseringsprogram (ESP)
Fastgørelsesøjne i bagagerummet	Grundudstyr	Firehjulstræk

Startspærre (elektronisk)	Dæmpning foran	Firehjulstræk
Varmebeskyttende glas	Uden kompressor	Firehjulstræk
Fjernbetjent centrallås	Dæk 235/50 R19 99V (Polymerbelægning)	Batteri 360A (69Ah)
Metallic lakering	Standardradio (Gen2 GP)	Vekselstrømsgenerator 180 A
Reservehjul som reserveskive	Short back	7-trins automatgearkasse firehjulstræk A7A
El-justerbart førersæde (med hukommelse)	Uden Head-Up Display	Udstødningskoncept, EU6 BG
Stabilisator foran	Fjedreområde 05 kun monteringsstyring ingen behovsprognose	Brændstofsysteem Otto-indsprøjtning
Akselafstand	Varmgrå-brun 19 Titansort/sort/titansort/sort	Aktivt kulfilter (EVAP)
Stabilisator bagpå	Volkswagen AG, Wolfsburg	Start/Stop-system med rekuperation
Standard produktionsproces	Uden opbevaringspakke/kasse	Ikke varmt land
Differentiering til gearkasse "DQ381" – Bilkomponenter --	Chrompakke	DKZA
Uden alternativt drivsystem	Uden skuffer under forsæderne	ECO-funktion
Med elektronisk ratlås (ELV)	Ambient belysning Ud gave 1	Disclaimer not found
Uden gulvmåtter	Uden trafikskiltegenkendelse	

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Hankook	215/65-17	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Hankook	215/65-17	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Hankook	215/65-17	05 mm	Vinter
Højre, For	Hankook	215/65-17	05 mm	Vinter

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#2	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K4




Sted	Stor folie
Del	Stor folie
Type	Ikke afmonteret


## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K3
#3	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#4	Interiør	Bagagerums beklædning	Ridset	K3







Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Interiør
Del	Bagagerums beklædning
Type	Ridset



Sted	Interiør
Del	Bagagerums beklædning
Type	Ridset

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl