

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

| | | | | | |
|---------------------|---------|--------------|--------------------|----------------|---|
| Registreringsnummer | DT94483 | Stelnummer | WF0YXXTTGYKU84462 | | |
| Mærke | FORD | Model | Transit Custom Van | Version | 2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD M6 |
| Karrosseritype | | Farve | | Reg. dato | 26-11-2019 |
| Drivkraft | Diesel | Drivlinje | Front wheel drive | Geartype | Manuel |
| KM. stand | 163062 | Antal nøgler | 2 | Kontraktnummer | 7252352 |

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

| Trend | Ohne Gepäckraumschutzsatz | Ohne Kabelstrang |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 150 W / 230V stik | Ohne Ladegut regal | Ohne Verkabelung f. Dachkennleuchte |
| Airbag* - passager | Haltegriffe innen – 2 | Ohne Zusatzsteckdosenfeld |
| Venstre skydedør | Ohne Lärmschutzpakete | Ohne intell. Sicherungskasten |
| Frozen White | O. Stauf. - Dachh.- Fahrer | Frost-Weiß |
| Abbiegelykt im Scheinwerfer | Ohne Zugangsleiter | Less Fleet |
| Airbag Fahrerseite | Ohne Trittbretter | Herstellungswerk Otosan (Türkei) |
| Anti-Blockier-System (ABS) | Mit Außenpaket in Wagenfarbe 2 | Ohne Kamera |
| Antriebsart: Frontantrieb | Grill - 3 Streb., kompl. eingefärbt | Ohne Spurwechsel-Warnsystem |
| Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Ohne Dachgepäckträger | O. Schnittst.modul f. Mediendatenb. |
| Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | Br. karosseries. Formteil - Grau | Ohne Infosystem Toter Winkel |
| Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum | Less Rear Window Protector | Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung |
| Bordcomputer | Ohne Spoiler | Kaltstart -29 Grad C |
| Einstiegsleuchten | Ohne Heckstufe | Mit Sichtbarkeitspaket Basis |
| Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) | Ohne autom. Spiegelneigungssys. | Sitzpaket 15 |
| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | Ohne Beifahrersitz-Armstützen | Weniger Sondermehrwertpakete |
| Elektron. Traktionskontrolle | Mit 2fach Verstellb. K.Stütze, Vorn | Mit Niedrigem Dach |
| Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | Tisch - Vordersitz | Standard-Kastenwagen |
| Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | Ohne Kopfstützen, hinten | Standard-Kastenwagen |
| Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent | Ohne Mittelarmlehne - Rücksitz | Mit Niedrigem Dach |
| Fensterheber elektrisch | Ohne Rücksitz-Lehnenverstellung | Mit karosseriefarbenem Außenspiegel |
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | Ohne Lendenstütze Beifahrersitz | Halogen-Projektionsscheinwerfer |
| Getriebe 6-Gang | Gurtwarner - Fahrersitz | Mit Leuchtweitenregulierung vorn |
| Handschuhfach abschließbar | Ohne Rücksitz in der 2. Reihe | Beids. elektr. beh. Außensp. m. Bl. |
| Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) | Ohne Rücksitz in der 4. Reihe | Tagfahrlicht Stufe 2 |
| Innenraumfilter: Pollenfilter | Fahrers. 4-f. verst. Sitzkissenneig | Mit automatischen Scheinwerfern |
| Karosserie/Aufbau: Kasten | Ohne Rücksitzpakete | Mit Zusatzbremsleuchte |

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Karosserievariante: Normaldach | Ohne Anhängerzugbefestigungen | Nur Für Intervallwischer Frontscheibe - Regelbar |
| Klimaanlage | Less Trailer Sway Control (TSC) | Mit Schmutzfänger, Vorne |
| Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | Ohne Tablet-Halter | Mit Schmutzfänger, Hinten |
| LKW-Zulassung | O. Ausr.paket f. Kraftstoffeinspar. | M. farb. Stoßf., v. - Karos.-farbe |
| Modellpflege | Schwarzer Außentürgriff | Stoßf. ht. teilw. Karosseriefarbe |
| Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT | Heckkl-/Kofferraumgriff auß schw | Mit getönten Scheiben, Standard |
| Parkpilotsystem | Mit Kunststoff-Schalthebelknauf | Mit getönten Scheiben, Standard |
| Parkpilotsystem vorn und hinten | Ohne Flottenschlüssel | Nur Für Beheizte Windschutzscheibe |
| Radstand 2933 mm | Mit auto. Türverrieglng – Aktiviert | Mit Multimedia-System-Paket 12 |
| Reserverad in Fahrbereifung | Less Zonal Opposite Door Relocking | Mit Radio-Bedienelementen - Lenkrad |
| Rußpartikelfilter | Configurable Unlocking - Conf 1 | Radio Lautspr.-2 Tief-/2 Hochtöner |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | Power Lock Group-Speed Dependent | Mit Bordcomputer |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | Warnleuchte - Waschlüssigkeitsstd. | Mit Einparkhilfe hinten |
| Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | Ohne Tu-Tone Karosserielackier. | Mit Einparkhilfe vorn |
| Scheinwerfer H4 | Ohne Unterboden-Korrosionsschutz | Mit Einparkhilfe hinten |
| Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | Ohne Zierstreifen - Karosserieseite | Mit Geschwindigkeitsregelsystem |
| Schmutzfänger vorn und hinten | Ohne Motorhaube, Akzentstreifen | Mit Fahrer-Airbag |
| Seitenschutzleisten | Ohne Rückhaltesysteme | Mit Beifahrer-Airbag |
| Sicht-Paket 2 | Ohne Kopfschutz-Airbag | Mit Beifahrer-Airbag |
| Stahlfelgen 6,5x16 | Ohne Kopfschutz-Airbag rechts | Mit Deaktivierung Beifahrerairbag |
| Start/Stop-Anlage | Mit Aufrollgurt vorn | Grill - Rückwand/Trennwand |
| Stoßfänger teillackiert | Ohne Sicherheitsgurte hinten | Trennw m. Ladeklappe+Fenster |
| Style-Farb-Paket | Sicherheitsgurt - schwarz | Bod.bel. - Kunststoffeins. - teilw |
| Tagfahrlicht LED | Ohne Isofix-Befestigung | Laderaumverkl.-Formteil |
| Trend | Gurtstraffer Fahrer-/Beifahrersitz | Mit abschließbar. Handschuhk.deckel |
| Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch | Ohne Seitenaibr. Fahrer/Beifahrers. | Laderaumverkl.-Formteil |
| Verzurrösen (8) | Reserveradentriegelung | Türverkl. - Seite/hinten - Stufe 1 |
| Wärmeschutzverglasung leicht getönt | Ohne Reifendrucksensoren | Türverkl. - Seite/hinten - Stufe 1 |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | 215/65R15 H BSW Tire | Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung |

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Airbag Beifahrerseite | Radmuttern ohne Felgenschloss | Manuelle Regelung - Klimaanlage |
| Armlehnen vorn | Ohne Motordrehzahl-Steuerung | Mit Pollenfilter |
| Dockingstation (MyFord Dock) | Mit Standard-Radaufhängung | Mit Umlaufheizung |
| Generator 240 A | Mit Staubschutzschild - Bremse | Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung |
| Laderaumleuchte LED | Achsübersetzung 4,429/3,263 | Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung |
| Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, mit Fenster und Durchlademöglichkeit unten | Mit mechanischer Feststellbremse | Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung |
| Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links | Ohne Kollisionsvermeidungssystem | Mit beheizbarem Fahrersitz |
| Sitz-Paket 9 / 15 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Sitzheizung, Stoff | Ohne Premium-Bremsen | Mit beheizbarem Beifahrersitz |
| Standheizung | Ohne Klimasteuerung - Rücksitz | Mit Man. 2fach. Beif.-Sitzverst. |
| Steckdose 230V / 150 Watt | Ohne Belüftungssystem | M. Fahrer-Einz.s/Beif.-Dopp.s n/R |
| Capitol/City Ebony | Kältemittel - Klimaanlage R134A | Mit man. Lendenwirbelstütze-Fahrer |
| Ohne Unterbodenschutz | Ohne zusätzliche Kraftstoffstutzen | Mit Fahrersitz-Armstützen |
| Ohne Dachumbau | Mit einfachem Kraftstofftank | Ohne Rücksitz in 3. Reihe |
| Ohne Ladegutvorrichtung | Kraftst.einf. o. Verr. ohne Deckel | Mit Zentralverriegelung |
| Accessory 1 USB Port-1 Remote Port | Mit Diesel-Umschaltmöglichkeit | Mit Zentralverriegelung |
| Mit uneingeschr. Seitentüröffnung | Kraftstoffeinfüllstutzen mit Sperre | Fernbedienung Türeingang - 2 Fob |
| Ohne klappb. Trittsst.-stl. Lade.tür | Ohne elektr. Geschw.-Begrenzung | Zweistufiges Entr.system - Tür |
| LESS MANUAL REGEN INITIATION | Ohne Entf.sensor - Geschw.regelung | Zweistufiges Entr.system - Tür |
| Ohne Heckklappe | Ohne Innenraumheizung hinten | Fernbedienung Türeingang - 2 Fob |
| Less Tie Down Hooks | Mit Kombiinstrument einf. Ausf. | Mit 180° Ladetür-Feststellern |
| Mit Standard zul. Gesamtgewicht | Mit Geschwindigkeitsmesser (km/h) | Mit Hintertüren |
| Ohne Sicherheitsverriegelung | Ohne Fahrtschreiber | Ohne Heckfenster |
| Ohne Spezialausrüstungssatz | Elektrische Zweiklanghupe | Ohne Wisch-/Waschanlage Heckscheibe |
| Vollständiges Fahrzeug | Ohne Multifunktionsanzeige | Mit Hintertüren |
| Calculat GVW Or Pick Frm Table | Ohne Navigationssystem | Mit doppelten seitl. Ladetüren |
| Ohne Ausr.-Marketingvorbereitung | Ohne Fahrzeugnotfallsystem | Mit doppelten seitl. Ladetüren |
| Ohne Sonderlackierung | Ohne Warnung/Rückwärtsgang | Mit Laderaumbeleuchtung |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Ohne SVO-Anwendung/Aufkleber | Ohne Überwachg. Fahrer-Beeinträchtigt | Ohne Innenspiegel |
| Less Diagnostic Maintenance Monitor | Less Mass Movement Sensor | Unbel. Sonnenblende - Fahrerseite |
| Ohne Ausrüstung RSO | Ohnr Spurhalteassistent | Sonnenblende r unbeleucht Spiegel |
| Außenlackierung Unilack | Ohne Geschwindigkeitsschildererk. | Mit Zusatzsteckdose |
| Ohne SVO außer Pakete | Ohne Diebstahl-Warnanlage | Mit Zusatzsteckdose |
| Ohne Aufkleber - VP-Anwendung | Ohne Fahrzeugneigungserkennung | 8 Befestigungsschlingen – Laderaum |
| Ohne Zertifizierungsaufkleber | Ohne seitliche Einparkhilfe | 8 Befestigungsschlingen – Laderaum |
| Ohne Feuerlöscherbefestigungen | Ohne automatische Einparkhilfe | Mit Gerätedock |
| Mit Werkzeugsatz | Weniger Tiefentladung Batterien | Mit Antiblockier-Bremssystem & ESP+ |
| Ohne Satz | Ohne A/V-Anschluss | 6 1/2J x 15 Stahlrad |
| Ohne Reifenreparaturkit | Audio/Navigation Stufe 3 | Mit Voll-Radkappe |
| Fe.-heb. v.1 Schnellbet. n. Fahrs. | Ohne integrierte Bedieneinheit | Mit Stahl-Reserverad |
| 0. Seitenfenster in 2. Reihe, rechts | Ohne Multimedia-/Telematiksystem | Mit lederbezogenem Lenkrad |
| 0. Seitenfenster in 2. Reihe, links | Ohne Mobiltel.-Schnittstelle | Mit man. Verst. - Lenksäule |
| 0. Seitenfenster in 3. Reihe, rechts | Mikrofon | Mit Antiblockier-Bremssystem & ESP+ |
| 0. Seitenfenster in 3. Reihe, links | Spannungs-Ausgang | LHD FWD |
| Ohne heizbare Heckscheibe | Ohne Steckdose – hinten | Hochleistungsbatterie |
| Ohne Konsolen-Aschenbecher | Ohne Tresorbox | Hochleistungsbatterie |
| Mit kleiner Dachkonsole | Mit Vierfach-Scheinwerfern | Hochleistungsbatterie |
| Innenfarbe Dark Palazzo Grey | Nebelscheinwerfer - Kurvenleuchte | M. Bes. Hochleist.-Drehstromgener. |
| Innenfarbe - Ebony | Warnreflektoren Ecke Hintertür | M. Bes. Hochleist.-Drehstromgener. |
| Ohne Ablage - Dachhimmel | Ohne Lichtpakete | 6-Gang-Schalt - VMT6 |
| Innenausstattungsakzente-Paket B | Ohne Innenleuchten | Mit Dieselpartikelfilter |
| Ohne Sonnenblenden | Mit Fußraumleuchten | Abgasnorm 6.2 |
| Mit Teilhimmel - Formteil | Mit dachmont. Innen-/Kartenleuchten | Abgasnorm 6.2 |
| Ohne hint. Kleiderhaken | Ohne Überkopf-Leseleuchten hinten | Anlasser - Stopp/Start-System |
| Ohne Haltegriff - B-Säule | Ohne dachmontierte Blinker | CVH 1.6 EFI (110PS) |
| Ohne Dachstufach hinten | Ohne Regler - Scheinwerfer | Ohne Motordrehzahlregelung |
| Ohne Laderaum-Gepäcknetz-Satz | Ohne programmierb. Schnittst.modul | Marketing-Stufe 4 |
| Ohne Halteb. - Erste-Hilfe-Kasten | Ohne Batterie-Abschaltrelais | |

Dæk og mønster

| Position | Mærke | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Venstre, For | Continental | 215/65-15 | 04 mm | Vinter |
| Venstre, Bag | Goodyear | 215/65-15 | 04 mm | Vinter |
| Højre, Bag | Goodyear | 215/65-15 | 04 mm | Vinter |
| Højre, For | Continental | 215/65-15 | 04 mm | Vinter |

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

| Position | Mærke | Dæktype |
|------------|-------|---------|
| Ekstrahjul | | |

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede



Findes ikke

Reservehjul tilstede

Nej

| Position | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|-------------|-------|-----------|----------|
| Reservehjul | | /- | |

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|-------------|-------------|-----------------|----------|
| #1 | Lille folie | Lille folie | Ikke afmonteret | K5 |

Skader

| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|-------------|-------------------------|--------------|----------|
| #1 | Forrude | Rude | Stenslag | K3 |
| #2 | V. fordør | Dør | Bule(r) | K3 |
| #3 | V. panel | Indstigning Venstre For | Ridser | K3 |
| #4 | Bagklap | Lygte, Højre | Revnet | K5 |
| #5 | Bagklap | Venstre bagdør | Bulet/Ridset | K3 |
| #6 | Bagklap | Højre bagdør | Bulet/Ridset | K4 |
| #7 | H. bagskærm | Skærm | Bulet/Ridset | K4 |
| #8 | H. fordør | Dør | Bule(r) | K3 |
| #9 | Tag | Tagplade | Rust plet | K4 |



1

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



1A

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



2

Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bule(r)



2A
 Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bule(r)




2B
 Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bule(r)



3
 Sted V. panel
 Del Indstigning Venstre For
 Type Ridser



3A
 Sted V. panel
 Del Indstigning Venstre For
 Type Ridser



4
 Sted Bagklap
 Del Lygte, Højre
 Type Revnet



4A
 Sted Bagklap
 Del Lygte, Højre
 Type Revnet



5
 Sted Bagklap
 Del Venstre bagdør
 Type Bulet/Ridset



5A
 Sted Bagklap
 Del Venstre bagdør
 Type Bulet/Ridset



5B
 Sted Bagklap
 Del Venstre bagdør
 Type Bulet/Ridset



| | | |
|---|------|--------------|
| 6 | Sted | Bagklap |
| | Del | Højre bagdør |
| | Type | Bulet/Ridset |



| | | |
|----|------|--------------|
| 6A | Sted | Bagklap |
| | Del | Højre bagdør |
| | Type | Bulet/Ridset |



| | | |
|----|------|--------------|
| 6B | Sted | Bagklap |
| | Del | Højre bagdør |
| | Type | Bulet/Ridset |



| | | |
|---|------|--------------|
| 7 | Sted | H. bagskærm |
| | Del | Skærm |
| | Type | Bulet/Ridset |



| | | |
|----|------|--------------|
| 7A | Sted | H. bagskærm |
| | Del | Skærm |
| | Type | Bulet/Ridset |




| | | |
|----|------|--------------|
| 7B | Sted | H. bagskærm |
| | Del | Skærm |
| | Type | Bulet/Ridset |




| | | |
|---|------|-----------|
| 8 | Sted | H. fordør |
| | Del | Dør |
| | Type | Bule(r) |



| | | |
|----|------|-----------|
| 8A | Sted | H. fordør |
| | Del | Dør |
| | Type | Bule(r) |



| | | |
|---|------|-----------|
| 9 | Sted | Tag |
| | Del | Tagplade |
| | Type | Rust plet |



| | |
|------|-----------|
| Sted | Tag |
| Del | Tagplade |
| Type | Rust plet |



| | |
|------|-----------|
| Sted | Tag |
| Del | Tagplade |
| Type | Rust plet |

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
