

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

| | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Registreringsnummer | DS19756 | Stelnummer | WDD1770141N102315 | | |
| Mærke | MERCEDES-BENZ | Model | A-Klasse | Version | 220 d Hatchback 8G-DCT |
| Karosseritype | Stationcar | Farve | Sort | Reg. dato | 30-07-2019 |
| Drivkraft | Diesel | Drivlinje | Front wheel drive | Geartype | Automatisk |
| KM. stand | 119697 | Antal nøgler | 2 | Kontraktnummer | 7032195 |

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

| Standardpakke | Sædekomfortpakke | Sound-system mid-line |
|--|--|--|
| Premiumpakke PLUS | Sædevarme foran | Forberedelse til digital radiostandard DAB |
| Airbag Beifahrerseite abschaltbar | Sound-system | Forberedelse til navigationseftermontering |
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | Spejlpakke | ECALL-nødopkaldssystem (Hermes) |
| Anti-Blockier-System (ABS) | Talestyringssystem Avancerede funktioner (MBUX) | CONNECT 20 MID (NTG6) |
| Udvendige elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle | Touchpad (Midterkonsol) | LIVE TRAFFIC-evne (HERMES) |
| Beckenairbag foran (Pelvisbag) | Forberedelse til biludlejning | HERMES-kommunikationsmodul LTE |
| Design- og udstyrslinje Progressive | Model: Sedan A 220 d | 10,25" kombidisplay |
| Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) | BETJENINGSVEJLEDNING OG SERVICEHÆFTE PÅ DANSK | Kun touchpad |
| Førerassistent-system: Agility Select / Dynamic Select (Kørefunktionsvælger) | Forberedelse til smartphone-integration MB-LINK | Hastighedsskiltegenkendelse |
| Førerassistent-system: aktiv nødbremsningsassistent | Produktionssted for køretøj Kecskemet | Harddisknavigation |
| Førerassistent-system: aktiv vognbaneassistent | Køretøjsovervågning | Aktiv parkeringsassistent |
| Førerassistent-system: hastighedsbegrænsningsassistent | Gummilagret tandstang | Dæktryk kontrol (RDk) high line / mid line |
| Køretøjets indstillinger (onlinetjenester / apps) | MB-MOBIL MED DSB OG GGD | Midterdisplay MID (9 tommer til 11,5 tommer) |
| Køretøjsmonitorering (køretøjssporingsystem) | Stof | Knæairbag |
| Elektriske vinduer foran + bag | Kombiinstrument / HU-sprog - dansk | Fartpilot |
| Gearkasse 8-trins - Dobbeltkoblingsgearkasse DCT | HU-landesæt til ECE/ROW | Passagersæde med vægtdetektion |
| Karosseri: 5-dørs | Fabrikationskode Kecskemet | Lukket opbevaringsrum |
| Keyless Go startsystem | 3 års gratis kortopdateringer | Nedklappelig armlæn bag |
| Knæairbag førerside | Danmark | Loftbeklædning i sort stof |
| Kommunikationsmodul (LTE) forberedelse til Mercedes me connect | Europa | Veloursmåtter |
| Hoved-airbagsystem (Windowbag) | Natsort unifarve | Automatisk klimaanlæg |
| Rat (Sport) med multifunktion | Salgskode | Alternativt kølemiddel |
| Mercedes-Benz nødsystem | Klimaområde for kolde lande | Sædevarme chauffør- og passagersæde |
| Motor 2,0 L - 140 kW CDI KAT | Omstilling af styring af assistancesystem | Stof - sort / antracit |

| | | |
|---|--|---|
| Multimediesystem MBUX (Digitalt multimediesystem) | COC-dokument EURO6 teknologi uden registreringsbevis del 2 | Dekorationselementer - plastik i carbonoptik (2B48) |
| Regn-/lyssensor | Identifikationsskilt under forruden | Sædetypevariant 2 |
| Dæktrykskontrollsystem | Undervognsforanstaltninger for dårligt vejunderlag | Memory-pakke (førersæde, ratstamme og spejle) |
| Partikelfilter | Kølemiddelkompressor med magnetkobling | Førersæde højre, elektrisk justerbart med hukommelse |
| Lavt udstødningstrin efter Euro 6d udledningsstandard | Salgskode | Bagagenet på bagsiden af førersæderne venstre og højre |
| Vinduesviskere med regnsensor | Salgskode | Lændestøtte |
| Sideairbag foran | Salgskode | Gennemlæsningsmulighed |
| Start/stop-system | Salgskode | Keyless-Go |
| LED-kørelys | Salgskode | Bagsædebælteindikator |
| Fartpilot | Sommerdæk | Ambientebelysning |
| USB-stik bagtil | Hastigheds- + belastningsindeks 91W | Automatisk nedblænding af indvendigt og udvendigt spejl |
| Ambientebelysning | Venstre forreste halvdel | Automatisk nedblænding af indvendigt og udvendigt spejl |
| Trækkrog (kuglehoved drejeligt) | Højre forreste halvdel | Solvisir med ekstra funktion |
| Digitalt instrumentdisplay | AEJ 19/1 | Solvisir med ekstra funktion |
| Direkte styring med variabel styrekraftunderstøttelse | Nøglefri udlejning | Dobbelt kopholder |
| Belyste indstigningslister | Fordelspakke | I-SIZE-mærkning (ISO-fix-efterfølger) |
| Førerassistent-system: Fjernlysassistent Adaptiv plus | Lys- og synspakke | Brillelomme |
| Førerassistent-system: Live Traffic trafikinformations system | Spejl pakke | Bakkamera |
| Veloursmåtter | Urban- / Progressiv-pakke | Bedømmelseslandesæt Euro-NCAP |
| Interiør: Dekorelementer i carbon, mørke | Sædekomfortpakke | Kollisionsadvarsel med aktiv nødbremseindgreb FCW-STOP |
| Keyless-Go startanlæg og central låsning | Salgskode | Avantgarde- /standardundervogn |
| Klimaanlæg (Termotronik) | Parkeringspakke | Aktiv vognbaneassistent (kamera) |
| Komfortundervogn sænket (Agility Control) | Fodgængerbeskyttelse - aktiv motorhjelms | LM-følge 10-eget design 17" hele vejen rundt |
| Brændstoftank: forstørret | Skift af styringskode WLTP med RDE | Tirefit |
| Lændestøtte foran, elektrisk justerbar | Kølgitter | Sportrat - glat læder |
| Media-display | Øvre kølgitter | Ratknapper / ratpaddles-lakeret |
| Midterarm læn bag | Belyset indstigningsliste | Parameterstyring / variabel styring |
| Midterkonsol foran med rullegardiner / opbevaring | Trækstang | Multilinkaksel |

| | | |
|---|---|---|
| Multibeam LED | Forberedelse til trækstang | Kørefunktionsvælger (AGILITY SELECT) |
| Navigationssystem: Harddisknavigation | GPS-antenne | Dobbeltkoblingsgearkasse automatisk 8-trins |
| Panorama-soltag | Sidespejl venstre og højre, elektrisk opvarmelige og sammenklappelige | Diesel - udstødningsrensning BLUETEC SCR GENERATION 3 |
| Parkpakke | Automatisk nedblænding af indvendigt og udvendigt spejl | Udstødningsrensning EURO 6 teknologi |
| Dækreparationskit (Tirefit) | Panorama soltag / glastag | Brændstofbeholder med stort volumen - VOLUME1 |
| Nedklappeligt bagsæde | Dynamiske LED-forlygter for højre trafik | Udstødsanlæg med DPF GENERATION 1.5 |
| Sæde foran venstre elektrisk justerbar (med hukommelse) | Automatisk fjernlys plus (IHC+) | Slagvolumen 2,0 liter |
| Sæde foran højre elektrisk justerbar (med hukommelse) | Regnsensor | R4-dieselmotor OM654 |

Dæk og mønster

| Position | Mærke | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Venstre, For | Continental | 205/55-17 | 04 mm | Sommer |
| Venstre, Bag | Bridgestone | 205/55-17 | 04 mm | Sommer |
| Højre, Bag | Bridgestone | 205/55-17 | 04 mm | Sommer |
| Højre, For | Continental | 205/55-17 | 04 mm | Sommer |

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej


| Position | Mærke | Dæktype |
|------------|-------|---------|
| Ekstrahjul | | |

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

| Position | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|-------------|-------|-----------|----------|
| Reservehjul | | /- | |

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|------|-----|------|----------|
|-----|------|-----|------|----------|

Skader


| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|-------------|-------------------------|----------------|----------|
| #1 | Forrude | Rude | Stenslag | K3 |
| #2 | Motorhjeml | Hjelm | Stenslag flere | K3 |
| #3 | V. panel | Indstigning Venstre Bag | Bule(r) | K4 |
| #4 | Bagkofanger | Kofanger | Ridser | K3 |

1




| | |
|------|----------|
| Sted | Forrude |
| Del | Rude |
| Type | Stenslag |

2



| | |
|------|----------------|
| Sted | Motorhjeml |
| Del | Hjelm |
| Type | Stenslag flere |


3



| | |
|------|-------------------------|
| Sted | V. panel |
| Del | Indstigning Venstre Bag |
| Type | Bule(r) |



| | |
|------|-------------------------|
| Sted | V. panel |
| Del | Indstigning Venstre Bag |
| Type | Bule(r) |



| | |
|------|-------------|
| Sted | Bagkofanger |
| Del | Kofanger |
| Type | Ridser |

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl