

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DL37540	Stelnummer	U5YH581AGNL030466		
Mærke	KIA	Model	CEED	Version	1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	28-06-2022
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	58857	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7218702

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Tågelygter for	Fartpilot med hastighedsbegrænser	EL-sideruder for og bag
DAB+ RADIO	Dellæder	Elektronisk P-bremse
Elektronisk bagagerumsåbning	El-indklæpelige sidespejle med LED blink	Højdejusterbart passagersæde
High Glossy sorte detaljer	Farvetillæg	LED baglygter
Højdejusterbart førersæde	Icecube LED kørelys	16" Alufælge
ISG	Lane Following Assist	Armlæn foran, skydbart
LED forlygter	Premium Pakke	Bluetooth
Parkeringsensor bag	Privacy Glass	Klimaanlæg og regnsensor
Unik PHEV front grill	Varme i forsæder	Læderrat og gearknob
Varme i rattet	40:20:40 Splitbagsæde	Multifunktionel Smart Key
Apple CarPlay med stemmestyring	8" Touch Skærm	
Bakkamera	Aut. nedblændeligt bakspejl	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	225/45-17	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	225/45-17	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	225/45-17	05 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	225/45-17	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede	Nej
---------------------	-----

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Højre, Bag	Hak	K3
#2	V. bagskærm	C-stolpe	Bulet/Ridset	K3
#3	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#4	Forrude	Rude	Stenslag	K5



Sted	Fælge
Del	Højre, Bag
Type	Hak



Sted	Fælge
Del	Højre, Bag
Type	Hak



Sted	V. bagskærm
Del	C-stolpe
Type	Bulet/Ridset

2A




Sted V. bagskærm
Del C-stolpe
Type Bulet/Ridset

3



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)

3A



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)

3B




Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)

4




Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

4A



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

4B



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
