

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CS49803	Stelnummer	WMA11VUYXL9010407		
Mærke	MAN	Model	TGE	Version	2.0 180 hk van RWD man
Karosseritype		Farve		Reg. dato	30-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	170971	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1012205

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Airbag til førersiden	MAN mærke-/klasse-specifikke træk	To 12V stikdåser i førerhuset (i instrumentpanelet)
Anti-blokeringsystem (ABS)	Kørellys	Serviceindikator 50.000 km eller 2 år (variabel)
Drivemåde: Baghjulstræk	Uden elektrisk forening og uden KFG	Uden serviceaftale
Konvekse sidespejle, venstre	Ingen specialkøretøjer, standardudgave	Sæde "Komfort" til venstre
Konvekse sidespejle, højre	Uden hastighedsbegrænsning	Passagersæde til højre, med opbevaringsrum og klappelig midterste ryglæn
Batteri 70 Ah	Indvendig støjdæmningsforanstaltninger Premium	Selekontrol, el-kontakt i bæltespænde, førersæde
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Trefasegenerator 180 A	Sædebetræk i robust stof "Marathon"
Førerstøtte system: Bakkestartsassistent	Uden vægtklassefastsættelse for bagaksel	Sædevarme, venstre og højre, separat regulerbar, i 1. sæderække BFDobbelt sæde kun varme på ydersiden. varme
Gearkasse 6-trins	Vægtklasse foran vægtområde 1	Uden indvendig beklædning på siderne i passager-/lastrum
Karosseri/opbygning: Højt tag varevogn	4 cyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 03N.D	Uden sidepositionslys og kabeltræk
Brændstoftank: 75 L	Fartpilot med hastighedsbegrænser	2 fjernbetjeninger
Lysregulering	Uden hastighedsadvarsel	Godkendt som 3,5t
Langtidsservice	Handskerum med låsbar klapper, oplyst	Uden sidevinduesåbning i varerummet, midt til venstre
Akselafstand 3640 mm	Bagdøre uden vinduesudskæringer	Uden sidevinduesåbning i varerummet, midt til højre
Dæk 235/65 R16C 115/113 R	Uden bagrude	Start-stop system med bremseenergigenvinding
Skydedør til last-/passagerum til højre	Indstigningsgreb på skillevæg i varerummet	Uden vejbaneskitteassistent
SCR-system (AdBlue-teknologi)	Aircondition "Climatic" i førerhuset	Uden stikkontakter - i passager-/lastrum
Sædebetræk/stof	Uden sidevinduesåbning i varerummet, bagerst til venstre	Standard motorstart
Stålfølge 6,5x16	Uden sidevinduesåbning i varerummet, bagerst til højre	Sidevindsassistent
Stødfanger foran i grå med kofanger i bilens farve	Halogenforlygter	Uden forlygtevaskesystem
Totalvægt 3,50 t	Advarselsskilte uden landegruppe	Viskermønstre

Uden ændring af tilladt totalvægt	LED-interiørbelysningskoncept i passager-/lastrum	Mudflaps foran og bag
Hjulbolte uden hjul låse	Instrumentdisplay, visning i km/t	LNfZ-udgave med op til 3 siddepladser
Køretøj klasse-differentiering -7C0-	Instrumentpanel	Typografier for type, tonnage og hestekræfter
Hjælp til bakkestart	Uden sikkerhedsinnenspejl	Centrallås med fjernbetjening og intern betjening
Udstødningskoncept, EU6 CI	Varevogn	Skydedør, venstre
En trækkrog foran	Uden børnesikring i passagerummet	Skydedør, højre
Fast anhængertræk (inkl. trækkrogstang)	Standard klimazoner	Typegodkendelse Danmark
Airbag til fører og passager med passagerairbag deaktivering	Uden kølemiddelkompressor/forberedelse	Frekvensbærer 433,92 til 434,42 MHz
Taggalleri med opbevaringsrum, to 1-DIN rum og læselampe	Uden fartskiltninformation	Skillevæg, med beklædning
Uden opbevaringsskål i loftet	Brændstof initialfyldning med 7 l	Uden trinlys
Solvisir, sammenklappelige og sidevendte	Kategori 5	Uden digital radiomodtagelse (DAB+) og uden TV-modtagelse
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle	Bakkamera "Rear View"	Specielt typeplade EG for erhvervskøretøjer
Uden tilslutningsgaranti	Kølerbeskyttelsesgitter, sort med kromliste	Uden underlagsskammer
Gulv i varerummet	Kølemiddel R134a	Førstehjælpsudstyr og advarselstrekant
Venstre sidespejl, konveks, med integreret LED-blinklys og vidvinkelområde	Transportbeskyttelsesforanstaltninger uden overfladebeskyttelsesfolie	Foraksel (1.800 kg belastningsevne)
Højre sidespejl, konveks, med integreret LED-blinklys og vidvinkelområde	Venstrestyret	Uden sidevinduesåbning i varerummet, foran til venstre
Uden akustisk advarsel for bagegear	Egenskaber for tomvægtsområde 2	Uden sidevinduesåbning i varerummet, foran til højre
Nødbremsassistent	Uden fjernlysassistent	Mobiltelefon interface
Batteri 520 A (92 Ah)	Multifunktionsrat (3-eget)	Suringsøjler til lastsikring
Gummigulv i førerhuset	Højretrafik	Uden ekstra varme
Uden gulvbelægning i passager-/lastrum	4 højttalere: 2 diskant, 2 bas	Sikkerhedsglas forrude i varmebeskyttelsesglas
Standard håndbremse	Uden armlæn, yderst til venstre og yderst til højre, på alle eksisterende sæderækker i passagerummet	Uden vinduesvaskestandviser
Batteri og generator	MAN SmartLink	2. batteri (vådbatteri) med adskillelsesrelæ

Komponentkit uden landespecifikke byggekrav	Multifunktionsskærm "Plus"	Uden ekstra vinterdæk
Bordværktøj	Træthedsgenkendelse	Uden forberedelse til 2. trefasegenerator
ESP med elektronisk differentialespærre, antispinregulering (ASR) og ABS	Ikke varmt område	Uden sæder i 3. sæderække
Bordlitteratur på dansk	Brændstofsysteem diesel	Vandtilskudvarmer, med fjernbetjening
Driftsspænding 12 V	Uden drev til ekstra drivaksler	Uden 2. varmeveksler og uden 2. fordampere
Sprinklerdyser foran	Uden navigationssystem	Fuldstændig N1-godkendelse (op til og med 3,5 t totalvægt)
Uden ladningsrampe	Uden tågeforlygter	Skivebremser foran, 16"
Uden CD/DVD/SD-kort til navigation	Uden online tjenester	Uden krompakke
Uden C-skiner i varerummet	Lyddæmper	Brændstoftank 75 l
Uden EfficientLine (ingen CO2-optimering)	Uden manuel regenerering af partikelfilter	Stødfanger foran i grå med lakeret pynteliste i bilens farve
Anhængertilladelses supplement C22	Hjulkapsel midt med MAN logo	Førerhusdøre
Affjedring/dæmpning basis og Stabilisering Basis	4 stålhjul 6 1/2 J x 16, med 1.200 kg belastningsevne, i sølv	Uden beskyttelsesramme (rullebur for M2)
Uden tagræling/tagbøjler	MAN Media Van Advanced	Foraksevægt udførelse 1
Uden tagblinklys	Bagakse "Standard"	Palladium-Titansort / Titansort-Palladium / Perlegrå
Uden tagventilator i passager-/lastrum	12V stikdåse og 2 kopholder i instrumentpanelet	Candy-Hvid
Uden differentialespærre	Regionskode "ECE" for radio	Uden særlige foranstaltninger
Uden tagbeklædning	Uden dæktryksovervågningssystem	Uden særlige foranstaltninger
Uden omdrejningskonstant	Dæk 235/65 R16C 115/113 R, rullemodstandsoptimeret	Med stemmestyring
Uden sæder i 4. sæderække	Dæk uden specifik mærkebestemmelse	Media Van Pakke Advanced
Uden bagtrin	Dæk-punkteringskit: 12V luftkompressor og dækforseglingmiddel	Tilladt totalvægt 3.500 kg
Startspærre, elektronisk	Helårstdæk	Højt tag, lakeret i bilens farve
Uden parkeringshjælp	Trepunktsautomatiske sikkerhedsseler med bæltekunjustering og elektriske selestrammere foran	Højt tag, lakeret i bilens farve
Indstigningsgreb på bagstolperne	Uden roterende advarselslys	Standard akselafstand 3.640 mm
Uden batterihovedafbryder	Uden nødanrufssystem	Baghjulsdrift enfælgsmontage

Uden sæder i 2. sæderække	Uden sideairbags	Manuel gearkasse 6-trins
1 USB-interface (iPod/iPhone/iPad-kompatibel), AUX-in multimediasik og elektrisk interface	Hængsler til bagdøre	4-cyl. turbodieselmotor 2,0 l/130 kW (4V) BIT, Common-Rail Basic motor er: TK1/TK4
Uden fahrtsschreiber	Transporttilstand aktiv	
Uden brandslukker	Sideruder foran og bag samt bagsideruder i varmebeskyttelsesglas	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/65-16	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Nexen	235/65-16	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Nexen	235/65-16	05 mm	Vinter
Højre, For	Continental	235/65-16	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☒




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☒ Reservehjul tilstede ☐ Nej ☒

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Visker	Risiko for følgeskade	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K3
#3	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#4	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#5	V. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#6	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Bulet/Ridset	K4
#7	V. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#8	Bagklap	Venstre bagdør	Bulet/Ridset	K3
#9	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K5
#10	H. bagdør	Dør	Rids	K4
#11	H. panel	Indstigning Højre Bag	Rids	K4
#12	Tag	Tagplade	Bulet/Ridset	K4
#13	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Defekt	K2

1



Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1A



Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1B



Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1C



Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1D




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1E




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1F




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

2



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

2A



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

2B



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag

2C



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag

2D



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag

2E



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag

2F



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag

3




Sted V. A-stolpe
Del Stolpe
Type Stenslag

3A




Sted V. A-stolpe
Del Stolpe
Type Stenslag

4



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4A




Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4B



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4C



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

5



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

5A



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

5B



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

5C




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

5D



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

6



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bulet/Ridset

6A



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bulet/Ridset

6B




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bulet/Ridset

6C




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bulet/Ridset

7



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

7A



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

7B



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

7C



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

7D



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

8



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

8A



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

8B




Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

8C



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

8D




Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

9



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

9A




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

10




Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids

10A



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids

11



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Rids

11A



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Rids

12




Sted Tag
Del Tagplade
Type Bulet/Ridset

12A




Sted Tag
Del Tagplade
Type Bulet/Ridset

13



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Defekt

13A



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Defekt

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl