

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR19912	Stelnummer	WF0JXXWPCJKM41758		
Mærke	FORD	Model	S-MAX	Version	EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A8
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	25-02-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	107194	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7246618

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

S-MAX Titanium	Advarsel for sikkerhedsseler foran	Ing. X-kode
Måneskinssølv	Vinterpakke	Batteri - lav overfladetryk
X-pakke	Fjernbetjent centrallås	Linie - mellemsgængere i centrum
2. sæderække med 3 individuelle sæder (FoldFlatSystem)	Anhængertræk forberedelse	Line - nummerpladepanel
Ambientebelysning foran (LED)	Business-pakke 3	Med manuel aircondition
Antiblokeringsystem (ABS)	Foldbare borde i fører- og passagersæderyglæn	276 x 75 x 59 returforsendelseskode
Antispinregulering (ASR)	Hovedstøtter foran med 4-vejs justering	Batteri - højde under kanten
Drivlinje: Forhjulstrukket	Metallic-lakering	Batteri - fugtighed
El-klapbare sidespejle	Stof/Ebony	El-bagklap
El-justerbare og opvarmede sidespejle	Uden ombygget tag	BTT-område 8
Sidespejle i bilens farve	Med standard B-søjlebeklædning	Med tillægspolstring
Blinklys integreret i sidespejle	Uden bagklapmudskærme	El-bagdørsbeklædning
Lys i sidespejlens bund	Uden interiørpakke	Søm - stor B-bolt
Boardcomputer	Uden forskærm mudflaps	Dæktryk - maks for overbelastet bil
Tagbøjler (aluminium)	Bagdør, passagerside	Nålestik til hurtig temperaturmåling
Dobbelt udstødning med dobbelt rør	Uden bagagerumsmåtte	Injektorsprøjtenål
Elektronisk bremsekraftfordeling	(-) Version Pakker	Injektorleppe
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Ingen specialkøretøj	Basketudløser - fralukket
Fartpilot	Bygget på fabrikken i Valencia	Uden
Fjernlysassistent	Beregn totalomkostninger eller vælg fra bord	Stejlhejsning 2
Nødbremsesystem	Uden udstyr- og marketingsforberedelse	Drevrat - øvre lameller - venstre side
Vognbaneassistent med træthedsregistreringssensor	Uden salgselement	Stempel - ydre vippemotor/linje
Farveskærm til boardcomputer (10 tommer)	Uden speciallakering	Hylse - spindelement
El-ruder foran og bag med komfort lukning	Uden SVO-applikation/sticker	Motor - rengøringsstype
Førerrude i laminerede glas	Uden elektronisk udstyr	Energihastighed - energistyrinselement
Premium måtter	Markedsføringsniveau 1	Presning - bandelivering 3.0
Bagagerumsdækken	Uden RSO-udstyr	Sport 19 STDERR afviser

Automatgearkasse - Type: 8F40 (8-trins)	Uden udstyr til varmt vejr	Fordele - høj
Baglygter i LED	Uden SIP	Sædebeslag - passagersæde
Intelligent beskyttelsessystem (IPS)	Unifarvet lakering	Farve - interiør-/eksteriørsæde
Isofix-beslag til barnestol	Uden bilmodel-emblem	Earconpanel - Bernie
Karrosseri: 5-dørs	Uden SVO undtagen pakker	X13 opgraderet pakke
KeyFree-system	Uden klistermærke - VP-applikation	Dialog 8
Børnesikring, elektrisk	Uden bagklaps-emblem	Afsløret udstødning
Klimaanlæg med 2 zoner	Uden specielle sprogklistermærker	Farve - interiørlejetårniveau
Læderrat med multifunktion	Uden udstyr til vandgennemkørsel	Alykolbesætningsenhed
Højde- og længdejusterbart rat	MARKETING COMFORT PACK	Udstødning - fortætning
Læselamper i bag	Uden brandslukkerbefæstigelses	Rør - farve
Letmetalfølge	"D" Søjlebeklædning	Rør - farve
Midterarmen foran med opbevaringsrum og 12V-udtag	"A" Søjle stofbeklædning	Rør - farve
Opgradering	"C" Søjlebeklædning	Airfoil
Motor 2,0 L - 140 kW EcoBlue KAT	Med fast bagrude	I-beam profil
My Key (programmerbar)	Kølgitter øverst kromstiver	Forstærkning - bagklap
LED-tågelygter	Forruden akustiklaminatglas	Solid eksplosionshæmsættikningenssot
Elektrisk parkeringsbremse	Standard instrumentbræt	Uderskylle PIN, go
Parkeringsensor foran og bag	Med handskerumslåg	Wire Wrap - RR og Chip
Power KeyFree-startfunktion	Uden måttesæt	Billetjakke
Rygningssæt	Fast pedaltråd	Skumplader 3/8' - række 1
Dækreparationskit	Interiørbelysning pakke L	Askebakke - førerens sæde
Dæktryksovervågningssystem	Uden solskærme	O-7, 25-53 HITE-AK
Partikelfilter	Med polstret himmel	7-funktionen 775 base
Lavt CO2-udslip i henhold til Euro 6-norm	Med dørpanel, niveau 1	Formmåtte til fodsæde
Lavt CO2-udslip i henhold til Euro 6d-TEMP-norm	Med niveau 3 kvartpanelbeklædning	Ikke fyld i bære
Regnsensor til viskerne	Uden bagagerumsnet-sæt	Diverse rengøring uden glide
Forsinkelset lysslukning	4 fastgørelsesringer - bagagerum	Compactcell - 7-m8-adjuster
Lys- og regnsensor	Uden bagagerumsnet - bagagerum	Genstande - tung produktdimension
Elektrisk servostyring	Med bagagerumsafdækning	Skive - uregelmæssig

Justerbare forsæder (4-vejs)	Uden støjbekyttelsespakker	Reducer stansepakker
Sportsforsæder	Uden interiør adskillelse	Beriberrettet indlogering
Start/stop-system	Stivt bagklapmærke	Betjen alarmintensiv
230V stikkontakt	LED interiørlys	El-meksret grænseflade (EG)
LED-kørellys	17" aluminiumsfælge	
Advarsel for sikkerhedsseler bag	Bilens batterier er fuldt opladt	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	235/55-17	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Goodyear	235/55-17	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Goodyear	235/55-17	04 mm	Vinter
Højre, For	Goodyear	235/55-17	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☒ Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Findes ikke ☒ Reservehjul tilstede ☒ Nej ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#4	V. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K3
#5	V. bagdør	Dør	Ridser	K3
#6	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#7	H. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K3

1



Sted

Del


Type

Forrude

Rude

Stenslag

1A



Sted

Del

Type

Forrude

Rude

Stenslag

2



Sted

Del

Type


Motorhjelm

Hjelm

Stenslag flere



2A
Sted Motorhjel-
Del Hjel-
Type Stenslag flere




2B
Sted Motorhjel-
Del Hjel-
Type Stenslag flere




3
Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



3A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



3B
Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



4
Sted V. forskær-
Del Skær-
Type Stenslag flere



4A
Sted V. forskær-
Del Skær-
Type Stenslag flere



4B
Sted V. forskær-
Del Skær-
Type Stenslag flere



5
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser



Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
