

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CP51913	Stelnummer	WDC2539141V230334		
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	GLC	Version	220 d SUV 9G-TRONIC
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	02-01-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	165753	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1022598

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Standardpakke	Aktiv Distanceregulering DISTRONIC	Lydisolerede ruder med akustisk membran, forrude og fordøre
---------------	------------------------------------	---

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/60-18	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	235/60-18	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	235/60-18	05 mm	Sommer
Højre, For	Continental	235/60-18	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Bule(r)	K4
#2	Front	Forkofanger	Bulet/Ridset	K4
#3	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#4	H. bagskærm	Skærm	Rids	K4
#5	H. bagdør	Dør	Ridser	K4



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bule(r)



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bule(r)



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Bulet/Ridset



2A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Bulet/Ridset




3
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



3A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




4
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Rids



4A
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Rids



5
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser



5A
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser



5B
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
