

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DZ55919	Stelnummer	LVHRS1850P5003932		
Mærke	HONDA	Model	e:Ny1	Version	ELEKTRISK
Karosseritype	MPV	Farve	Sort	Reg. dato	21-02-2024
Drivkraft	El	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	21038	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7041903

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

6 højttalere	Håndfri betjeningsenhed (Bluetooth) med stemmestyring	Nødbremsesignal
Airbag passagerside deaktiverbar	Måtter	Elektronisk parkeringsbremse
Aktive nakkestøtter foran	Fodrumsbelysning foran LED	Standard akselafstand
Alarm system	Net til bagpasagerer ved højre forsæde	Dækreparationskit
Ambiente belysning instrumentbræt	Bagagerumsdækken	Bakkamera
Ambiente belysning fordørpaneler	Gearkasse til elbil	Bagsæderyglæn delt/nedfældeligt
Drivtype: Forhjulstrukket	Drikkeholder bagtil	Vinduesvisker med regnsensor
Dæktryksindikator	Drikkeholder foran	LED forlygter
Audiosystem: Radio/MP3-afspiller	Selestrammer	Sideairbag bagtil
Forsinket slukning af interiørbelysning	Oplyst handskerum	Sideairbag foran
Automatisk følgebelysning (Coming Home, Leaving Home)	Head-up-skærm	Midterste sideairbag (Center-Airbag)
Automatisk kørelys / lyssensor	Baglygter LED	Elektronisk servostyring
Asfæriske sidespejle, venstre	HV-batteri 68,8 kWh (Litium-Ion)	Elektrisk justerbart førersæde
Elektrisk foldbare sidespejle	Induktiv opladningsbakke til smartphone	Førersæde højdejusterbar
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle, begge	Infotainmentsystem: Honda Connect med 15" touchscreen / navigationssystem / internetbaserede tjenester / DAB-tuner	Sædebetræk / betræk: Kunstlæder
Sidespejl med automatisk nedblænding, højre	Interiør: Sølv interiøroverflade	Sædevarme foran
Sidespejle i sort lak	Kabinefilter: Pollenfilter	Smart Entry & Start (nøglefri adgangssystem)
Bremseassistent	Automatisk nedblænding af bakspejl	Smartphone interface (Apple CarPlay & Android Auto)
Bremseenergigenvinding (Rekuperationssystem)	Intelligent hastighedsbegrænser (ISL)	Make-up-spejle i solskærmen
Brilleholder integreret i loftsbeklædning	Isofix-beslag til børnesæde	Solskærme med spejl (oplyst)
Hajfinne-design tagantenne	Karosseri: 5-dørs	Sportspedaler

Lyst loftbeklædning	2-zone klimaanlæg	Stikkontakt (12V-forbindelse) i bagagerummet
Tagspoiler	Kørerairbag førerside	Stikkontakt (12V-stik) i instrumentbrættet
Parkeringsensor foran og bag	Bagklap / bagklap elektrisk betjent (Åbning, sensorstyret)	LED kørellys
Elektronisk bremsekraftfordeling	Digital instrumentering 7 tommer	Dørgreb i karrosserifarve
Elektromotor 150 kW (kont. 60 kW)	Hoved-airbagsystem	USB-opladningsport bagtil (2-vejs)
Førerassistentsystem: Bakkeaffjedring (HDA)	Opladningskabel med Type 2-stik (Mode 3)	USB-opladningsport foran
Førerassistentsystem: Bakkestartshjælp	Lændestøtte i venstre forsæde, elektrisk justerbar	USB-grænseflade
Førerassistentsystem: Kørefunktionvalg (Drive Mode)	Læderrat	Tonede ruder bagtil (Privacy Glass)
Førerassistentsystem: Fjernlysassistent (HSS)	Ratstamme (rat) højde-/længdejusterbart	Fastgørelseskroge i bagagerummet
Førerassistentsystem: Intelligent farttilpasning (Adaptiv fartpilot) med afstandskontrol (I-ACC)	Læselamper bagtil	Startspærre
Førerassistentsystem: Kollisionsadvarselssystem med bremseindgreb og accelerationskontrol (LSBC)	Læselamper foran	Central låsning med komfortlåsning
Førerassistentsystem: Kollisionsadvarselssystem med bremseindgreb og fodgængerregistrering (CMBS)	Automatisk niveauregulering	Model: E:NY1 F23 0.0 Ltr. 0 kW 5D 1A ELEGANCE
Førerassistentsystem: Træthedsadvarsel (Driver Attention Monitor)	Letmetalhjul	WS-IC: 0
Førerassistentsystem: Sikkerhedssystem med automatisk nødopkald (ERA GLONASS / eCall)	Midterarmræn bagtil	SORT
Førerassistentsystem: Vognbaneassistent (LKAS / LDW)	Midterarmræn foran	5D
Førerassistentsystem: Vognbaneafgangsadvarsel (Lane Departure Warning, LDW)	Motorsound-system (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS)	0.0 Ltr. 0 kW
Førerassistentsystem: Trafikstøtte (LSF)	Multifunktionelt rat	1A
Førerassistentsystem: Trafikskiltgenkendelse	LED tågeforlygter	CRYSTAL BLACK P.
Elektriske vinduer foran og bagtil, med op-/nedfunktion	Baglygte	CRYSTAL BLACK P.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	225/50-18	06 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	225/50-18	06 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	225/50-18	06 mm	Sommer
Højre, For	Continental	225/50-18	06 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☐



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Ikke relevant ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Forkofanger	Defekt	K5
#2	V. forskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#3	Bagkofanger	Kofanger	Rids	K4
#4	Bagkofanger	Pynteliste	Defekt	K5



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Defekt



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Defekt



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Defekt



1C
Sted Front
Del Forkofanger
Type Defekt



1D
Sted Front
Del Forkofanger
Type Defekt



1E
Sted Front
Del Forkofanger
Type Defekt



1F
Sted Front
Del Forkofanger
Type Defekt



1G
Sted Front
Del Forkofanger
Type Defekt



1H
Sted Front
Del Forkofanger
Type Defekt



1I
Sted Front
Del Forkofanger
Type Defekt



1J
Sted Front
Del Forkofanger
Type Defekt




2
Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

2A



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

2B




Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

3



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Rids

3A




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Rids

4




Sted Bagkofanger
Del Pynteliste
Type Defekt

4A



Sted Bagkofanger
Del Pynteliste
Type Defekt

4B



Sted Bagkofanger
Del Pynteliste
Type Defekt

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
