



TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DH37578	Stelnummer	W1N2533111G045362		
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	GLC Coupé	Version	300 de SUV 4MATIC 9G-TRONIC
Karosseritype	Hatchback	Farve	Grå	Reg. dato	02-03-2022
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	4 wheels drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	110451	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Pirelli	235/60-18	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Pirelli	235/60-18	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Pirelli	235/60-18	04 mm	Vinter
Højre, For	Pirelli	235/60-18	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Ladekabel	Ladekabel	Ikke tilstede	K5

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K3

1



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)

1A



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl