

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DP79832	Stelnummer	WVGZZZE2ZPE003723		
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	ID.4	Version	Elektro motor 204 1-trins-automatisk
Karosseritype		Farve		Reg. dato	29-12-2022
Drivkraft	El	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	91689	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7260136

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Pirelli	235/55-19	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Pirelli	235/55-19	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Pirelli	235/55-19	05 mm	Vinter
Højre, For	Pirelli	235/55-19	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



13




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Visker	Stenslag	K2
#2	Motorhjelm	Hjelm	Rust plet	K4
#3	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K4
#4	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#5	V. fordør	Side spejl	Stenslag	K3
#6	V. bagdør	Dør	Stenslag	K3
#7	V. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K3
#8	H. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#9	Tag	Tagplade	Rust plet	K4

2E



Sted

Del


Type

Motorhjelm

Hjelm

Rust plet

2F



Sted

Del

Type

Motorhjelm

Hjelm

Rust plet

2G



Sted

Del

Type

Motorhjelm

Hjelm

Rust plet

2H



Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Rust plet

2I



Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Rust plet

2J



Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Rust plet

2K




Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Rust plet

3



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3A




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3B



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3C



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3D



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3E



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3F



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3G



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3H



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3I




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3J



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3K




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3L



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3M



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

30



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

5A



Sted V. fordør
Del Side spejl
Type Stenslag

6




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Stenslag

6A



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Stenslag

7



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

7A



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

7B



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

8



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

8A



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

8B

Sted

H. bagdør

Del

Dør

Type

Bulet/Ridset

8C

Sted

H. bagdør

Del

Dør

Type

Bulet/Ridset

8D

Sted

H. bagdør

Del

Dør

Type

Bulet/Ridset

9

Sted

Tag

Del

Tagplade

Type

Rust plet

9A

Sted

Tag

Del

Tagplade

Type

Rust plet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl