

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DE47171	Stelnummer	WF0TK1E74MMA44083		
Mærke	FORD	Model	Mustang Mach-E	Version	98 KWh (294 HK) SUV RWD IDM
Karosseritype	Hatchback	Farve	Sort	Reg. dato	29-11-2021
Drivkraft	El	Drivlinje	Rear wheel drive	Gearstype	Automatisk
KM. stand	76481	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	7014550

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	225/60-18	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	225/60-18	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	225/60-18	06 mm	Vinter
Højre, For	Continental	225/60-18	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle		Ikke tilstede	K5



Sted	Nøgle
Del	
Type	Ikke tilstede

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	1 stk.	Ridset	K4
#2	Forrude		Stenslag	K5
#3	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#4	Bagklap		Bule(r)	K4
#5	Bagkofanger		Rids	K4
#6	H. bagskærm		Bule(r)	K4
#7	H. bagskærm	Pynteliste	Ridser	K5
#8	H. bagdør		Ridser	K4

1



Sted Fælge
Del 1 stk.
Type Ridset

1A



Sted Fælge
Del 1 stk.
Type Ridset

2




Sted Forrude
Del
Type Stenslag

2A



Sted Forrude
Del
Type Stenslag

2B



Sted Forrude
Del
Type Stenslag

2C



Sted Forrude
Del
Type Stenslag

3



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

3A




Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

4



Sted Bagklap
Del
Type Bule(r)



4A
Sted Bagklap
Del
Type Bule(r)



4B
Sted Bagklap
Del
Type Bule(r)



5
Sted Bagkofanger
Del
Type Rids



5A
Sted Bagkofanger
Del
Type Rids



6
Sted H. bagskærm
Del
Type Bule(r)



6A
Sted H. bagskærm
Del
Type Bule(r)



6B
Sted H. bagskærm
Del
Type Bule(r)



7
Sted H. bagskærm
Del Pynteliste
Type Ridser



7A
Sted H. bagskærm
Del Pynteliste
Type Ridser



Sted	H. bagdør
Del	
Type	Ridser



Sted	H. bagdør
Del	
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl