

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CE97471	Stelnummer	WF0YXXTTGYJR55694		
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (170 HK) Kassevogn FWD M6
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	18-12-2018
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	89978	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7251904

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/65-16	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	215/65-16	09 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	215/65-16	09 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	215/65-16	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K4
#2	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K4



Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Stor folie
Del	Stor folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Stor folie
Del	Stor folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Stor folie
Del	Stor folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Stor folie
Del	Stor folie
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K4
#2	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#3	V. bagskærm	Skærm	Rids	K3
#4	V. fordør	Side spejl	Ridser	K3
#5	H. fordør	Side spejl	Ridser	K3



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Hul



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset




Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Rids

3A



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Rids

4



Sted V. fordør
Del Side spejl
Type Ridser

4A



Sted V. fordør
Del Side spejl
Type Ridser

5



Sted H. fordør
Del Side spejl
Type Ridser

5A



Sted H. fordør
Del Side spejl
Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl