

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DL27493	Stelnummer	LVXMAXBAXNR900515		
Mærke	Aiways	Model	U5	Version	EV Aut
Karosseritype	MPV	Farve	Hvid	Reg. dato	26-07-2022
Drivkraft	El	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	25540	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7026924

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Andet mærke	235/50-19	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Andet mærke	235/50-19	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Andet mærke	235/50-19	06 mm	Vinter
Højre, For	Andet mærke	235/50-19	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#2	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Ridser	K4
#3	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#4	H. panel	Indstigning Højre Bag	Ridser	K4




Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)




Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre Bag
Type	Ridser



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser




Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)




Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)




Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
