

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CR22249	Stelnummer	WF0FXXWPCFKM45981		
Mærke	FORD	Model	MONDEO	Version	2.0 EcoBlue (190 HK) Stationcar FWD A8
Karosseritype		Farve		Reg. dato	23-01-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Gearstype	Automatisk
KM. stand	126894	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1012925

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/60-16	08 mm	Vinter
Venstre, Bag	Hankook	215/60-16	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Hankook	215/60-16	03 mm	Vinter
Højre, For	Continental	215/60-16	08 mm	Vinter

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede  Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede  Ja  Reservehjul tilstede  Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K5




Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret

## Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K4
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#3	V. forskærm	Skærm	Rids	K4
#4	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#5	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4



1  
 Sted Forrude  
 Del Rude  
 Type Stenslag



1A  
 Sted Forrude  
 Del Rude  
 Type Stenslag



1B  
 Sted Forrude  
 Del Rude  
 Type Stenslag



2  
 Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Ridser



2A  
 Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Ridser



3  
 Sted V. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Rids




3A  
 Sted V. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Rids



4  
 Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)



4A  
 Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl