

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR87164	Stelnummer	WF0YXXTTGYLB64753		
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD A6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	17-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	152745	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7252419

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/65-16	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	215/65-16	09 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	215/65-16	09 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	215/65-16	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja





Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Rust plet	K4
#2	Front	Forkofanger	Stenslag	K3
#3	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#4	V. fordør	Dør	Stenslag	K3
#5	H. fordør	Dør	Stenslag	K3
#6	Tag	Tagplade	Rust plet	K4

1



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Rust plet

1A



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Rust plet

1B



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Rust plet

1C




Sted Motorhjel-
Del Hjel-
Type Rust plet

1D



Sted Motorhjel-
Del Hjel-
Type Rust plet

1E



Sted Motorhjel-
Del Hjel-
Type Rust plet

1F



Sted Motorhjel-
Del Hjel-
Type Rust plet

1G



Sted Motorhjel-
Del Hjel-
Type Rust plet

2



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2A




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2B



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2C



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2D



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2E




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2F



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2G



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

3



Sted V. A-stolpe
Del Stolpe
Type Stenslag

3A




Sted V. A-stolpe
Del Stolpe
Type Stenslag

4



Sted V. fordør
Del Dør
Type Stenslag

4A



Sted V. fordør
Del Dør
Type Stenslag

5



Sted H. fordør
Del Dør
Type Stenslag

5A




Sted H. fordør
Del Dør
Type Stenslag

6




Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

6A



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

6B



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

6C



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl