

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CY78773	Stelnummer	W1N2476151W094191		
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	GLB	Version	220 d 4MATIC 8G-DCT
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	01-03-2021
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	4 wheels drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	131538	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7012053

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/55-18	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	235/55-18	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	235/55-18	05 mm	Sommer
Højre, For	Continental	235/55-18	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Væske mangler Reservehjul tilstede Nej


Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Hundehår	Bil indvendigt	Bære præg af dyrehold	K3




Sted	Hundehår
Del	Bil indvendigt
Type	Bære præg af dyrehold



Sted	Hundehår
Del	Bil indvendigt
Type	Bære præg af dyrehold



Sted	Hundehår
Del	Bil indvendigt
Type	Bære præg af dyrehold



Sted	Hundehår
Del	Bil indvendigt
Type	Bære præg af dyrehold




Sted	Hundehår
Del	Bil indvendigt
Type	Bære præg af dyrehold

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Front	Forkofanger	Rids	K3
#3	V. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#4	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#5	Bagklap	Bagklap	Bule(r)	K3
#6	Bagkofanger	Kofanger	Bulet/Ridset	K5
#7	Bagkofanger	Pynteliste	Bulet/Ridset	K5
#8	Bagklap	Lygte, Højre	Skadet	K5

1




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

1A



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

1B



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

2



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Rids

2A




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Rids


3



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)




Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Bule(r)



Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Bule(r)



Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Bule(r)



Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Bule(r)

5D



Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Bule(r)

6



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Bulet/Ridset

6A



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Bulet/Ridset

6B



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Bulet/Ridset

6C



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Bulet/Ridset

7



Sted	Bagkofanger
Del	Pynteliste
Type	Bulet/Ridset

7A



Sted	Bagkofanger
Del	Pynteliste
Type	Bulet/Ridset

8



Sted	Bagklap
Del	Lygte, Højre
Type	Skadet

8A



Sted	Bagklap
Del	Lygte, Højre
Type	Skadet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.