

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	EB28100	Stelnummer	VF15R0J0A58947608		
Mærke	RENAULT	Model	Ny Clio	Version	dCi 90 5d
Karosseritype	Hatchback	Farve	Grå	Reg. dato	23-04-2018
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	92098	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1010456

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	195/55-16	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	195/55-16	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	195/55-16	05 mm	Sommer
Højre, For	Continental	195/55-16	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Hjulkapsel, 4 stk.	Ridset	K5
#2	H. panel	Indstigning Højre For	Bule(r)	K4



Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel, 4 stk.
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel, 4 stk.
Type	Ridset




Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel, 4 stk.
Type	Ridset



1C
 Sted Fælge
 Del Hjulkapsel, 4 stk.
 Type Ridset



1D
 Sted Fælge
 Del Hjulkapsel, 4 stk.
 Type Ridset



1E
 Sted Fælge
 Del Hjulkapsel, 4 stk.
 Type Ridset



1F
 Sted Fælge
 Del Hjulkapsel, 4 stk.
 Type Ridset



1G
 Sted Fælge
 Del Hjulkapsel, 4 stk.
 Type Ridset



2
 Sted H. panel
 Del Indstigning Højre For
 Type Bule(r)



2A
 Sted H. panel
 Del Indstigning Højre For
 Type Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
