



TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CZ23204	Stelnummer	W1N2476141W094078		
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	GLB	Version	220 d 8G-DCT
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	03-03-2021
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	142200	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7233326

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Pirelli	235/55-18	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	235/55-18	06 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	235/55-18	08 mm	Sommer
Højre, For	Pirelli	235/55-18	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja





Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	V. forskærm	Skærm	Rids	K4
#3	V. panel	Indstigning Venstre For	Bulet/Ridset	K4
#4	V. fordør	Dørkant	Rids	K3
#5	V. bagdør	Dør	Rids	K4
#6	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Ridser	K4
#7	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#8	Bagklap	Bagklap	Bule(r)	K3
#9	H. panel	Indstigning Højre Bag	Ridser	K4
#10	H. panel	Indstigning Højre For	Ridser	K4
#11	Front	Forkofanger	Ridser	K3

1



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

1A




Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

1B



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

1C




Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

2



Sted V. forskaerm
Del Skaerm
Type Rids

2A



Sted V. forskaerm
Del Skaerm
Type Rids

3



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bulet/Ridset

3A



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bulet/Ridset


3B



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bulet/Ridset




Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Rids



Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Rids



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Rids




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Rids




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



7A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



7B
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



8
Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Bule(r)



8A
Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Bule(r)




8B
Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Bule(r)



8C
Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Bule(r)



9
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser




9A
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser



9B
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser




9C
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser




9D
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser



10
Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser




10A
Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser




10B
Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser




11
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser




11A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



11B
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



11C
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl