

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CJ15179	Stelnummer	YV1ZWA8UDK1332793		
Mærke	VOLVO	Model	V60	Version	D4 aut.
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	27-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	144919	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1006943

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/45-18	03 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	235/45-18	03 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	235/45-18	03 mm	Sommer
Højre, For	Continental	235/45-18	03 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	V. fordør	Dør	Ridser	K3
#4	Bagklap	Bagagerums klap	Ridser	K3
#5	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#6	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#7	H. bagdør	Dør	Ridser	K3
#8	H. panel	Indstigning Højre Bag	Ridser	K3

1



Sted

Forrude

Del

Rude

Type

Stenslag

1A



Sted

Forrude


Del

Rude

Type

Stenslag

1B



Sted

Forrude

Del

Rude

Type


Stenslag



Sted Motorhjelms
Del Hjelms
Type Stenslag flere



Sted Motorhjelms
Del Hjelms
Type Stenslag flere



Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser



Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser



Sted Bagklap
Del Bagagerums klaps
Type Ridser



Sted Bagklap
Del Bagagerums klaps
Type Ridser



Sted Bagklap
Del Bagagerums klaps
Type Ridser



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



6

Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)




6A

Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



6B

Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



7

Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser



7A

Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser




7B

Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser



8

Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser



8A

Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
