

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CH74657	Stelnummer	WV1ZZZSYZK9047459		
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	CRAFTER	Version	2.0 TDI SCR 177 KASSEVOGN AK.AFST. 3640
Karosseritype		Farve		Reg. dato	22-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	210039	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7257473

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/65-16	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	235/65-16	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	235/65-16	05 mm	Vinter
Højre, For	Continental	235/65-16	05 mm	Vinter

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5


## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Revne	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Front	Forkofanger	Ridser	K3
#4	V. bagskærm	Sidevæg	Bulet/Ridset	K3
#5	Bagklap	Lygte, Venstre	Revnet	K5
#6	Bagklap	Lygte, Højre	Revnet	K5
#7	Bagklap	Højre bagdør	Bule(r)	K3
#8	H. bagdør	Skydedør	Bule(r)	K4
#9	H. fordør	Dør	Ridser	K3
#10	H. panel	Indstigning Højre For	Ridser	K4



1

Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Revne




1A

Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Revne



1B

Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Revne




2

Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere



2A

Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere




2B

Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere




3

Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser




3A

Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser




4


Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Bulet/Ridset




4A  
 Sted V. bagskærm  
 Del Sidevæg  
 Type Bulet/Ridset



4B  
 Sted V. bagskærm  
 Del Sidevæg  
 Type Bulet/Ridset



4C  
 Sted V. bagskærm  
 Del Sidevæg  
 Type Bulet/Ridset




5  
 Sted Bagklap  
 Del Lygte, Venstre  
 Type Revnet




5A  
 Sted Bagklap  
 Del Lygte, Venstre  
 Type Revnet




5B  
 Sted Bagklap  
 Del Lygte, Venstre  
 Type Revnet



6  
 Sted Bagklap  
 Del Lygte, Højre  
 Type Revnet




6A  
 Sted Bagklap  
 Del Lygte, Højre  
 Type Revnet



6B  
 Sted Bagklap  
 Del Lygte, Højre  
 Type Revnet




7	
Sted	Bagklap
Del	Højre bagdør
Type	Bule(r)



7A	
Sted	Bagklap
Del	Højre bagdør
Type	Bule(r)




8	
Sted	H. bagdør
Del	Skydedør
Type	Bule(r)




8A	
Sted	H. bagdør
Del	Skydedør
Type	Bule(r)




8B	
Sted	H. bagdør
Del	Skydedør
Type	Bule(r)



8C	
Sted	H. bagdør
Del	Skydedør
Type	Bule(r)



9	
Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



9A	
Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



10	
Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Ridser



Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Ridser

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Dårlig motorgang