

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CN83194	Stelnummer	WF0JXXWPCJKM42703		
Mærke	FORD	Model	S-MAX	Version	EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A8
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	10-02-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	256841	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1023236

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/55-17	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	235/55-17	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	235/55-17	06 mm	Vinter
Højre, For	Continental	235/55-17	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K4
#2	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K4
#3	V. forskærm	Skærm	Stenslag	K3
#4	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#5	V. panel	Indstigning Venstre For	Bule(r)	K3
#6	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#7	H. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K4
#8	H. A-stolpe	Stolpe	Stenslag flere	K3
#9	Tag	Tagplade	Stenslag flere	K4
#10	Forrude	Rude	Stenslag	K4



1
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



1A
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



1B
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere

1C



Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Stenslag flere

2



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

2A



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

2B




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3




Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

4



Sted V. A-stolpe
Del Stolpe
Type Stenslag

5




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bule(r)

5A




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bule(r)


6



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)




6A
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bule(r)



7
 Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag flere




7A
 Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag flere




8
 Sted H. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Stenslag flere



9
 Sted Tag
 Del Tagplade
 Type Stenslag flere




9A
 Sted Tag
 Del Tagplade
 Type Stenslag flere




9B
 Sted Tag
 Del Tagplade
 Type Stenslag flere



10
 Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



10A
 Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
