

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CT91577	Stelnummer	3MVDM6WG60E100167		
Mærke	MAZDA	Model	Mazda CX-30	Version	2.0 SKYACTIV-G 150 HK 5-dørs man.
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	15-07-2020
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	88578	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7006850

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Andet mærke	215/65-18	07 mm	Sommer
Venstre, Bag	Andet mærke	215/65-18	07 mm	Sommer
Højre, Bag	Andet mærke	215/65-18	07 mm	Sommer
Højre, For	Andet mærke	215/65-18	07 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K4



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl