

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CJ43894	Stelnummer	WF0SXXWPGSKK36863		
Mærke	FORD	Model	TRANSIT CONNECT	Version	1.5 TDCi (100 HK) Lang Van FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	16-04-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	131952	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7248408

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	205/60-16	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Goodyear	205/60-16	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Goodyear	205/60-16	03 mm	Vinter
Højre, For	Goodyear	205/60-16	03 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#4	V. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K3
#5	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#6	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K3
#7	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#8	Bagklap	Lygte, Venstre	Revnet	K5
#9	Bagkofanger	Kofanger	Bulet/Ridset	K3
#10	Bagklap	Lygte, Højre	Revnet	K5
#11	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#12	H. forskærm	Skærm	Afskrabning	K3



1

Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



1A

Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag




1B

Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag




2

Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere



2A

Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere



2B

Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere



3

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



3A

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



3B

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



4
Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag flere



4A
Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag flere



5
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset




5A
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



6
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser



6A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser



6B
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser



7
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



7A
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)




7B
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



7C
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



7D
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



8
Sted Bagklap
Del Lygte, Venstre
Type Revnet



8A
Sted Bagklap
Del Lygte, Venstre
Type Revnet



8B
Sted Bagklap
Del Lygte, Venstre
Type Revnet



9
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Bulet/Ridset



9A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Bulet/Ridset



10
Sted Bagklap
Del Lygte, Højre
Type Revnet




10A
Sted Bagklap
Del Lygte, Højre
Type Revnet



11
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



11A
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



11B
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)




11C
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



11D
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



12
Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Afskrabning



12A
Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Afskrabning

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
