

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DE79264	Stelnummer	W1N1671171A577545		
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	GLE	Version	350 de SUV 4MATIC 9G-TRONIC
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	02-12-2021
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	4 wheels drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	70311	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7232968

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Pirelli	275/55-19	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Pirelli	275/55-19	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Pirelli	275/55-19	04 mm	Vinter
Højre, For	Pirelli	275/55-19	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



13




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K2
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Front	Forkofanger	Rids	K3
#4	V. bagdør	Dør	Ridser	K1
#5	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K1
#6	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K1
#7	H. bagskærm	Dæksel	Ridser	K1

1



Sted

Del

Type

Forrude

Rude

Stenslag

1A



Sted

Del

Type

Forrude

Rude

Stenslag

2



Sted

Del

Type

Motorhjelm

Hjelm

Stenslag flere

2A



Sted Motorhjelrn
Del Hjelrn
Type Stenslag flere

3



Sted Front
Del Forkofanger
Type Rids

3A



Sted Front
Del Forkofanger
Type Rids

4




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser

4A



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser

5



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

5A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

6



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

6A



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

7



Sted	H. bagskærm
Del	Dæksel
Type	Ridser

7A



Sted	H. bagskærm
Del	Dæksel
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl