

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH63421	Stelnummer	W0VF7D60XKV613999		
Mærke	OPEL	Model	VIVARO	Version	1,6 CDTi 125HK Kassevogn
Karosseritype		Farve		Reg. dato	27-02-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	49111	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7231078

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/65-16	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	215/65-16	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	215/65-16	05 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	215/65-16	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Rens af sæder	Sæder Alle	Mangler rengøring	K4

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Visker	Risiko for følgeskade	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K3
#3	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#4	V. bagskærm	Sidevæg	Stenslag	K3
#5	Bagklap	Lygte, Højre	Defekt	K5
#6	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#7	H. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#8	H. bagdør	Dørkant	Defekt	K5
#9	Tag	Tagplade	Bule(r)	K3

1




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1A




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

2




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

2A




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

2B




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

2C




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

2D




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

2E




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

3




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

3A




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

3B



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

3C




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

4



Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Stenslag

4A




Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Stenslag

4B



Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Stenslag

4C




Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Stenslag

4D



Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Stenslag

4E




Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Stenslag

4F




Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Stenslag

4G




Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Stenslag

5




Sted	Bagklap
Del	Lygte, Højre
Type	Defekt




5A
Sted Bagklap
Del Lygte, Højre
Type Defekt



6
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset




6A
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset




6B
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



6C
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset




7
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



7A
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



8
Sted H. bagdør
Del Dørkant
Type Defekt



9
Sted Tag
Del Tagplade
Type Bule(r)

9A



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
