

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CS50891	Stelnummer	W1V9076351P202048		
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	SPRINTER	Version	316 CDI KSV A3 RWD AUT
Karosseritype		Farve		Reg. dato	30-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	292905	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7004560

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Hankook	235/65-16	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Hankook	235/65-16	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Hankook	235/65-16	05 mm	Vinter
Højre, For	Hankook	235/65-16	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	V. forskærm	Skærm	Rust plet	K3
#3	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K4
#4	V. bagskærm	Skærm	Rids	K3
#5	Bagkofanger	Kofanger	Rids	K3
#6	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#7	Tag	Tagplade	Rust plet	No_repair
#8	Interiør	Sæde	Hul	K5
#9	H. fordør	Spejl hus	Hul	K5

1



Sted

Forrude

Del

Rude

Type

Stenslag

1A



Sted

Forrude

Del

Rude

Type

Stenslag

2



Sted

V. forskærm

Del

Skærm

Type

Rust plet

2A



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Rust plet

3



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser

3A



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser

4




Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Rids

5



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Rids

5A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Rids

6



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)

6A



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)

7




Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

7A




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

7B



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

7C



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

8



Sted	Interiør
Del	Sæde
Type	Hul

8A



Sted	Interiør
Del	Sæde
Type	Hul

9



Sted	H. fordør
Del	Spejl hus
Type	Hul

9A



Sted	H. fordør
Del	Spejl hus
Type	Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
