

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR44362	Stelnummer	VXEVFAHKKL7000136		
Mærke	OPEL	Model	VIVARO	Version	2.0 Diesel 122 hk L3
Karosseritype		Farve		Reg. dato	30-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	157092	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7230190

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/65-16	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	215/65-16	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	215/65-16	03 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	215/65-16	03 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K4
#2	Rens af sæder	Sæder Alle	Mangler rengøring	

1



Sted

Vask og Støvsugning

Del

Bil indvendigt/udvendigt

Type

Mangler rengøring

1A



Sted

Vask og Støvsugning

Del

Bil indvendigt/udvendigt

Type

Mangler rengøring

2



Sted

Rens af sæder

Del

Sæder Alle

Type


Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Bulet/Ridset	K3
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K2
#3	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#4	V. bagskærm	Sidevæg	Bule(r)	K3
#5	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K4
#6	Bagklap	Venstre bagdør	Bulet/Ridset	K4
#7	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K2
#8	H. fordør	Dørkant	Ridser	K3
#9	H. bagdør	Dørkant	Ridser	K3
#10	H. panel	Indstigning Højre Bag	Ridser	K4

#11	H. panel	Indstigning Højre For	Ridser	K4
#12	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K2

1



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset

1A



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset

1B



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset

2



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser

2A



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser

3



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

3A



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

3B



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

3C



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4



Sted V. bagskærm
Del Sidevæg
Type Bule(r)

4A



Sted V. bagskærm
Del Sidevæg
Type Bule(r)

5



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser

5A



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser

6



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

6A



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

6B



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

6C




Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

7



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

7A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

8



Sted H. fordør
Del Dørkant
Type Ridser

8A



Sted H. fordør
Del Dørkant
Type Ridser

9



Sted H. bagdør
Del Dørkant
Type Ridser

9A



Sted H. bagdør
Del Dørkant
Type Ridser

10



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser

10A



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser

11



Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser

11A



Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser

12



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul

12A



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl