

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DL87121	Stelnummer	W1K2132161B092367		
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	E-Klasse	Version	300 de Stationcar 9G-TRONIC
Karosseritype	Stationcar	Farve	Blå	Reg. dato	01-08-2022
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	151609	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7021142

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Pirelli	245/45-18	06 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	245/45-18	07 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	245/45-18	07 mm	Sommer
Højre, For	Pirelli	245/45-18	06 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	


Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle			

1



Sted

Nøgle

Del

Type

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude		Stenslag	K5
#2	Bagklap	Bagrude	Ridser	K5
#3	Bagkofanger		Ridser	K4
#4	H. bagskærm		Bule(r)	K3



1

Sted
Del
Type

Forrude
Stenslag



1A

Sted
Del
Type

Forrude
Stenslag



1B

Sted
Del
Type

Forrude
Stenslag



2

Sted
Del
Type

Bagklap
Bagrude
Ridser



2A

Sted
Del
Type

Bagklap
Bagrude
Ridser



2B

Sted
Del
Type

Bagklap
Bagrude
Ridser



2C

Sted
Del
Type

Bagklap
Bagrude
Ridser



3

Sted
Del
Type

Bagkofanger
Ridser




3A

Sted
Del
Type


Bagkofanger
Ridser



3B
Sted Bagkofanger
Del
Type Ridser



4
Sted H. bagskærm
Del
Type Bule(r)



4A
Sted H. bagskærm
Del
Type Bule(r)



4B
Sted H. bagskærm
Del
Type Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl