

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CP96420	Stelnummer	WF0PXXGCHPKJ28444		
Mærke	FORD	Model	FOCUS	Version	1.5 EcoBlue (120 HK) Varebil FWD A8
Karosseritype		Farve		Reg. dato	27-02-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	200301	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7246945

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	205/60-16	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	205/60-16	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	205/60-16	04 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	205/60-16	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjem	Hjelm	Stenslag flere	K4
#2	Front	Forkofanger	Rids	K4
#3	V. forskærm	Skærm	Stenslag	K3
#4	V. fordør	Dør	Stenslag	K3
#5	Bagkofanger	Kofanger	Rids	K4
#6	H. fordør	Side spejl	Rids	K3
#7	H. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#8	Tag	Tagplade	Stenslag	K3

1

Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere


1A

Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1B


Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1C




Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1D




Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1E




Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1F




Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1G




Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Rids

2A




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Rids

2B



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Rids

2C



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Rids

2D




Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Rids

2E



Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Rids

2F




Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Rids

2G



Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Rids

2H




Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Rids

2I



Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Rids

2J




Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Rids

2K




Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Rids

2L




Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Rids

2M




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Rids

2N




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Rids

3




Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

3A




Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

4




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Stenslag

4A




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Stenslag

5




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Rids

5A



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Rids

5B




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Rids

5C



Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Rids

5D



Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Rids

5E




Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Rids

5F



Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Rids

5G



Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Rids

6



Sted H. fordør
 Del Side spejl
 Type Rids

7




Sted H. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Stenslag

7A




Sted H. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Stenslag

7B




Sted H. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Stenslag

7C




Sted	H. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Stenslag

8



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Stenslag

8A



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl