

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR86708	Stelnummer	WF0YXXTTGYKU87375		
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (170 HK) Kassevogn FWD A6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	05-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	145188	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1011816

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Hankook	215/65-16	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Hankook	215/65-16	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Hankook	215/65-16	03 mm	Vinter
Højre, For	Hankook	215/65-16	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K4
#2	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K4
#3	Rens af sæder	Sæder Alle	Mangler rengøring	K4

2



Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring

2A



Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring

3



Sted	Rens af sæder
Del	Sæder Alle
Type	Mangler rengøring

3A




Sted	Rens af sæder
Del	Sæder Alle
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K2
#3	V. fordør	Dør	Ridser	K2
#4	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#5	Bagklap	Fløjdør Venstre	Bule(r)	K4
#6	Bagkofanger	Baglygte, Venstre	Bule(r)	K4
#7	Bagklap	Lygte, Venstre	Ridser	K5
#8	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#9	H. bagdør	Dør	Ridser	K4
#10	H. fordør	Dør	Bulet/Ridset	

1



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

1A










Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

2



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag




6



Sted Bagkofanger
Del Baglygte, Venstre
Type Bule(r)

6A



Sted Bagkofanger
Del Baglygte, Venstre
Type Bule(r)

6B



Sted Bagkofanger
Del Baglygte, Venstre
Type Bule(r)

7



Sted Bagklap
Del Lygte, Venstre
Type Ridser

7A



Sted Bagklap
Del Lygte, Venstre
Type Ridser

8




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

8A



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

9




Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser

9A



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser

10



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

10A



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl