

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CS91804	Stelnummer	WF0DXXGAKDHM10326		
Mærke	FORD	Model	FIESTA	Version	1.0 EcoBoost (125 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel
Karosseritype	Hatchback	Farve	Grå	Reg. dato	09-05-2017
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	116295	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1035149

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Kleber	195/50-16	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Kleber	195/50-16	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Kleber	195/50-16	06 mm	Vinter
Højre, For	Kleber	195/50-16	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Ikke relevant ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K2
#2	Front	Forkofanger	Stenslag	K2
#3	H. panel	Indstigning Højre For	Ridser	K2
#4	Tag	Tagramme, Venstre	Rids	K2
#5	Tag	Tagplade	Bule(r)	K3



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag

3

Sted

H. panel

Del

Indstigning Højre For

Type

Ridser

4

Sted

Tag

Del

Tagramme, Venstre

Type

Rids

4A

Sted

Tag

Del

Tagramme, Venstre

Type

Rids

5

Sted

Tag

Del

Tagplade

Type

Bule(r)

5A

Sted

Tag

Del

Tagplade

Type

Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl