

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CZ21327	Stelnummer	W1K2052141G060366		
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	C-Klasse	Version	220 d Stationcar 9G-TRONIC
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	02-03-2021
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	135220	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7231824

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	225/45-18	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	225/45-18	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	225/45-18	03 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	225/45-18	03 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Rens af sæder	Sæde VF	Mangler rengøring	K1

1



Sted	Rens af sæder
Del	Sæde VF
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Venstre, Bag	Ridset	K4
#2	Forrude	Rude	Stenslag	K2
#3	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#4	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#5	V. forskærm	Skærm	Stenslag	K3
#6	V. fordør	Dørkant	Utilfredsstillende reparation	K4
#7	V. bagdør	Dørkant	Utilfredsstillende reparation	K4
#8	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K1

1



Sted Fælge
Del Venstre, Bag
Type Ridset

1A



Sted Fælge
Del Venstre, Bag
Type Ridset

1B




Sted Fælge
Del Venstre, Bag
Type Ridset

2




Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

2A



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

3



Sted Motorhjel-
Del Helm
Type Stenslag flere

3A



Sted Motorhjel-
Del Helm
Type Stenslag flere

3B



Sted Motorhjel-
Del Helm
Type Stenslag flere

4




Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

4A




Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

5



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

5A



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

6



Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Utilfredsstillende
reparation

6A



Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Utilfredsstillende
reparation

7



Sted V. bagdør
Del Dørkant
Type Utilfredsstillende
reparation

7A



Sted V. bagdør
Del Dørkant
Type Utilfredsstillende
reparation

8



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

8A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
