

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR30137	Stelnummer	YV1ZWA8VDL2385452		
Mærke	VOLVO	Model	V60	Version	D4 aut.
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	02-04-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	159029	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7266646

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	225/50-17	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	225/50-17	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	225/50-17	04 mm	Vinter
Højre, For	Continental	225/50-17	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	V. forskærm	Skærm	Ridser	K3
#3	V. fordør	Dør	Ridser	K3
#4	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#5	Bagkofanger	Kofanger	Bulet/Ridset	K4
#6	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#7	H. bagdør	Dør	Ridser	K3
#8	H. fordør	Side spejl	Ridser	K4
#9	Tag	Tagplade	Stenslag flere	K3

1



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag flere

1A



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag flere

2



Sted

V. forskærm

Del

Skærm

Type

Ridser



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Ridser




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Bulet/Ridset



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Bulet/Ridset

5B



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Bulet/Ridset

5C



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Bulet/Ridset

6



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser

6A



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser

7



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser

7A



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser

8




Sted	H. fordør
Del	Side spejl
Type	Ridser

9



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Stenslag flere

9A



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Stenslag flere

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
