

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DC17083	Stelnummer	WBATA6104M9H45363		
Mærke	BMW	Model	X5	Version	45e SUV xDrive Steptronic
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	04-10-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	4 wheels drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	144213	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7239229

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	275/45-20	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	275/45-20	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	275/45-20	03 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	275/45-20	03 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K2
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Front	Forkofanger	Rids	K3
#4	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	
#5	V. fordør	Dør	Stenslag	K3

1



Sted

Del

Type

Forrude

Rude

Stenslag

1A



Sted

Del


Type

Forrude

Rude

Stenslag

2



Sted

Del


Type

Motorhjelm

Hjelm

Stenslag flere

2A



Sted Motorhjel-
Del Helm
Type Stenslag flere

3



Sted Front
Del Forkofanger
Type Rids

3A



Sted Front
Del Forkofanger
Type Rids

4



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

4A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

5



Sted V. fordør
Del Dør
Type Stenslag

5A



Sted V. fordør
Del Dør
Type Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
