

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CP50250	Stelnummer	WAUZZZF51KA084506		
Mærke	AUDI	Model	A5 SPORTBACK	Version	40 TDI 190 hk 5-dørs S tronic
Karosseritype	Hatchback	Farve	Grå	Reg. dato	30-12-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	135478	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7236524

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	225/50-17	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	225/50-17	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	225/50-17	06 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	225/50-17	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja





Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Revne	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#4	V. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#5	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4

1



Sted

Del

Type

Forrude

Rude

Revne

1A



Sted

Del

Type

Forrude

Rude

Revne

1B



Sted

Del

Type

Forrude

Rude

Revne

1C




Sted Forrude
Del Rude
Type Revne

1D



Sted Forrude
Del Rude
Type Revne

2




Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere

2A




Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere

2B



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere

2C



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere

3




Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

3A



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

4




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4A




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

5



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

5A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

5B



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl