

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR52688	Stelnummer	WF0DXXGAKDHP31912		
Mærke	FORD	Model	FIESTA	Version	1.0 EcoBoost (125 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel
Karosseritype	Hatchback	Farve	Hvid	Reg. dato	28-04-2017
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	86890	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	1035585

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Kleber	195/50-16	05 mm	Helårs
Venstre, Bag	Kleber	195/50-16	06 mm	Helårs
Højre, Bag	Kleber	195/50-16	06 mm	Helårs
Højre, For	Kleber	195/50-16	05 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Venstre, For		K4
#2	Fælge	Højre, For	Ridset	K4
#3	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#4	V. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#5	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Bule(r)	K4
#6	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K4
#7	V. fordør	Spejl hus	Revnet	K5
#8	H. panel	Indstigning Højre For	Bule(r)	K5

1



Sted

Del

Type

Fælge

Venstre, For

1A



Sted

Del

Type

Fælge

Venstre, For

2



Sted

Del

Type

Fælge

Højre, For

Ridset

2A



Sted Fælge
Del Højre, For
Type Ridset

3




Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

3A




Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

3B



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

4



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)

4A



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)

5



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bule(r)

5A




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bule(r)

6




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser

6A



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser

6B



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser

7



Sted V. fordør
Del Spejl hus
Type Revnet

7A



Sted V. fordør
Del Spejl hus
Type Revnet

8



Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Bule(r)

8A



Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl