

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CY36794	Stelnummer	WF0FXXWPCFMJ39809		
Mærke	FORD	Model	MONDEO	Version	2.0 EcoBlue (190 HK) Stationcar FWD A8
Karosseritype	Stationcar	Farve	Blå	Reg. dato	02-03-2021
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	248048	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7243696

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	225/45-18	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Goodyear	225/45-18	04 mm	Sommer
Højre, Bag	Goodyear	225/45-18	04 mm	Sommer
Højre, For	Continental	225/45-18	03 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#2	V. fordør	Side spejl	Ridser	K3
#3	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#4	Fælge	Højre, Bag	Ridset	K3
#5	H. panel	Sidebeskyttelse	Mangler	K5

1



Sted

V. fordør


Del

Dør

Type

Bule(r)

1A



Sted

V. fordør

Del

Dør

Type

Bule(r)

2



Sted

V. fordør

Del

Side spejl

Type

Ridser



Sted	V. fordør
Del	Side spejl
Type	Ridser



Sted	V. fordør
Del	Side spejl
Type	Ridser




Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)




Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)



Sted	Fælge
Del	Højre, Bag
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Højre, Bag
Type	Ridset



Sted	H. panel
Del	Sidebeskyttelse
Type	Mangler



Sted	H. panel
Del	Sidebeskyttelse
Type	Mangler

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
